



Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta

BYGGEPLAN



00	2018.11.28	Nytt dokument	CB	AFB	TB	PME
Rev	Dato	Beskrivelse	Utført	Kontrollert	Disiplin-ansvarlig	Prosj.leder
11850 Prosjekt nr	Rapport					
X_901 Dok.nr	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Tittel				

REVISJONSLISTE

Rev	Dato	Endringer
00	2018.11.28	Dokument opprettet

	AAS-JAKOBSEN		asplan viak	Side:	3
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan			Dato:	2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB	Rev.:	00	

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan, har Asplan Viak foretatt kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygg og konstruksjoner på eiendommer innenfor planområdet for utbygging av ny E18.

Kartlagt eiendom	Gjønnesveien 37, 1356 Bekkestua
Gnr/Bnr	18/169
Type eiendom	Garasje
Eiendommen består av følgende bygg	Tomannsbolig vertikaldelt og garasje. Det er kun garasjen som skal rives og som er kartlagt
Årstall oppføring, påbygg/rehabilitering	Ca. 1965. Treverk påført utenpå betongveggene på deler av frontpartiet av garasjen, etter 1980
Garasje BTA og bygningmateriale	30 m ² , bygningsmateriale er betong og stående trepanel
Garasje etasjer, kjeller	En etasje
Ytterligere bygg eller konstruksjoner	Ytterligere bygg eller konstruksjoner på eiendommen er ikke befart/kartlagt
Eier og dagens bruk	Even Lind og Hilde Haslum, i daglig bruk til garajse

Det ble gjort funn av helse- og miljøskadelige stoffer som må hensyntas ved sanering. Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste funnene:

- Lavforurensset betong i vegger og betongsåle
- CCA-impregnert treverk i tilbygg/utstikk på garasje

Innhold

Sammendrag	3
1 Forord	5
2 Om eiendommen	6
3 Kartleggingen	8
4 Prøveuttag og analyseresultater	9
5 Funn av helse- og miljøfarlige stoffer	10
6 Referanser.....	11

 AAS-JAKOBSEN	 asplan viak	Side: 5	
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28	
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB	Rev.: 00

1 Forord

I forbindelse med prosjektet E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan, miljøkartlegges eiendommer innenfor planområdet for utbygging av ny E18.

Asplan Viak (AV) gjennomfører befaring/kartlegging og utarbeider miljøkartleggingsrapporter som underleverandør til Dr. Ing Aas-Jakobsen AS (AAJ). Tiltakshaver/oppdragsgiver er Statens Vegvesen (SVV).

Kravet til miljøkartlegging og utarbeidelse av en miljøkartleggingsrapport (også kalt «miljøsaneringsbeskrivelse») er hjemlet i Plan- og Bygningsloven (Pbl) med tilhørende forskrifter (TEK 17 § 9-7 Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse). I tillegg har Statens Vegvesen krav tilknyttet ansvarsrettsområdet beskrevet i «Håndbok R-765 – Avfallshåndtering».

1.1 Forbehold og presiseringer

Gjennomført kartlegging er basert på den informasjonen som var gjort kjent for utførende kartlegger på tidspunktet for kartleggingen. Det tas forbehold om at det kan finnes ytterligere helse- og miljøfarlige stoffer som ligger skjult i konstruksjonene, og som ikke var synlige/tilgjengelige ved befaringen. Dersom det underveis i sanerings-/rikearbeidet oppdages andre helse- eller miljøfarlige stoffer skal arbeidet stoppes og byggherre kontaktes for kartlegging. Stoffene skal så håndteres iht pålegg fra byggherre.

Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere samtlige bygningsdeler, herunder sådanne med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, på en forsvarlig måte.


Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av gjeldende lover og forskrifter som var gjeldende på rapporteringstidspunktet. Før sanerings-/rikearbeid igangsettes, har tiltakshaver, eventuelt i samarbeid med ansvarlig søker, ansvar for å få verifisert om rapportene fortsatt er gyldige. Dette basert på om det har skjedd endringer i lov eller forskrift som har virkning for forholdet, siden rapporteringstidspunktet. Tilsvarende gjelder for eventuelle endringer i grenseverdier for karakterisering av helse- og miljøfarlige stoffer (inkl farlig avfall), og/eller endringer på eiendommen og dens bygninger og konstruksjoner (feks rehabiliteringer), som kan påvirke vesentlige konklusjoner i denne rapporten. Også øvrige endringer som medfører at det må gjøres en ny vurdering knyttet til håndtering og disponering av farlig avfall eller lavforurenset/ inert avfall, vil være relevant.

Etter dagens regelverk er en slik ny vurdering, evt ny befaring/kartlegging og evt revisjon av eksisterende rapport, ansvarsrettsbelagt i henhold til reglene i Plan- og Bygningsloven (Pbl), på lik linje med oppstart av et nytt arbeide.

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X 901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB

2 Om eiendommen

Eiendommen som er kartlagt har adressen Gjønnesveien 37, 1356 Bekkestua. Bygget er en garasje og er opplyst benyttet som garasje.



Figur 1: Kartutsnitt som viser eiendommens plassering



Figur 2: Fasadebilder av garasjen



Figur 3: Fasadebilder av garasjen

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

Informasjon om bygg og utvendige konstruksjoner på eiendommen			
Adresse	Gjønnesveien 37	Gnr/Bnr/Snr	18/169
Tomteareal (m ²)	633		
Eiendommen består av følgende bygninger	Vertikaldelt tomannsbolig og garasje. Det er kun garasjen som skal rives og som er kartlagt.		
Det er følgende konstruksjoner på eiendommen	Ytterligere bygg eller konstruksjoner på eiendommen er ikke befart/kartlagt.		
Det er følgende fast dekke på eiendommen	Asfalt, innvendig rom 003, samt i innkjørsel gårdsplate	Antall m ²	100 m ²
Det er nedgravd(e) tank(er) på eiendommen	-	Kilde	-

Garasje			
Bygningsnr. (matrikkelen)	17295756		
Bygningstype	Garasje		
Byggeår	Ca. 1965	Areal (BTA m ²)	30
Påbygnings-/rehab.år	Treverk påført utenpå deler av betongveggene i frontpartiet etter 1980		
Hovedmaterial bruk	Betong og stående trepanel		
Type grunnmur og taktekking	Vegger og såle av betong, takpapp som taktekking		
Utvendig kledning	Betong og stående trepanel		
Vinduer	Enkle vindusglass		
Annet	Lite utstikk på siden av garasjen i impregnert treverk, takpapp som taktekking		

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

3 Kartleggingen

Kartlegging ble gjennomført 16.11.2018 av Thea Mørk og Christine Blom, som også har skrevet denne rapporten. Kvalitetssikrer for denne rapporten er Astrid Finstad Brevik.

Eiendommen er befart og kartlagt for farlig avfall basert på kunnskap om mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i diverse materialer, samt at det er tatt bilder. Materialprøver er analysert på akkreditert laboratorium. Kontaktperson på stedet var Even Lind.

Tabellen under viser de vanligst forekommende miljøskadelige stoffene man finner i bygg, og i hvilke bygningsdeler de finnes (listen er ikke uttømmende).

Tabell 1: Oversikt over de vanligst forekommende miljøskadelige stoffer og i hvilke bygningsdeler disse kan finnes.

Material/komponent	Material/komponent
Asbest (ørerisolasjon, gulvbelegg, pakninger i rør, bygningsplater, fasadeplater, lim, avrettningssasser, m.m.).	Radioaktive forbindelser (tritium, sinksulfid og americium-241) (brannvarsle, røykdetektorer, rømningsskilt/nødutgangsskilt, m.m.).
PCB (isolerglassruter, kondensatorer, fugemasse, mørtel, avrettningssasser, betong, maling, m.m.).	Impregnert trevirke (saltimpregnert trevirke med innhold av kobber, krom og arsen (CCA-impregnert), samt kreosotimpregnert trevirke).
Kvikksølv (lysrør, termostater, pressostater, termometre, vippesbrytere, vannlåser, m.m.).	Maling, lim, lakk (uherdet maling, lim og lakk).
Bly (blyskjøter i soiører, blybatterier, forsegling av eldre isolerglassruter, bly-innfattet glass, bygningsbeslag, m.m.).	Bromerte flammehemmere (EE-avfall, el-kanaler/rør, kabinetter, isolasjonsmaterialer som cellegummi, EPS, XPS, tekstiler, gulv-tepper, møbler, m.m.).
Nikel/Kadmium, NiCd (batterier, nødlys, ledelys og lignende).	Olje (oljetanker, oljeavskillere, fyrkjeler, oljeholdige installasjoner, oljefat, oljeforurensset betong, m.m.).
PAH (gammel tjæreapp, sot, teglstein og mørtel på innsiden av piper, tjære/bek benyttet til tetting mot vann, i sort lim under feks. gulvbelegg).	EE-avfall (alt med ledning og batteri, akkumulatorer, pærer, lysstoffrør, kondensatorer, røykvarsle, nødlys mm) mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
Ftalater/ PVC (gulvbelegg, avløpsrør, svarte gulvlister, acrylmaling, fugemasser, m.m.).	Klorparafiner (isolerglassruter, rustmaling, isolasjon, fugemasser, m.m.).

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

4 Prøveuttak og analyseresultater

Under kartleggingen 16.11.2018 ble det tatt 5 materialprøver som ble sendt til analyse.

Markering av prøvesteder er vist i plantegning i vedlegg A. Bilder av prøvesteder er vist i vedlegg B. I vedlegg C er fullstendig analyserapport vedlagt.

Basert på innholdet av miljøfarlige stoffer klassifiseres materialene i følgende klasser med tanke på sanering:

	Ordinært avfall - ikke inneholdende helse- og miljøfarlig avfall over grenseverdi for farlig avfall.
	Lavforurensset avfall – gjelder kun for betong og andre tyngre bygningsmaterialer. Miljøfarlige stoffer påvist, over normverdi for rene masser, men under grenseverdien for farlig avfall.
	Farlig avfall - helse- og miljøfarlig avfall over grenseverdi for farlig avfall.

Tabell 2: Prøveuttak og oversikt over hvilke prøver og parametere som er analysert. Bilde av prøvested er vist i vedlegg B. (Prøver med farlig avfall er markert med rødt, lavforurensede prøver er markert med gult og ordinært avfall markert grønt). Dato for prøveuttak: 16.11.2018.

Prøve nr.	Bildenr. (vedlegg B)	Sted	Type prøvemateriale	Analysert for:	Grenseverdi farlig avfall (mg/kg) Normverdi (mg/kg) angitt i parentes**	Resultat* (mg/kg)
G37-P1	B1	001, betongvegg	Blåmaling på betongvegg	PCB Tungmetaller		Ordinært avfall
G37-P2	B2	Utvendig	Beton fra betongvegg	PCB Tungmetaller Cr6	Cr6: 1000 (2)	Cr6: 5,7
G37-P3	B3	Tak tilbygg/utstikk	Takpapp	PAH Asbest		Ordinært avfall
G37-P4	B4	Utvendig	Gulmaling på betongvegg	PCB Tungmetaller	Cu: 2500 (100) Zn: 2500 (200)	Cu: 170 Zn: 440
G37-P5	B5	003, betongsåle	Beton fra betongsåle	PCB Tungmetaller Cr6	Cr6: 1000 (2)	Cr6: 2,3

* For $\sum PCB$ total er $\sum PCB$ 7, som oppgitt i analyserapport, multiplisert med fem.

** Normverdi oppgitt i parentes for helse- og miljøfarlig stoffer ved eventuelle funn av lavforurensset avfall.

 AAS-JAKOBSEN	 asplan viak	Side: 10
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

5 Funn av helse- og miljøfarlige stoffer

Tabellen nedenfor lister opp aktuelle stoffer og funn som skal behandles som farlig avfall og lavforurensset avfall av betong og andre tyngre bygningsmaterialer, i tillegg til EE-avfall.

På plantegning(er) for bygget, i vedlegg A, er analyserte og anslatte områder/materialer med farlig avfall markert. Bilder er vist i vedlegg B.

Dokument X_999 gir informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer og miljøkrav til sanering av disse. Farlig avfall og EE-avfall skal sorteres ut før riving av bygg starter og skal leveres til mottak godkjent av miljømyndighetene jf. Avfallsforskriften kap 11.

Tabell 3: Alle funn av helse- og miljøfarlige stoffer på eiendommen.

Type avfall (kodeinndeling etter NS 9431)	Bygningsdel/annet	Sted	Beskrivelse av funn / krav til håndtering	Mengde anslag (ca)	Bilde nr.
7086 – Lysstoffrør og sparepærer	Sparepære lampe utvendig	Utvendig	Leveres som egen avfallsfraksjon, må ikke knuses	1 stk	B8
7098 – CCA- impregnert trevirke	Tilbygg/utstikk	Utvendig	Areal 3,5 m ²	0,05 tonn	B7
1500 - EE-avfall	Elektriske og elektroniske produkter/komponenter som bruker strøm eller går på batterier, inkludert ledninger	Hele garasjen, inkludert utvendig	Sorteres i egne fraksjoner avhengig av størrelse og robusthet	0,1 tonn	B6
	Parabolantenne	Garasjetak	1 enhet		
1614 - Lavforurensset avfall	All betong og øvrige tyngre bygningsmaterialer	Hele garasjen	All betong og øvrig tyngre bygningsmasse (både med og uten maling/murpuss) håndteres som lavforurensset avfall med innhold av Cr6. Gulmaling på betongvegger inneholder i tillegg kobber og sink over normverdi.	25 tonn	B2 B4 B5


 AAS-JAKOBSEN	 asplan viak	Side: 11
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

6 Referanser

- /1/ Plan og Bygningsloven (PBL) med tilhørende forskrifter (TEK17, SAK 10)
- /2/ Forurensningsloven med tilhørende forskrifter (avfallsforskriften, forurensningsforskriften)
- /3/ Statens vegvesen; Håndbok R-765 Avfallshåndtering
- /4/ NFFA (Norsk Forening for Farlig Avfall): Veileder – Hva gjør farlig avfall? Med vedlegg.
- /5/ NORSAS: Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall

 AAS-JAKOBSEN	 asplan viak	Side: A.1
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

**VEDLEGG A Plantegninger med markerte prøvepunkter og
funn av farlig avfall**



Oppdragsgiver Oppdragsgiverreferanse: G37-101, Tegn. Plan Dato: 20.08.2018 Rev.nr: 001, Dok.nr: 758																
Revision: B-00																
Tegningsnummer: X_901-101																
<table border="1"> <tr> <td>B-00</td> <td>Byggeplan</td> <td>Rev. Tekst:</td> </tr> <tr> <td>26.11.2018</td> <td>LMF</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td>Oppdragsleder: TB</td> <td>Oppdragsgiver: 18169</td> <td>Målestokk: 1:75</td> </tr> <tr> <td>Oppdragsgnr.: 536633-06</td> <td>Oppdragsgiver: 18169</td> <td>Aktformat: A3</td> </tr> <tr> <td>Rev. nr: X_901-101</td> <td>Dok.nr: 758</td> <td>Lagret:</td> </tr> </table>		B-00	Byggeplan	Rev. Tekst:	26.11.2018	LMF	CB	Oppdragsleder: TB	Oppdragsgiver: 18169	Målestokk: 1:75	Oppdragsgnr.: 536633-06	Oppdragsgiver: 18169	Aktformat: A3	Rev. nr: X_901-101	Dok.nr: 758	Lagret:
B-00	Byggeplan	Rev. Tekst:														
26.11.2018	LMF	CB														
Oppdragsleder: TB	Oppdragsgiver: 18169	Målestokk: 1:75														
Oppdragsgnr.: 536633-06	Oppdragsgiver: 18169	Aktformat: A3														
Rev. nr: X_901-101	Dok.nr: 758	Lagret:														
Byggeplan																
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">asplan viak</p>																
<p>Prosjekt: E18 Lysaker Strand Miljøsanering Oppdragsgiver Statens Vegvesen</p> <p>Plan Garasje Miljøkartlegging - Gjønnesveien 37</p>																
<p>Oppdragsgiver: TB Oppdragsgnr.: 18169 Målestokk: 1:75 Aktformat: A3 Rev. nr: 536633-06 Dok.nr: 758</p>																

Prosj. nr E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
11850 Byggeplan


Dato: 2018.11.28

Dok. nr Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje

Sign CB

Rev.: 00

VEDLEGG B Bilder fra kartleggingen



Bilde B1: Prøve nr. G37-P1 Blåmaling på betongvegg, rom 001



Bilde B2: Prøve nr. G37-P2 Betong fra betongvegg, utvendig



Bilde B3: Prøve nr. G37-P3 Takpapp på tilbygg/utstikk



Bilde B4: Prøve nr. G37-P4 Gulmaling på betongvegg utvendig

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X 901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB



Bilde B5: Prøve nr. G37-P5 Betong fra betongsåle, rom 003

Bilde B6: Parabolantenne på garasjetaket



Bilde B7: CCA-impregnert trevirke i tilbygg/utstikk på garasje

Bilde B8: Sparepære i lampe utvendig på garasje

 AAS-JAKOBSEN	 asplan viak	Side: C.3
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

VEDLEGG C Analyserapport

Rapport

N1820860

Side 1 (7)

16BQOF0IY7U



Mottatt dato **2018-11-16**
Utstedt **2018-11-23**

Asplan Viak AS
Christine Blom

Postboks 24
1300 Sandvika
Norway

Prosjekt **E18 Miljøkartlegging Gjønnesveien 37**
Bestnr **4.06.00**

Analyse av material

Deres prøvenavn	G37-P1 Blåmaling på betongvegg Maling					
Labnummer	N00621809					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
As (Arsen) a ulev	<0.50		mg/kg	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	<0.02		mg/kg	1	1	SAHM
Cr (Krom) a ulev	19	5.7	mg/kg	1	1	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	17	5.1	mg/kg	1	1	SAHM
Hg (Kvikksolv) a ulev	0.05	0.02	mg/kg	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	7	2.1	mg/kg	1	1	SAHM
Pb (Bly) a ulev	11	3.3	mg/kg	1	1	SAHM
Zn (Sink) a ulev	33	9.9	mg/kg	1	1	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg	2	1	SAHM

Rapport

N1820860

Side 2 (7)

16BQOF0IY7U



Deres prøvenavn G37-P2 Betong fra betongvegg Betong						
Labnummer N00621810						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Betongpakke DK *	-----		-	3	2	RAMY
As (Arsen) a ulev	7.2	2.16	mg/kg	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.13	0.1	mg/kg	1	1	SAHM
Cr (Krom) a ulev	15	4.5	mg/kg	1	1	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	13	3.9	mg/kg	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.02	0.02	mg/kg	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	10	3	mg/kg	1	1	SAHM
Pb (Bly) a ulev	4	2	mg/kg	1	1	SAHM
Zn (Sink) a ulev	43	12.9	mg/kg	1	1	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg	2	1	SAHM
Cr6+ *	5.7		mg/kg	4	1	SAHM
Knusing *	-----			5	1	SAHM

Rapport

N1820860

Side 3 (7)

16BQOF0IY7U



Deres prøvenavn	G37-P3 Takpapp					
Labnummer	N00621811					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen ^a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Acenaftylen ^a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Acenaften a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Fluoren a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Fenantren a ulev	1.24	0.372	mg/kg	6	3	ANME
Antracen ^a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Fluoranten ^a ulev	0.795	0.238	mg/kg	6	3	ANME
Pyren a ulev	0.509	0.153	mg/kg	6	3	ANME
Benso(a)antracen ^a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Krysene ^a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Benso(b)fluoranten ^a ulev	0.504	0.151	mg/kg	6	3	ANME
Benso(k)fluoranten ^a ulev	<0.250		mg/kg	6	3	ANME
Benso(a)pyren ^a ulev	0.424	0.127	mg/kg	6	3	ANME
Dibenzo(ah)antracen ^a ulev	0.293	0.088	mg/kg	6	3	ANME
Benzo(ghi)perylene ^a ulev	1.39	0.418	mg/kg	6	3	ANME
Indeno(123cd)pyren ^a ulev	0.330	0.099	mg/kg	6	3	ANME
Sum PAH-16 a ulev	5.49		mg/kg	6	3	ANME
Sum PAH carcinogene ^a ulev	1.55		mg/kg	6	3	ANME
Aktinolittasbest ^a ulev	n. d.	—	—	7	3	ANME
Amosittasbest ^a ulev	n. d.	—	—	7	3	ANME
Antofylittasbest ^a ulev	n. d.	—	—	7	3	ANME
Krysotilasbest ^a ulev	n. d.	—	—	7	3	ANME
Krokidolittasbest ^a ulev	n. d.	—	—	7	3	ANME
Tremolittasbest ^a ulev	n. d.	—	—	7	3	ANME

Rapport

N1820860

Side 4 (7)

16BQOF0IY7U



Deres prøvenavn	G37-P4 Gulmaling på betongvegg Maling					
Labnummer	N00621812					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
As (Arsen) a ulev	3.0	2	mg/kg	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.28	0.1	mg/kg	1	1	SAHM
Cr (Krom) a ulev	16	4.8	mg/kg	1	1	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	170	51	mg/kg	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.05	0.02	mg/kg	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	50	15	mg/kg	1	1	SAHM
Pb (Bly) a ulev	27	8.1	mg/kg	1	1	SAHM
Zn (Sink) a ulev	440	132	mg/kg	1	1	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg	2	1	SAHM

Deres prøvenavn	G37-P5 Betong fra betongsåle Betong					
Labnummer	N00621813					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Betongpakke DK *	-----		-	3	2	RAMY
As (Arsen) a ulev	3.5	2	mg/kg	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.27	0.1	mg/kg	1	1	SAHM
Cr (Krom) a ulev	23	6.9	mg/kg	1	1	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	10	3	mg/kg	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.02	0.02	mg/kg	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	17	5.1	mg/kg	1	1	SAHM
Pb (Bly) a ulev	6	2	mg/kg	1	1	SAHM
Zn (Sink) a ulev	36	10.8	mg/kg	1	1	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.0020		mg/kg	2	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg	2	1	SAHM
Cr6+ *	2.3		mg/kg	4	1	SAHM
Knusing *	-----			5	1	SAHM



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

*** etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	«I-1C» Metaller i bygningsmaterialer Metode: DS259:2003+DS/EN 16170:2016 Måleprinsipp: ICP Rapporteringsgrenser: Deteksjonsgrenser som følger: As: 0.5 Cd: 0.02 Cr: 0.2 Cu: 0.2 Hg: 0.01 Ni: 0.1 Pb: 1.0 Zn: 0.4 Måleusikkerhet: Relativ usikkerheter som følger: 20 %: As 14 %: Cd, Cu, Hg, Ni, Pb 10 %: Zn
2	«OG-2» Bestemmelse av PCB-7 i materialer Metode: ISO 15308, EPA 3550C Måleprinsipp: GC/MS/SIM Rapporteringsgrenser: LOD 0.002 mg/kg (for de enkelte forbindelsene) LOD 0.004 mg/kg (sum PCB-7)
3	Betonpakke Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under.
4	Cr6+ i betong Metode: ISO 15192:2010 Rapporteringsgrenser (LOD): Måleusikkerhet:
5	Knusing av prøve før analyse Kontakt info.on@alsglobal.com for ytterligere informasjon



Metodespesifikasjon	
6	PAH-16 i materiale Metode: EPA 8270, ISO 18287 Måleprinsipp: GC-MS og GC-MS/MS Rapporteringsgrenser (LOQ): Naftalen: 0,050 mg/kg Acenafytlen: 0,050 mg/kg Acenafaten: 0,050 mg/kg Fluoren: 0,050 mg/kg Fenantren: 0,050 mg/kg Pyren: 0,050 mg/kg Benso(a)antracen: 0,050 mg/kg Krysen: 0,050 mg/kg Benso(b)fluoranten: 0,050 mg/kg Benso(k)fluoranten: 0,050 mg/kg Benso(a)pyren: 0,050 mg/kg Indeno(1,2,3,cd)pyren: 0,050 mg/kg Benzo(g,h,i)perylene: 0,050 mg/kg Dibens(a,h)antracen: 0,050 mg/kg Måleusikkerhet: 30%
7	A-1B Bestemmelse av asbest, kvalitativ i materialprøver Metode: iht ISO 22262-1, VDI del 5 Måleprinsipp: SEM Rapporteringsgrense: LOD er 0.1 vektprosent Andre opplysninger: «n.d.» betyr at ingen asbestfibre er påvist. «Påvist» betyr at denne type asbest er påvist i materialet.

Godkjenner	
ANME	Anne Melson
RAMY	Ragnhild Myrvoll
SAHM	Sabra Hashimi

Utf¹	
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge
3	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Utf ¹	
	<p>Lokalisering av andre ALS laboratorier:</p> <p>Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice</p> <p>Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon</p>

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår website www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

 AAS-JAKOBSEN	 asplan viak	Side: D.1
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2018.11.28
Dok. nr X_901	Miljøkartleggingsrapport Gjønnesveien 37 garasje	Sign CB Rev.: 00

VEDLEGG D

Dokument X_999

Informasjon om håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer