



GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING
Birkelundveien 68B
1481 Hagan

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Li kunstgress Kontrollnummer: 2022.349.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Oddleif Dahlen

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:
Raymond Johansen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Trine Celius

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Li kunstgress den 10. juni 2022. Inspeksjonsrapport ble først oversendt 1. juli 2022, men Gjelleråsen IF har i etterkant informert om at det under tilsynet ble gitt feil opplysninger knyttet til tidspunkt for rehabilitering av banen. Statsforvalteren har også mottatt dokumentasjon som viser at planlegging og avtaleinngåelse med entreprenør skjedde i god tid før 1. juli 2021, dvs. før den nye forskriften tredde i kraft. På bakgrunn av den nye informasjonen er det gjort endringer i inspeksjonsrapporten. Rapporten er å anse som endelig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Gjelleråsen IF mangler et system for å melde inn avvik knyttet til ytre miljø
- Gjelleråsen IF mangler en skriftlig risikovurdering med hensyn til ytre miljø for bruk av plastholdig løst fyllmateriale på kunstgressbanene

Anmerkninger:

- Gjelleråsen IF kan forbedre sine tiltak for å hindre at plastholdig løst fyllmateriale kommer på avveie
- Gjelleråsen IF sin informasjon overfor brukerne om tiltak for å hindre spredning av plastholdig løst fyllmateriale kan forbedres

- Gjelleråsen IF sine rutiner for drift og vedlikehold og loggføring kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.8.2022	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nittedal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING	
Organisasjonsnr.: 991049959	Eies av: 971268174
Bransjenr. (NACE-kode): 93.120 - Idrettslag og -klubber	

Kontrollert enhet

Navn: Li kunstgress	Anleggsnr.: 3031.0071.01
Kommune: Nittedal	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i statsforvalterens landsomfattende tilsynsaksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Målet med aksjonen er å sikre at de ansvarlige for idrettsbaner som bruker plastholdig innfyll har nødvendig kjennskap til regelverket, og følger kravene. Kravene i forurensningsforskriften § 23A er rettet mot den «ansvarlige», som videre i § 23A-3 blir definert som *både* den som eier *og* den som er ansvarlig for drift og vedlikehold av idrettsbanene.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utforming av anleggene
- Driftsrutiner
- Avfallshåndtering
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gjelleråsen IF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Gjelleråsen IF innen 1. november 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. mai 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Li kunstgress bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Gjelleråsen IF mangler et system for å melde inn avvik knyttet til ytre miljø

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Rutinene skal være skriftlige. Dette innebærer at det må etableres et system for avviksbehandling, der virksomheten identifiserer uønskede hendelser, kartlegger årsaken til slike hendelser og iverksetter tiltak for å hindre gjentagelse

Det er ikke utarbeidet et system for å registrere avvik knyttet til drift av kunstgressbanene og gummigranulat. Eksempler på avvik kan være granulat på avveie via brukere, anleggsmaskiner eller i forbindelse med lagring av granulat, hull på veiduk/ granulatfangere, snølagring utenfor veiduk, osv.

Avvik 2

Gjelleråsen IF mangler en skriftlig risikovurdering med hensyn til ytre miljø for bruk av plastholdig løst fyllmateriale på kunstgressbanene

Avvik fra:

Internkontrollforskriften, § 5, 2. ledd, punkt 6

Kommentarer:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Vi gjorde befarings på to ulike kunstgressbaner ved dette tilsynet, og banene har ulike utfordringer pga. at det brukes innfyll med ulike egenskaper (SBR og BioFlex) på de respektive banene.

Det kunne ikke vises til en skriftlig risikovurdering for kunstgressbanene som tar for seg fare for utslipp av gummigranulat til ytre miljø eller en tiltaksplan basert på denne.

Følgende aktiviteter/hendelser kan ha betydning for ytre miljøpåvirkning og er ikke synliggjort i en skriftlig risikovurdering:

- Håndtering, ombruk og lagring av gummigranulat
- Tiltak for hindre spredning av gummigranulat fra brukere og anleggsmaskiner
- Overvåking og vedlikehold av granulatfiltre i oppsamlingskummer
- Overvannshåndtering
- Snørydding/lagring

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Gjelleråsen IF kan forbedre sine tiltak for å hindre at plastholdig løst fyllmateriale kommer på avveie

Kommentarer:

Under befaringen ble det inspisert tiltak for å forhindre spredning av plastgranulat. Blant annet er det satt inn granulatfangere i overvannskummer, og flere anleggsmaskiner blir lagret på banen iht. opplysninger fra virksomheten.

Følgende observasjoner ble gjort under befaringen:

- Det var flere utganger fra idrettsbanene. Virksomheten har satt opp sluse ved én av utgangene, hvor spillerne kan børste av seg granulat før de går av banen. Det fremsto som noe uklart i hvor stor grad spillerne benyttet seg av utgangen med sluse/børster.
- Det var lagt en duk i området hvor snø fra banen lagres om vinteren. Utenfor området som var avsatt til snødeponi ble det observert en del granulat, og i tillegg var det en del rifter i duken.
- Det var en del granulat på bakken hvor sloddemaskin sto lagret (på utsiden av banen)

Anmerkning 2

Gjelleråsen IF sin informasjon overfor brukerne om tiltak for å hindre spredning av plastholdig løst fyllmateriale kan forbedres

Kommentarer:

Det var satt opp infoskilt på banen, som oppfordrer brukerne til å børste av seg granulat før de går av banen. Utover dette var det uklart hvilken informasjon som er gitt til brukere av banene via nettsider, epost ol. Ingen dokumentasjon på dette kunne vises på tilsynet.

Anmerkning 3

Gjelleråsen IF sine rutiner for drift og vedlikehold og loggføring kan forbedres

Kommentarer:

Det er inngått en skriftlig avtale med et eksternt firma som angir rutiner for vedlikehold av kunstgresset. Det er imidlertid ikke spesifisert i noen rutiner hvordan tilsyn og vedlikehold av granulatfangere samt årlig opprydning av granulat skal foregå.

8. Andre forhold

Gjelleråsen IF har to 11er baner på Li kunstgress. Den ene banen ble rehabilitert i juni 2021, og benytter BioFlex (plastbelagt sand, med plastinnhold på under 1%) som innfyll.

Den andre banen ble rehabilitert i 2015, og benytter SBR (oppmalte bildekk) som innfyll.

Det ble observert en del granulat på siden av banen mot Li skole. Virksomheten opplyste at dette er gammelt granulat, som stammer fra eldre tider da snølagringen skjedde på denne plassen. Dette er sannsynligvis granulat som hovedsakelig oppsto før ikrafttredelsen av forurensningsforskriften kapittel 23 A (på et tidspunkt Statsforvalteren ikke var myndighet). Vi vil likevel minne om at granulat som er skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet, er forbudt i henhold til forurensningsloven § 28, og kan følges opp av kommunen som rett myndighet i forsøplingsaker.

Virksomheten har en selvstendig plikt til å vurdere faren for forurensning, og om det er behov for å treffe tiltak.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- [Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den](#)
- [Kontroll med risiko gir gevinst](#)