



Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

Saksbehandler:
Jorunn Aaneby

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved idrettsbaner Vestvågøy kommune

Kontrollnummer: 2022.148.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:
Arild Jakobsen

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Jorunn Aaneby

Andre deltagere fra virksomheten:
Roy Rasmussen (Lofothallen AS)
Roger Larsen (Lofothallen AS)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Katrinn Reiss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vestvågøy kommunes idrettsbaner (Leknes idrettspark og Lofothallen AS) den 3. juni 2022. Tilsynet ble gjennomført som et videomøte og det ble ikke utført befaring ved idrettsbanene. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen fire uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger og rutiner knyttet til spredning av fyllmateriale

Anmerkninger:

- Dokumentasjonen om tiltak som er gjennomført på idrettsbanene og mengder fyllmateriale bør tilpasses kravet i forskriften
- Det kan være en risiko for spredning av fyllmateriale fra anleggsmaskiner på Leknes idrettspark

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juli 2022

Jorunn Aaneby

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Lofothallen AS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| |
|--|
| Navn: Vestvågøy kommune Eiendomsdrift |
|--|

| |
|--------------------------------------|
| Organisasjonsnr.: 976 679 024 |
|--------------------------------------|

Kontrollerte enheter

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Navn: Leknes idrettspark | Anleggsnr.: 1860.0122.01 |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Navn: Lofothallen AS | Anleggsnr.: 1860.0123.01 |
|-----------------------------|---------------------------------|

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Informasjon til brukere
- Tiltak mot spredning av fyllmateriale
- Oppbevaring, ombruk og avfallshåndtering av fyllmateriale
- Kunnskap og dokumentasjon
- Internkontrollaktiviteter (rutiner, risikovurdering og avvikshåndtering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vestvågøy kommune Eiendomsdrift plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Vestvågøy kommune Eiendomsdrift **innen 1. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland merket med saksnummer 2022/2744.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. mai 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vestvågøy kommune Eiendomsdrift bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebysats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen og nettsiden til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det mangler skriftlig dokumenterte risikovurderinger og rutiner knyttet til spredning av fyllmateriale

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 nr. 6 og 7

Kommentarer:

Det er krav om å ha en skriftlig dokumentert internkontroll for idrettsbanene som i størst mulig grad sikrer at fyllmaterialet ikke spres til miljøet. Internkontrollens miljørisikovurdering

må vise hvilke forhold som gir risiko for spredning av fyllmateriale til miljøet. På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det settes inn tiltak for å redusere risikoen og etableres rutiner for bruk og vedlikehold av banen.

Kommunen har satt ut driften av idrettsbanene til Lofothallen og har lite oversikt over tilstand og vedlikehold av banene selv. I forbindelse med etablering av tiltak på idrettsbanene, har driftsselskapet gjort en vurdering av hvordan tiltakene kan bidra til å redusere spredningen av fyllmateriale, men har ikke en skriftlig miljørisikovurdering som beskriver hvilke forhold på banen som kan innebære en risiko for spredning av fyllmateriale eller skriftlige rutiner som kan bidra til å hindre spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Dokumentasjonen om tiltak som er gjennomført på idrettsbanene og mengder fyllmateriale bør tilpasses kravet i forskriften

Kommentarer:

Kommunen har dokumentasjon på en del tiltak som er utført for å oppfylle krav i forskriften, men ikke en samlet dokumentasjon som viser alle tiltakene. Kommunen har oversikt over hvor mye fyllmateriale som ble tilført idrettsbanene ved oppstart, men mangler dokumentasjon/skriftlig oversikt som viser hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra hver enkelt bane etter oppstart. Dokumentasjonen om hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanen for å oppfylle krav i forskriften og hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra banene bør være bedre tilpasset til å vise at kravene til dokumentasjon i forurensningsforskriften § 23A-8 er oppfylt.

Anmerkning 2

Det kan være en risiko for spredning av fyllmateriale fra anleggsmaskiner på Leknes idrettspark

Kommentarer:

Det er ikke montert rister i port for anleggsmaskin på Leknes idrettspark, men driftsansvarlig opplyste om at de rengjør maskinene for fyllmateriale før de forlater banen og at de ikke benyttes i vått vær. Det finnes ikke skriftlige rutiner som omfatter rengjøring av maskiner og uten fysiske tiltak på banen er det en risiko for at fyllmateriale kan spre seg via maskiner. Det framkom også under tilsynet at driftsansvarlig har vurdert anleggsmaskiner som en risiko for spredning av fyllmateriale fra idrettsbanen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forurensningsforskriften kapittel 23A