



NORSK GJENVINNING AS AVD ÅLESUND
Bingsa Industriområde
6019 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12

Norsk Gjenvinning AS avd. Ålesund - inspeksjonsrapport 2024.005I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 20.3.2024 ved Norsk Gjenvinning AS avd. Ålesund. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Daniel Klokk

Line Holstad

Roger Refsnes

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Gunnhild L. Austvoll

Mari Stubberud

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 5 avvik og ga 1anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Overskridelse av tillat mengde farlig avfall
2. Farlig avfall blir lagret uten tilstrekkelig sikring
3. Tanker som inneholder farlig avfall mangler merking
4. Næringsavfall i form av glass og metall lagres ikke i samsvar med tillatelsen
5. Området hvor det håndteres næringsavfall er preget av forsøpling

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Norsk Gjenvinning avd. Ålesund må før 1.7.2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Gunnhild Liva Austvoll
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
ÅLESUND KOMMUNE

Postboks 1521

6025

ÅLESUND



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Norsk Gjenvinning avd. Ålesund	Kommune: Ålesund
Bedriftsnr. for underenheten: 972389781	Eies av (organisasjonsnr.): 937270062
Kontrollnummer: 2024.005.I.SFMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 31.10.2017 (farlig avfall), 5.1.2012 (næringsavfall) og 5.1.2012 (EE-avfall)	Anleggsnummer: 1504.0027.01

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført som en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med anlegg som mottar farlig avfall. Samtidig gjennomførte vi tilsyn med overholdelse av sentrale krav i tillatelsen som gjelder næringsavfall/ordinært avfall.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Mottak, håndtering og lagring av farlig avfall
- Lagring av ordinært avfall
- Utslipp til vann
- Virksomhetens oppfølging av funn fra forrige inspeksjon

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Overskridelse av tillat mengde farlig avfall

Avvik fra:

Kap. 1 og 2 i virksomhetens tillatelse til farlig avfall
Avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 4 punkt 2

Kommentarer:

Norsk Gjenvinning AS avd. Ålesund har i egenkontrollen for 2023 rapportert at dere hadde mer farlig avfall på lager enn det som er satt som grenser i tillatelsen. Dette gjaldt for flere fraksjoner. Årsaken til overskridelsene ble oppgitt å være problemer med viderelevering. Dette har og medført at farlig avfall lagres lenger enn grensen på 12 måneder. På tilsynsdagen var det også lagret mer farlig avfall



enn det som er tillatt. Vi fikk opplyst at dere har en rutine for å stanse mottak når grensene for farlig avfall er nådd. Utskrift av lagerbeholdningen på tilsynsdagen viser at mengden farlig avfall på lager er langt over den mengden virksomheten har lov til å ha på lager. Dette gjaldt spesielt fraksjonen «annet farlig avfall» der grensen er 25 tonn. Det var lagret mer enn 135 tonn over grensen.

Når det gis tillatelse til mottak av farlig avfall, er det et krav at virksomheten stiller finansiell sikkerhet. Sikkerheten beregnes ut fra rammene i tillatelsen. Fraksjonen «annet farlig avfall» er den som er priset høyest. Norsk Gjenvinning avd. Ålesund sin finansielle sikkerhet ble utarbeidet i 2017 og burde ha vært prisjustert. I avfallsforskriften er det krav om at virksomheten skal vurdere størrelsen på den finansielle sikkerheten hvert femte år.

Det er en betydelig overskridelse av grensen for farlig avfall på lager, og i tillegg mangler det finansiell sikkerhet som samsvarer med den lagrede mengden. Dette utgjør et alvorlig brudd på tillatelsen. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har derfor valgt å varsle stans i de typene farlig avfall som overskrider mengdegrensene for den enkelte fraksjon. Varsel om stans er sendt i eget brev av 22. mars 2024.

Avvik 2

Farlig avfall blir lagret uten tilstrekkelig sikring

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5

Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 1

Punkt 3.3 i virksomhetens tillatelse til farlig avfall

Kommentarer:

Ved befaring på virksomhetens område så vi at farlig avfall ble lagret utenfor de områdene hvor det er lagt til rette for det. Eksempel på dette var IBC med avskåret topp som var lagret ute i nærheten av sluk. Innholdet i IBC'en var ikke kjent, men luktet maling/løsemiddel. Grunnet store mengder farlig avfall på lager hadde virksomheten tatt i bruk en annen hall til lagring av farlig avfall, denne hallen har ikke tett dekke.

Det var i tillegg tatt hull i plata med tettdekke hvor det lagres farlig avfall, se bilde. Grunnen til dette var reparasjon på rørsystem. Vi fikk opplyst at det hadde stått slik en stund pga. vanskelighet med å skaffe deler. Det var satt en kjegle over for å vise hvor det var. Det lagres større mengder farlig avfall på plata. Det var ikke laget egen risikovurdering for dette arbeidet eller igangsatt tiltak for å minske en eventuell hendelse.

Vi ser alvorlig på at det er tatt hull i det tette dekket samtidig som det lagres flytende farlig avfall der.

Avvik 3

Tanker som inneholder farlig avfall mangler merking

Avvik fra:

Forurensingsforskriften §18-6 g

Kommentarer:

Norsk Gjenvinning avd. Ålesund har flere tanker innenfor ringmuren, men det mangler merking av innhold på flere tanker og rør.



Forskriften krever at tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

Avvik 4

Næringsavfall i form av glass og metall lagres ikke i samsvar med tillatelsen

Avvik fra:

Punkt 3.3 i virksomhetens tillatelse til næringsavfall

Kommentarer:

Glass og metall som er samlet inn fra næringsvirksomhet blir lagret ute, under tak og med halv vegg på tre sider. Området rundt er preget av avfallet fra glass og metall lager, se avvik 5 under. Kravet i tillatelsen er at all lagring, sortering og omlasting av avfall skal foregå innendørs på tett dekke.

Ved forrige tilsyn i 2019 ble det også gitt avvik på at avfall ikke var lagret i samsvar med tillatelsen.

Avvik 5

Området hvor det håndteres næringsavfall er preget av forsøpling

Avvik fra:

Punkt 3.5 i virksomhetens tillatelse til næringsavfall

Kommentarer:

Tillatelsen stiller krav om at anlegget og områdene omkring alltid skal holdes i orden og fri for forsøpling.

På tilsynsdagen var både deler av anlegget og nærområdet preget av forsøpling. Vi observerte avfall i naturen da spesielt i bakkant av området hvor det lagres glass og metall. Det manglet óg gjerde der noe som kunne ha begrenset mengden avfall på avveie.

Ved forrige tilsyn i 2019 ble det også gitt avvik på at det det var forsøpling i anlegget og rundt. Forsøpling er denne gangen er mest preget av metallemballasje i form av kaviartuber, leverpostebokser mm. i tillegg til plastavfall.

4. Anmerkninger

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Norsk Gjenvinning avd. Ålesund baserer seg på at kommunen kan stenge oppsamlingstanker



Kommentarer

Vi viser til utklipp fra prosedyren (se under) tilhørende oljeutskiller og minner om at det er virksomheten som skal sikre at en hendelse ikke medfører forurensning. Dere kan ikke basere dere på at kommunen skal stenge oppsamlingstanker.

Utklipp fra prosedyre

«Vann går via sandfang til oljeutskiller. Vann fra oljeutskillere samt overvann ledes til kommunalt nett til utslippspunkt i fjorden ved Bingsa. Kommunen har store oppsamlingstanker ved utslippspunkt som kan stenges ved hendelser.»

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning avd. Ålesund har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning avd. Ålesund før 1. juli 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2008/2022.

6. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Norsk Gjenvinning avd. Ålesund vil bli ilagt et gebyr på kr 38 900 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 1 Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på norskeutslipp.no.



8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren

9. Bilder

Bildene under illustrerer noen av avvikene.



Avvik 2
IBC som inneholder ukjent stoff lagret ved sluk



Avvik 2
Hull som er tatt i tett dekke for
å utbedre rør.



Avvik 3
Tanker som inneholder farlig
avfall mangler merking



Avvik 5
Forsøpling inne på virksomhetens område innfor og utenfor gjerdet.