



Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren, Lysaker - Ramstadsletta

BYGGEPLAN

01	2021.04.20	Oppdatert entreprisegrensen	MB	MCH	JKL	PME
00	2020.04.28	Første utgave	MB	CaE	JKL	PME
Rev	Dato	Beskrivelse	Utført	Kontrollert	Disiplin-ansvarlig	Prosj.leder
11850 Prosjekt nr		Rapport				
X_683 Dok.nr		Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen				
		Tittel				



AAS-JAKOBSEN

Lilleakerveien 4 a, 0283 OSLO Tel +47 22 51 30 00

NGI

REVISJONSLISTE


Rev	Dato	Endringer
01	2021.04.20	Oppdatert entreprisegrensen

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB Rev.: 01

Forord

Første etappe av E18 Vestkorridoren bygges ut mellom Lysaker og Ramstadsletta. Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide byggeplan fra og med konkurransegrunnlag, til og med oppfølging i byggetiden og ferdigdokumentasjon. Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS har etablert en prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle fagområder og som består av ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Electronova AS, Asplan Viak AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS, Brekke&Strand AS, Norges Geotekniske Institutt, NILU og Safetec Nordic AS.

Strekningen er delt inn i flere entrepriser som vist i figuren under.



Entreprise E102, E103 og E105 vil være totalentrepriser inkl. elektro. SRO/Automasjon inngår i entreprise E121 Automasjon som vil være en byggherrestyrt entreprise. I tillegg er det noen entrepriser for forberedende arbeider (E101, E108) og lokale støytiltak (E131). Dette vil være utførelsesentrepriser.

Denne rapporten er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS og NGI og er den spesifikke tiltaksplanen for entreprise E105 Gjønnestunnelen.

 AAS-JAKOBSEN		Side: 2
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

Innhold

Forord.....	1
1 Innledning.....	3
2 Planlagt arbeid	4
3 Miljøtekniske grunnundersøkelser	5
3.1 Generelt om miljøtekniske grunnundersøkelser.....	5
3.2 Resultater miljøteknisk grunnundersøkelse.....	5
4 Tiltaksplan.....	8
4.1 Graveplaner.....	9
4.2 Oljetanker.....	9
4.3 Gjenværende forurensning	9
4.4 Behov for supplerende undersøkelser.....	10
4.5 Mellomlagring	10
4.6 Levering av forurensede masser.....	10
5 Referanser.....	12
VEDLEGG A Oversiktskart E105 Gjønnestunnelen (B50011 og B50111)	A.1
VEDLEGG B Analyseresultater med tilstandsklasser	B.1
VEDLEGG C Oversiktskart med prøvepunkt og tilstandsklasser	C.1

 AAS-JAKOBSEN		Side: 3
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

1 Innledning

Det er påvist forurensning i løsmassene som skal graves ut ved Gjønnes i forbindelse med utbyggingen av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta /1/. Det er utarbeidet en generell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i anleggsfasen for hele E18-prosjektet /2/. Tiltaksplanen gir en generell beskrivelse av hvordan forurensede masser skal disponeres og håndteres, samt hvordan håndteringen skal dokumenteres og hvilke retningslinjer som må følges.

For de ulike entreprisene blir det i tillegg utarbeidet en spesifikk tiltaksplan. Dette dokumentet er den spesifikke tiltaksplanen for arbeidene i E105 Gjønnestunnelen.

 AAS-JAKOBSEN		Side: 4
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

2 Planlagt arbeid

Entreprise E105 Gjønnestunnelen har anleggsområde i dagen på Gjønnes som vist i vedlegg A, tegning B50011. Driving av Gjønnestunnelen fra daganleggets østre grense og nesten til Strand, to løp i lengde ca. 1250 m, er også en del av entrepisen (Vedlegg A, tegning B50111). Resten av tunnelen, inkludert tunnelportal ved Strand, vil bli bygget i entreprise E102.

Arbeidene i entreprise E105 inkluderer riving av bygg, betongkonstruksjoner og støyskjermer, fjerning av berg med pigging, wire-saging og sprengning, fjerning av vegetasjonsdekket og løsmasser, omlegging av VA- og EL-anlegg, pelearbeider, spuntarbeider, massetransport, betongarbeider samt veg- og landskapsarbeider.

Entrepisen vil i hovedsak omfatte:

- Riving av en garasje, en nedgravd betongplate (bru) samt riving av støyskjermer
- Bygging av midlertidig omlagt Bærumsvei
- Bygging av ny permanent vei for Bærumsveien inkl. rundkjøring med kobling til Gjønnestunnelen samt reetablering av Gjønnesjordet over betongtunnel
- Bygging av ny GS-veg sør for Bærumsveien
- Boring, sprengning, pigging og delvis wiresaging i forbindelse med uttak av byggegrop for Gjønnestunnelen betongtunnel og teknisk bygg
- Pelearbeider
- Spuntarbeider
- Graving av stein- og løsmasser
- Omlegging av EL og VA
- Betongarbeider i forbindelse med bygging av betongtunnel, portal, teknisk bygg, støttemurer og utvidelse av kulvert for turvei vest for Gjønneshallen
- Permanent vannbehandlingsanlegg for tunnelvann i Gjønnestunnelen vil bli bygget i egen fjellhall på vestsiden av sørgående løp ved tunnelens lavbrekk. Da lavbrekket er lokalisert i entreprise E102 vil anlegget bli bygget i denne entrepisen.
- Driving av Gjønnestunnelen (toløps tunnel)
- Vann-, frostsikrings, elektro- og SRO-arbeider i Gjønnestunnelen

Arbeider i daganlegget for E105 har en anleggsvarighet på ca. 4 år og 4 måneder (52 måneder). Ut over dette vil det foregå kompletterende landskapsarbeider våren 2028 slik at total byggetid er ca. 4 år og 10 måneder (58 måneder).

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB Rev.: 01

3 Miljøtekniske grunnundersøkelser

3.1 Generelt om miljøtekniske grunnundersøkelser

I prosjekteringsperioden er det utført miljøtekniske grunnundersøkelser innenfor planlagt anleggsområde for E105 Gjønnestunnelen. Prøvepunktene er plassert basert på en skrivebordsundersøkelse /3/ som ble utført for vurdering av grunnforurensing for prosjektet og som forarbeid til utarbeidelse av miljøprøvetakingsplaner. Det er utarbeidet en prøvetakingsplan /4/ som ble godkjent av Bærum kommune 2018-02-13. Miljøprøvetakingen har fulgt denne prøvetakingsplanen som har noen færre prøvetakingspunkt enn det som er anbefalt i Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn* /5/.

Resultater fra de miljøtekniske grunnundersøkelsene er beskrevet i en rapport /1/. I vedlegg B er det gitt samletabeller hvor påviste konsentrasjoner av miljøgifter i løsmassene er klassifisert i tilstandsklasser og prøvetakingsdybder er oppgitt. I tillegg er det gitt oversiktskart med prøvepunkt innenfor anleggsgrensen og påvist tilstandsklasse i hvert punkt i vedlegg C.

Løsmasseprøvene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets veileder /5/. Forbindelser som det ikke er oppgitt tilstandsklasser for, er klassifisert i henhold til normverdi gitt i samme veileder. For disse forbindelsene er konsentrasjoner over normverdi markert med grått i tabellene i vedlegg B.

Tabell 1 Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn /5/.

Tilstands-klasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse av tilstand	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Øvre grense styres av:	Normverdi	Helsebaserte aksept-kriterier	Helsebaserte aksept-kriterier	Helsebaserte aksept-kriterier	Nivå som anses å være farlig avfall

3.2 Resultater miljøteknisk grunnundersøkelse

I E105 er det blitt boret og prøvetatt ned til berg eller naturlig avsatt leire i 18 punkt og analysert på 24 løsmasseprøver (figur 1). Planlagte gravedybder i løsmasser er gitt i figur 2.

Generelt så er det påvist rene masser og masser i tilstandsklasse 2 i området, med unntak av punkt M192 0-1 m og 1-2 m hvor det er påvist oljeforbindelser i hhv. tilstandsklasse 4 og 3. Det er ikke påvist spredning av oljeforbindelser eller BTEX-forbindelser fra bensinstasjonen som ligger rett utenfor anleggsområdet i nord.

I M192 0-1 m og M196 0-1 m er det påvist lindan over normverdi (det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for denne forbindelsen). Ut over dette er det påvist lave overskridelser (tilstandsklasse 2) av enkelte tungmetaller i toppmassene i fire punkt (M183, M185, M191 og M200).


Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr <u>X_683</u>	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

Gjennomsnittlig TOC-innhold på området er 1,1 %.


I følge Miljødirektoratets veileder /5/ må masser i tilstandsklasse 4 fjernes ved tiltak, dersom ikke en risikovurdering viser at det kan bli liggende. Løsmasser i tilstandsklasse 1-3 kan gjenbrukes på området med gjeldende arealbruk.

Grove masser (pukk og grus/stein større enn 2 cm) fra eksisterende veilegeme og underliggende naturlig avsatt leire kan betraktes som rene masser ved utgraving.

Asfalt klassifiseres som ikke-inert avfall etter at det er fjernet fra sin opprinnelige funksjon på veier etc. og må leveres til gjenvinning eller deponeres på godkjent mottak /6/. Asfalt skal derfor graves vekk før underliggende masser graves ut og ikke blandes med rene masser.



Figur 1 Prøvetakingspunkt E105 (anleggsområde for entreprise E105 markert med rød, stiplet linje). Ut over tilstandsklasser representerer mørk grå farge = ikke prøvetatt, lys grå = over normverdi, hvit = prøvetatt men ikke analysert. Prøvetakingsdybder er oppgitt i vedlegg B.



Figur 2 Planlagte gravedybder (m) i løsmasser E105.

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB Rev.: 01

4 Tiltaksplan

Det er utarbeidet en generell tiltaksplan for hele prosjektet E18 Vestkorridoren, Lysaker-Ramstadsletta /2/ som beskriver:

- Miljøteknisk oppfølging inkl. oppstartsmøte
- Massehåndtering inkl. svartskifer
- Mellomlagring
- Transport og tiltak mot spredning av støv
- Håndtering av vann
- HMS
- Dokumentasjon under anleggsfasen og sluttrapportering
- Registrering i grunnforurensningsdatabasen

Det er også utført miljørisikovurdering for permanente utslipp i driftsfasen/permanente anlegg /7/ og midlertidige utslipp i anleggsfasen /8/ fra E105 til Øverlandselva. Anleggsvann fra dagsonen skal renses før det ledes til utslipp i Øverlandselva.

I tabell 2 er det gitt en oversikt over generelle krav til prøvetaking og disponering av gravemasser som ikke inneholder fremmede skadelige arter. For masser som inneholder fremmede skadelige arter og frø fra disse artene gjelder spesifikke krav beskrevet i eget dokument /9/.

Tabell 2 Oversikt over generelle krav til prøvetaking og disponering av gravemasser.

Fraksjon	Prøvetaking/ analyse	Klassifisering	Disponering
<20 mm	Prøvetaking og analyse	Rene dersom normverdier ikke overskrides.	Disponeres som rene masser*.
		Forurenset dersom normverdier overskrides.	Transport til godkjent mottak eller gjenbruk iht. Miljødirektoratets veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn /5/ innenfor tiltaksområdet.
>20 mm	Visuell kontroll	Rene dersom det ikke observeres belegg og/eller lukt.	Disponeres som rene masser*.
		Forurenset dersom det observeres belegg og/eller lukt.	Gjenbruk i tiltaksområdet såfremt helsebaserte tilstandsklasser for arealbruken overholdes. Forurensede masser skal ikke disponeres i de deler av tiltaksområdet som er rent. Overskuddsmasser og masser som ikke tilfredsstiller arealbruken, skal leveres til godkjent mottak.

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB Rev.: 01

Fraksjon	Prøvetaking/ analyse	Klassifisering	Disponering
Svartskifer	Visuell kontroll/ prøvetaking og analyse	Rene dersom ikke syre- dannende.	Disponeres som rene masser*.
		Forurensset /mulig radioaktivt avfall.	Transport til godkjent mottak.
Asfalt, betong og andre rivemasser	Visuell kontroll/ prøvetaking og analyse	Betong må analyseres, deponering eller gjenbruk avhenger av konsentrasjonsinnhold.	Gjenvinning/godkjent mottak. Rapporteres i avfallsplan.
Fremmede skadelige arter	Visuell kontroll/ artsbestemming	Innhold av frø/rester av fremmede skadelige arter nevnt i forskrift om fremmede organismer.	Transport til godkjent mottak eller gjenbruk iht. Miljødirektoratets veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurensset grunn /5/.
Naturlig avsatt leire	Ingen	Ren	Disponeres som rene masser*.

* Se Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018 for disponering av overskuddsmasser som ikke er forurensset

4.1 Graveplaner

Arbeid som skal utføres i E105 er vist i vedlegg A og planlagte gravedybder er presentert i figur 2. For hele området gjelder det at dersom man støter på masser med synlig sterkt forurensning under utgraving, som f.eks. olje, må miljøteknisk personell tilkalles for å vurdere forurensningssituasjonen og eventuelt utføre prøvetaking.

Foreløpig volumestimat for løsmasser som skal fraktes ut av området er ca. 40 000 m³ /10/.

4.2 Oljetanker

Det er ikke registrert oljetanker innenfor anleggsområdet på Gjønnes, men det ligger en bensinstasjon med flere drivstofftanker rett utenfor området i nord.

Erfaringsmessig kan det rundt drivstofftanker forekomme oljeforurensning opp til tilstandsklasse 5, samt fri fase forurensing dersom lekkasje har funnet sted. Ved graving inntil/langs anleggsgrensen i nærheten av bensinstasjonen må man være oppmerksom på faren for mulig oljeforurensning og tilkalle miljøteknisk personell dersom forurensning oppdages.

4.3 Gjenværende forurensning

Krav til tilstandsklasse i gjenværende masser og masser som kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet er gitt i tabell 3 /5/.

Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB Rev.: 01

Tabell 3 Krav til masser som kan bli liggende på området med ulik arealbruk i toppjord og i dypeliggende jord /5/.

Arealbruk	Tilstandsklasse i toppjord (0- 1 m)	Tilstandsklasse i dypeliggende jord (> 1 m)
Bolig, skole park og grøntstruktur	2 eller lavere	3 eller lavere, ev. 4 dersom risiko for helse og spredning er akseptabel
Industri og trafikkareal	3 eller lavere, ev. 4 dersom risiko for helse og spredning er akseptabel	3 eller lavere, ev. 4 og 5 dersom risiko for helse og spredning er akseptabel

I henhold til Miljødirektoratets veileder /5/ kan det gjøres en risikovurdering med hensyn til helse og spredning for å avgjøre hva som er akseptabelt i de ulike områdene. Om det ikke gjennomføres en risikovurdering, må arealer hvor det skal gjennomføres tiltak ryddes opp til å tilfredsstille tilstandsklasse 3 i topp- og dypeliggende masser i arealer regulert til trafikkareal. Tilsvarende for områder regulert til bolig, skole, park eller grøntstruktur må arealene tilfredsstille tilstandsklasse 2 i toppjord og 3 i dypeliggende etter tiltak om ikke risikovurdering er gjennomført.

4.4 Behov for supplerende undersøkelser

Det er avdekket ett punkt med masser i tilstandsklasse 4 (M192 0-1 m). Massene er avgrenset vertikalt med tilstandsklasse 3 ved 1-2 m dybde. Forurensningen må avgrenses horisontalt på forhånd og/eller en risikovurdering må utføres for å avgjøre om massene kan bli liggende når det utføres terrenginngrep (graving, utfylling etc.) på området.

4.5 Mellomlagring

Det er ikke planlagt for mellomlagring av løsmasser i E105 og alle overskuddsmasser vil bli kjørt bort til godkjent deponi uten mellomlagring. Dersom det allikevel blir aktuelt med mellomlagring, kan massene mellomlagres innenfor tiltaksområdet på områder med samme forurensningsgrad. Mellomlagring av masser skal ikke føre til spredning av forurensning og lagring skal foregå med sikring mot eksisterende dekke (duk, asfalt, e.l.). Masser med synlig forurensning må dekkes til med presenning og avrenning må sikres med adsorberende materiale eller samles opp på annen måte.

4.6 Levering av forurensede masser

Forurensede masser som kjøres ut av tiltaksområdet er å anse som avfall og må leveres ved godkjent deponi. De ulike deponikategoriene er inert deponi, ordinært deponi og deponi for farlig avfall. Hvis de forurensede massene skal leveres til inert deponi må det utføres en basiskarakterisering med utelekingstester av massene. Hvis utelekingstester ikke utføres må de forurensede massene leveres til ordinært deponi /11/.

 AAS-JAKOBSEN		Side: 11
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

Det er entreprenørens ansvar å ha oversikt over mengde forurensset masse som til enhver tid er levert til godkjent mottak, da det er de som får vektdokumentasjon fra mottakene. Når utkjøring av forurensset masse er avsluttet, må entreprenøren få en samlet signert oversikt fra mottaket over mengde masser som er levert i forbindelse med prosjektet. Det kreves også dokumentasjon på hvor rene overskuddsmasser er blitt deponert. Dette skal benyttes i slutt-dokumentasjon, og må oversendes til tiltakshaver og miljøteknisk rådgiver så snart det foreligger.


 AAS-JAKOBSEN		Side: 12
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

5 Referanser

- /1/ Aas-Jakobsen og NGI: Miljøundersøkelser Gjønnes (E105). E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_689, 2018.
- /2/ Aas-Jakobsen og NGI: Generell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser. E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_685, 2018.
- /3/ Aas-Jakobsen og NGI: Skrivebordsundersøkelse for vurdering av grunnforurensning. E18 Lysaker-Ramstadsletta inkl. Bærumsdiagonalen. Reguleringsplan. Prosjekt nr. 11510, Rapport M-003, 2015.
- /4/ Aas-Jakobsen og NGI: Prøvetakingsplan med begrunnelse av antall prøvepunkt. E18 Vestkorridoren, Lysaker-Ramstadsletta, byggeplan. Notat X_251, 2017.
- /5/ SFT (Miljødirektoratet): Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. TA 2553/2009.
- /6/ Kontrollordningen for asfaltgjenvinning 2019. Veileder i gjenbruk av asfalt.
- /7/ Aas-Jakobsen, Vianova, Asplan Viak: Miljøriskovurdering. Permanente utslipp fra E105 til Øverlandselva og Holtekilen. E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_612, 2021.
- /8/ Aas-Jakobsen, Vianova, Asplan Viak: Miljøriskovurdering. Utslipp i anleggsfasen fra E105 til Øverlandselva. E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_611, 2021.
- /9/ Aas-Jakobsen, Asplan Viak: Kartleggings og tilstandsrapport for fremmede arter. E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport X_755, 2019.
- /10/ Aas-Jakobsen, Vianova: Uttak av løsmasser og berg. E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Byggeplan. Rapport C_011, 2019.
- /11/ Avfallsforskriften, kap. 9. Deponering av avfall.

 AAS-JAKOBSEN		Side: A.1
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

VEDLEGG A Oversiktskart E105 Gjønnestunnelen (B50011 og B50111)




Tegnforklaring:

- Anleggsgrense
- Veganlegg
- Fortau
- Riggområde


Merknad:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ① J290 Teknisk bygg Gjønnes | ⑨ J476 Støttemur ved Gjønneshallen |
| ② K710 Gjønnestunnelen portal nord | ⑩ K730 Gjønnes gangkulvert II |
| ③ K711 Gjønnes støttemur I | ⑪ J471 Støttemur II |
| ④ J470 Trapper bussholdeplass Gjønnes | |
| ⑤ J475 Støttemur ved trau sørgående | |
| ⑥ K720 Støttemur Bærumsveien sør I | |
| ⑦ J474 Støttemur Bærumsveien nord | |
| ⑧ J472 Støttemur Bærumsveien sør II | |

3 Første høringsutgave	MVI	MVE	BRS	23-09-2020
2 Justert utkast tegningsperm	MVI	MVE	BRS	23-09-2020
Revisjon	Revisjonen gjelder			
Utarb	Kontr	Godejnt	Rev dato	
Tegningsdato	17-02-2020			
Bestiller	Tom Hedalen			
Produser for	Utbygging			
Produser av	Aas-Jakobsen/VNPT			
Prosjektnr.	100536			
Prosjektfasenr.	-			
Arkivreferanse	-			
Mølestokk (A1)	1:1000			
Koordinatsystem	EUREF89 NTM sone 10			
Uarbeidet av	MVI	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Høydegrunnlag:	NN2000			
Tegningsnr. / revisjonsbokstav	B50011			3



A PLAN
1:1000
P1950-2600



B PLAN
1:1000
P2600-3400

1	Første høringsutgave	HAH	TWA	BRS	15-03-2021
	Revisjon Revisjonen gjelder	Utarb	Konfr	Godkjent	Rev. dato
Stasjons vegetasjon					
	Tegningsdato	15-03-2021			
	Bestiller	Tom Hedalen			
	Produksert for	Utbrygging			
	Produksert av	Aas-Jakobsen			
E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta					
	E105 Gjønnestunnelen				
	Gjønnestunnelen				
	Oversikt				
Konkurransegrennlag					
	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	
	HAH	TWA	BRS	11850	
	Tegningsnr. /				
	revisionsbokstav				
	B50111				1

 AAS-JAKOBSEN		Side: B.1
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

VEDLEGG B Analyseresultater med tilstandsklasser



Vedlegg B Analyseresultater med tilstandsklasser Gjønnes

Forbindelse	Enhet	Norm-verdi	M183	M184	M185		M186		M187	M188	M189	M190	M191		M192		
			0-1 m	0,2-1 m	0-1 m	1-2 m	0-1 m	1-2 m	0-1 m	0-1 m	0-1 m	0-1 m	0-1 m	1-2 m	0-1 m	1-2 m	
Tørrstoff	%		93,0	59,3	79,5	75,8	78,1	79,9	89,2	75,1	86,8	85,1	80,3	78,4	85,9	90,9	
TOC	% TS		i.a.	0,57	i.a.	i.a.	i.a.	0,47	i.a.	0,45	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	1,92	
As (Arsen)	mg/kg TS	8	5,9	3,9	5,1	1,59	2,6	3,04	1,8	2,8	2,8	3,9	6,0	9,2	3,4	2,33	
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	1,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,10	<0,05	<0,10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,28	0,04	0,25	<0,10	
Cr (Krom)	mg/kg TS	50	52	45	61	34,5	31	32,4	36	34	27	32	44	39	33	36,6	
Cu (Kopper)	mg/kg TS	100	14	28	31	35,2	21	40,2	29	30	9,1	20	32	26	22	25,2	
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	1	<0,01	0,2	<0,01	<0,20	0,01	<0,20	0,02	0,02	<0,01	0,02	<0,20	0,01	<0,20	<0,20	
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	60	46	46	60	37,5	31	37,6	51	37	22	46	65	47	43	46,2	
Pb (Bly)	mg/kg TS	60	8	18	19	14,8	15	15,7	7	14	10	11	18	16	17	13,2	
Zn (Sink)	mg/kg TS	200	34	100	96	75,5	69	75,4	43	82	38	48	79	91	79	57,2	
Sum PCB-7	mg/kg TS	0,01	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	
Naftalen	mg/kg TS	0,8	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Fluoren	mg/kg TS	0,8	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Fluoranten	mg/kg TS	1	<0,010	<0,010	0,042	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,012	0,019	<0,010	<0,010	0,016	0,01
Pyren	mg/kg TS	1	<0,010	<0,010	0,026	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,014	<0,010	<0,010	0,02	0,011
Benso(a)pyren	mg/kg TS	0,1	<0,010	<0,010	0,019	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,017	<0,010	<0,010	<0,013	0,017	
Sum PAH-16	mg/kg TS	2	0,011	i.p.	0,145	i.p.	i.p.	i.p.	0,01	i.p.	0,012	0,132	i.p.	i.p.	0,086	0,12	
Bensen	mg/kg TS	0,01	<0,010	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,010	0,0083	<0,0050	
Toluen	mg/kg TS	0,3	<0,040	<0,040	<0,040	<0,10	<0,040	<0,10	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,10	<0,040	<0,10	<0,10
Etylbensen	mg/kg TS	0,2	<0,040	<0,040	<0,040	<0,020	<0,040	<0,020	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,020	<0,040	<0,020	<0,020
Xylener	mg/kg TS	0,2	<0,040	<0,040	<0,040	<0,0150	<0,040	<0,0150	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,0150	<0,040	<0,0150	<0,0150
Sum BTEX	mg/kg TS		i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,0083	i.p.	
Sum alifater >C12-C35	mg/kg TS	100	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	10	i.p.	46	i.p.	88	i.p.	i.p.	<10	1400	340	
Cr6+	mg/kg TS	2	i.a.	i.a.	i.a.	0,307	i.a.	0,333	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	0,33	i.a.	0,076	0,169
Pentaklorfenol	mg/kg TS	0,006	i.a.	i.a.	i.a.	<0,006	i.a.	<0,006	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	<0,006	i.a.	<0,006	0,046	
1,2,3-Triklorbensen	mg/kg TS	0,01	i.a.	i.a.	i.a.	<0,010	i.a.	<0,010	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	<0,010	i.a.	0,035	<0,010	
Pentaklorbensen	mg/kg TS	0,1	i.a.	i.a.	i.a.	<0,010	i.a.	<0,010	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	<0,010	i.a.	0,15	<0,010	
Lindan	mg/kg TS	0,001	i.a.	i.a.	i.a.	<0,0010	i.a.	<0,0010	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	<0,0010	i.a.	2,6	<0,0010	
Tilstandsklasse			2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	3	

i.p. ikke påvist over analysemetodens rapporteringsgrense

i.a. ikke analysert



Vedlegg B Analyseresultater med tilstandsklasser Gjønnes

Forbindelse	Enhet	Norm-verdi	M193		M194	M195	M196		M199	M200	M201	M202
			0-1 m	1-2 m	0-1 m	0-1 m	0-1 m	1-1,4 m	0-1 m	0-1 m	0-1 m	0-1 m
Tørrstoff	%		77,3	79,2	85,8	87,3	87,1	86,7	91,6	98,2	78,5	82,6
TOC	% TS		i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	2,1	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
As (Arsen)	mg/kg TS	8	4	4,9	2,9	6,1	1,2	3,7	1,8	8	3,7	2,4
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	1,5	<0,05	<0,02	<0,05	0,35	0,35	0,13	<0,05	0,06	<0,05	<0,05
Cr (Krom)	mg/kg TS	50	31	34	32	35	15	17	17	56	33	34
Cu (Kopper)	mg/kg TS	100	25	21	22	32	21	14	15	55	18	20
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	1	0,02	0,02	0,11	<0,20	<0,20	0,02	0,05	<0,01	0,01	0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	60	28	36	30	40	16	23	21	44	44	37
Pb (Bly)	mg/kg TS	60	14	13	13	27	40	16	3	3	10	15
Zn (Sink)	mg/kg TS	200	76	65	67	95	63	45	40	22	60	68
Sum PCB-7	mg/kg TS	0,01	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,8	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,037	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoren	mg/kg TS	0,8	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,02	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranten	mg/kg TS	1	<0,010	<0,010	0,013	0,125	0,068	0,02	<0,010	<0,010	0,011	<0,010
Pyren	mg/kg TS	1	<0,010	<0,010	<0,010	0,106	0,049	0,026	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benso(a)pyren	mg/kg TS	0,1	<0,010	<0,010	0,011	0,075	0,033	0,021	<0,010	<0,010	0,011	<0,010
Sum PAH-16	mg/kg TS	2	i.p.	i.p.	0,024	0,66	0,48	0,201	0,038	i.p.	0,022	i.p.
Bensen	mg/kg TS	0,01	<0,010	<0,010	<0,010	<0,0050	<0,0050	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Toluen	mg/kg TS	0,3	<0,040	<0,040	<0,040	<0,10	<0,10	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Etylbensen	mg/kg TS	0,2	<0,040	<0,040	<0,040	<0,020	<0,020	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Xylenes	mg/kg TS	0,2	<0,040	<0,040	<0,040	<0,0150	<0,0150	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Sum BTEX	mg/kg TS		i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Sum alifater >C12-C35	mg/kg TS	100	i.p.	<10	i.p.	27	77	<10	i.p.	i.p.	17	15
Cr6+	mg/kg TS	2	i.a.	0,732	i.a.	0,371	<0,060	<0,060	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
Pentaklorfenol	mg/kg TS	0,006	i.a.	<0,006	i.a.	<0,006	<0,006	<0,006	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
1,2,3-Triklorbensen	mg/kg TS	0,01	i.a.	<0,010	i.a.	<0,010	<0,010	<0,010	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
Pentaklorbensen	mg/kg TS	0,1	i.a.	<0,010	i.a.	<0,010	<0,010	<0,010	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
Lindan	mg/kg TS	0,001	i.a.	<0,0010	i.a.	<0,0010	0,10	<0,0010	i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
Tilstandsklasse			1	1	1	1	o.n.	1	1	2	1	1


i.p. ikke påvist over analysemetodens rapporteringsgrense

i.a. ikke analysert

o.n. over normverdi

 AAS-JAKOBSEN		Side: C.1
Prosj. nr 11850	E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan	Dato: 2021.04.20
Dok. nr X_683	Tiltaksplan E105 Gjønnestunnelen	Sign MB

VEDLEGG C Oversiktskart med prøvepunkt og tilstandsklasser



Forurensset grunn TILSTANDSKLASSE

- Ikke analysert
- Ikke prøvetatt
- Over normverdi
- TK1
- TK2
- TK3
- TK4
- TK5

Punktene viser påvist forurensningsgrad.
For dybder på prøvene se vedlegg B

Målestokk (A3): 1:1 500 Datum: Euref89, Kartprosjekjon: UTM 33

E18 Fornebukryssset - Ramstadsletta		
E105 Gjønnes	Prosjektnr. 11850	Kart nr. 1
	Utført MCH	Dato 2021-04-13
	Kontrollert MB	Godkjent MB
		NGI