



Hallingdal brann- og redningsteneste IKS  
Torpomoen 27  
3579 Torpo

Saksbehandler:  
Trine Celius, 22 00 36 66

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Torpomoen rednings- og øvingsplass

### Kontrollnummer: 2022.358.I.SFOV

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Jon Bjella

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Trine Celius

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Pål Bjerke  
Bård Romuld

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Anne Stine Zakariassen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Torpomoen rednings- og øvingsplass den 8. september 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Hallingdal brann- og redningsteneste IKS mangler en dokumentert miljørisikovurdering

#### Anmerkninger:

- Hallingdal brann- og redningsteneste IKS sine rutiner kan forbedres

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 18.10.2022 | Trine Celius | Kari Skogen  |
| dato       | kontrollør   | seksjonssjef |

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Torpomoen Drift AS
- Ål kommune
- Gol kommune
- Flå kommune
- Hemsedal kommune
- Nesbyen kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Navn:</b> TORPOMOEN DRIFT AS  |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 989688715   | <b>Eies av:</b> 989503154 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 85.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted |                           |

### Kontrollert enhet

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Torpomoen øvingsplass - Hallingdal brann- og redningsteneste IKS | <b>Anleggsnr.:</b> 3043.0075.01 |
| <b>Kommune:</b> Ål  | <b>Fylke:</b> Viken             |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Brannøvingsplass                                     |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> -   | <b>Sist endret:</b> -           |

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av produktkontrollen og forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for Brannøvingsplasser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Bruk av brannskum
- Utforming av brannøvingsplassen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS innen 13. januar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Trine Celius.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. august 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hallingdal brann- og Redningsteneste IKS bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS mangler en dokumentert miljørisikovurdering

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 6 «Risikovurdering»

**Kommentarer:**

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø. Det innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres.

Gjennom miljørisikovurderingen skal virksomheten vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe og ha oversikt over de miljøverdier som kan bli berørt av forurensning fra driften, inkludert hvilke konsekvenser slik forurensning kan ha for omgivelsene (vann, grunn, luft, flora og fauna).

Alle aktiviteter/hendelser som foregår på brannøvingssplassen med tanke på utslipp til ytre miljø må synliggjøres (jord, luft, vann): bruk av slukkemiddel, øvelsesutstyr, lagring av avfall og kjemikalier, eksisterende grunnforurensning mm.

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS har ikke utarbeidet en risikovurdering for ytre miljø på øvingsplassen på Torpomoen rednings- og øvingspark.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS sine rutiner kan forbedres

**Kommentarer:**

Under tilsynet kunne Hallingdal brann- og redningsteneste IKS fremlegge rutiner for gjennomføring av kurs og øvelse. Det ble opplyst under tilsynet at rutinen gjennomgås en gang i året. Rutinen manglet informasjon om:

- dersom skum ikke skal brukes bør det tydeliggjøres i rutinen
- dersom kun rent trevirke skal brukes bør det tydeliggjøres i rutinen
- dato for gjennomgang av rutinen

## 8. Andre forhold

I Hallingdal brann- og redningsteneste IKS inngår følgende kommuner; Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Hallingdal brann- og redningsteneste IKS utfører ca. en øvelse i uken. Det brukes ikke skum av noe slag på øvingsplassen, men redningstenesten bruker, ved behov, fluor-fritt skum ved reel brannslukning. Torpomoen rednings- og øvingspark arrangerer også brannslukningskurs på øvingsplassen. De følger samme retningslinjer som Hallingdal brann- og redningsteneste IKS og en person som er 50 % ansatt i hver av de to virksomhetene er da ansvarlig for øvelsen. Representanter fra Torpomoen rednings- og øvingspark var ikke tilstede på tilsynet pga. andre oppgaver utenfor øvingsparken.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes både håndslukkere og konsentrat med fluorholding skum. Noen fluorforbindelser (såkalte PFAS) er forbudt å bruke i brannskum både ved øvelse og ved reell brannslukking. Dette gjelder alle brannskum som inneholder stoffet PFOS eller PFOS-relaterte forbindelser. Disse brannskummene er også ulovlig å ha på lager og de skal levers til godkjent mottak for destruksjon. Det er også forbud å utføre brannøving med brannskum som inneholder PFOA. Videre gjelder også at det ikke er lov å øve med brannskum som inneholder andre PFAS (enn de som er nevnt over) uten at virksomheten har en tillatelse fra forurensningsmyndigheten, som i dette tilfellet er Statsforvalteren.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## 10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Substitusjonsplikten (M104)
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Håndtering av farlig avfall (M-284)
- Avfallsdeklarering.no (M-421)
- Miljøkrav for brannøving med bruk av PFAS-holdig slukkeskum (M-1619)

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)
- [Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester \(produktkontrollloven\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på [www.lovdatabasen.no](http://www.lovdatabasen.no) og [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no).

Link til aktuelle brosjyrer/infoark/informasjon:

- [Miljøkrav for brannøving med bruk av PFAS-holdig slukkeskum \(M-1619\)](#)
- [Har virksomheten din farlig avfall \(M-550\)](#)
- [Avfallsdeklarering.no \(M-421\)](#)
- [Håndtering av farlig avfall \(M-284\)](#)

- [Substitusjonsplikten \(M 104\)](#)
- [Kontroll med risiko gir gevinst - risikobrosjyre](#)
- [Avvikshandtering - brosjyre](#)
- [Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall - Her finner du informasjon om hvilke vurderinger som kan inngå i virksomhetens miljørisikovurdering](#)

Ytterligere informasjon finnes på miljødirektoratets hjemmeside:  
[www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no)