



NITTEDAL IDRETTSLAG
Postboks 75
1486 Nittedal

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nittedal sentralidrettsanlegg Kontrollnummer: 2022.350.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Magnus Arnesen

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:
Kenneth Rein

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Trine Celius

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nittedal sentralidrettsanlegg den 10.06.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Nittedal idrettslag mangler et system for å melde inn avvik knyttet til ytre miljø
- Nittedal idrettslag mangler en skriftlig risikovurdering av bruk av gummigranulat på kunstgressbanene med hensyn på ytre miljø

Anmerkning:

- Nittedal idrettslag sine rutiner for drift og vedlikehold og loggføring kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.



Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30.6.2022

Guro Holte

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nittedal kommune



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NITTEDAL IDRETTSLAG	
Organisasjonsnr.: 912706451	Eies av: 983427677
Bransjenr. (NACE-kode): 93.120 - Idrettslag og -klubber	

Kontrollert enhet

Navn: Nittedal sentralidrettsanlegg	Anleggsnr.: 3031.0072.01
Kommune: Nittedal	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens landsomfattende tilsynsaksjonsaksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Målet med aksjonen er å sikre at de ansvarlige for idrettsbaner som bruker plastholdig innfyll har nødvendig kjennskap til regelverket, og følger kravene. Kravene i forurensningsforskriften § 23 A er rettet mot den «ansvarlige», som videre i § 23A-3 blir definert som *både* den som eier *og* den som er ansvarlig for drift og vedlikehold av idrettsbanene.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utforming av anlegget
- Avfallshåndtering
- Driftsrutiner
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.



3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nittedal idrettslag plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Nittedal idrettslag innen 1. november 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. juni 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nittedal sentralidrettsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 7 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Nittedal idrettslag mangler et system for å melde inn avvik knyttet til ytre miljø

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 7



Kommentarer:

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Rutinene skal være skriftlige. Dette innebærer at det må etableres et system for avviksbehandling, der virksomheten identifiserer uønskede hendelser, kartlegger årsaken til slike hendelser og iverksetter tiltak for å hindre gjentakelse.

Det er ikke utarbeidet et system for å registrere avvik knyttet til drift av kunstgressbanene og gummigranulat. Eksempler på avvik kan være granulat på avveie via brukere, anleggsmaskiner eller i forbindelse med lagring av granulat, snølagring utenfor banen, osv.

Avvik 2

Nittedal idrettslag mangler en skriftlig risikovurdering av bruk av gummigranulat på kunstgressbanene med hensyn på ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften, § 5, 2. ledd, punkt 6

Kommentarer:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Det kunne ikke vises til en skriftlig risikovurdering for kunstgressbanene som tar for seg fare for utslipp av gummigranulat til ytre miljø eller en tiltaksplan basert på denne.

Følgende aktiviteter/hendelser kan ha betydning for ytre miljøpåvirkning og er ikke synliggjort i en skriftlig risikovurdering:

- Håndtering, ombruk og lagring av gummigranulat
- Tiltak for hindre spredning av gummigranulat fra brukere og anleggsmaskiner
- Overvannshåndtering
- Snørydding/lagring

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Nittedal idrettslag sine rutiner for drift og vedlikehold og loggføring kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten opplyste under tilsynet at de har drifts- og vedlikeholdsrutiner for kunstgresset som blant annet omfatter slodding. I rutinene er det ikke spesifisert hvordan opprydning av granulat skal foregå.

8. Andre forhold

Nittedal sentralidrettsanlegg sin 11er bane er under rehabilitering, og det foregår et bytte av kunstgress her. Det ble opplyst at det skal benyttes BioFlex som innfyll på denne banen (sand belagt med 0,8% plast). Da Statsforvalteren besøkte anlegget var det ikke noe underlag på denne banen, og området bar preg av at det foregikk anleggsarbeid på stedet. Pga. vanskelig tilgang, ble det ikke foretatt en fullstendig befaring rundt hele denne banen.

Tiltak for å oppfylle krav i forskriften kapittel 23 A var planlagt, men ikke slutført på banen som var under rehabilitering. Det ble observert en haug med gammelt granulat av typen SBR (oppmalte bildekk) på siden av banen i tillegg til noe på nedsiden av banen, som virksomheten opplyste at skal fjernes og leveres som avfall.

Nittedal sentralidrettsanlegg har også en 9er bane, som ble rehabilitert i 2019, som også bruker BioFlex som innfyll. Det er lagt opp til at overvann fra anlegget blir fordrøyd til grunnen. Ifølge virksomheten blir snø lagret på banen vinterstid.

Det ble opplyst at brukt granulat tidligere (sist gang i 2020) er rensert og solgt til en annen virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at etter 1. juli 2021 (da forskriften trådte i kraft), er det kun tillatt å ombruke plastholdig granulat på samme idrettsbane eller levere det til lovlig avfallsanlegg.

På bakgrunn av opplysninger Statsforvalteren fikk fra Nittedal kommune om at Nittedal idrettslag *både* er drifter *og* eier av banen, var det kun idrettsanlegget som ble invitert og deltok på dette tilsynet. Ifølge idrettslaget er dette feil. Idrettslaget opplyser at kommunen *er* eier av banen. Vi minner om at både eier og drifter av anlegget er ansvarlig for at idrettsbanen driftes i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 23 A og annet relevant regelverk

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- [Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den](#)
- [Kontroll med risiko gir gevinst](#)