



MILJØKVALITET AS  
Sørestrandvegen 894  
6222 IKORNNES

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Guro Gjenstad, 71 25 84 29

## Miljøkvalitet AS - inspeksjonsrapport 2024.007.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 3. april 2024 ved Miljøkvalitet AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Piotr Chrzaszcz

Jozef Bruncak

Line Holstad

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Guro Gjenstad

Mari Kaarfald Stubberud

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 5 avvik og gir 2 anmerkninger etter inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Lageret for farlig avfall er ikke sikret mot utslipp til vann
2. Det var mer farlig avfall på lager av en fraksjon enn det tillatelsen har som maksimalgrense
3. Virksomheten har tatt imot typer av farlig avfall som ikke er omfattet av tillatelsen
4. Virksomheten har ikke analysert prioriterte stoffer i utslipp til vann
5. Lagring og omlasting av plastavfall skjer utendørs

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Miljøkvalitet AS må før 1. juli 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Guro Gjenstad  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*



Kopi til:

SYKKYLVEN KOMMUNE  
ATTVIN AS

Kyrkjevegen 62  
Alvikvegen 194

6230  
6019

SYKKYLVEN  
ÅLESUND



## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Miljøkvalitet AS	Anleggsnummer: 1528.0011.01
Bedriftsnr. for underenheten: 976936965	Eies av (organisasjonsnr.): 976934121
Kommune: Sykkylven	Anleggsaktivitet: Innsamling av ikke-farlig avfall
Kontrollnummer: 2024.007.I.SFMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 08.11.2004	Tillatelse sist oppdatert: 08.06.2021

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført som en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med anlegg som mottar farlig avfall. Samtidig gjennomførte vi tilsyn med overholdelse av sentrale krav som gjelder ordinært avfall. Virksomhetens tillatelse omfatter både ordinært og farlig avfall.

### Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll inkludert risikovurdering og avvikshåndtering
- Mottak, håndtering og lagring av farlig avfall
- Lagring av ordinært avfall
- Utslipp til vann

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## 3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Lageret for farlig avfall er ikke sikret mot utslipp til vann.

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 nummer 1 d  
Punkt 3.3 i virksomhetens tillatelse.

### **Kommentarer:**

Avfallsforskriften krever at lagring av farlig avfall skal skje på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Tillatelsen viser til forskriften og presiserer at farlig avfall skal lagres slik at det ikke oppstår forurensning.

Hallen der farlig avfall blir lagret, har fast dekke som leder til oljeutskiller. Utløpet kan ikke stenges. Det blir ledet videre til kommunal avløpsledning. Eventuelle lekkasjer av farlig avfall vil kunne havne i fjorden.



### **Avvik 2**

Det var mer farlig avfall på lager for en fraksjon enn det tillatelsen har som maksimalgrense.

#### **Avvik fra:**

Punkt 1.1 i virksomhetens tillatelse.

#### **Kommentarer:**

På tilsynsdagen var det mer på lager av PCB-holdige isolerglassruter enn grensen som er satt i tillatelsen. Dette var markert med egen farge i virksomhetens oversikt over farlig avfall som stod på lager. Forholdet var ikke registrert som avvik. Vi fikk opplyst at rutene hadde kommet inn like før påske og at det derfor foreløpig ikke hadde vært anledning til å sende dem videre.

### **Avvik 3**

Virksomheten har tatt imot typer av farlig avfall som ikke er omfattet av tillatelsen.

#### **Avvik fra:**

Punkt 1.1 i virksomhetens tillatelse.

#### **Kommentarer:**

Tillatelsen omfatter en rekke typer farlig avfall, og disse er opplistet i en tabell under punkt 1.1. Det har blitt tatt imot flere typer som ikke er omfattet av tillatelsen. For 2023 var følgende fraksjoner oppført i egenkontrollrapporten: uorganiske syrer (kode 7131), kreosotimpregnert trevirke (kode 7154) og avfall med ftalater (kode 7156). Mottak av slikt avfall har ikke blitt avviksbehandlet.

### **Avvik 4**

Virksomheten har ikke analysert prioriterte stoffer i utslipp til vann.

#### **Avvik fra:**

Punkt 4.1 og 11.1 i virksomhetens tillatelse.

#### **Kommentarer:**

Tillatelsen har som vilkår at utslipp til vann ikke skal være forurenset med prioriterte stoffer. Dette skal dokumenteres med målinger av relevante stoffer. En liste over prioriterte stoffer ligger som vedlegg til tillatelsen.

Miljøkvalitet AS har ikke gjennomført målinger av prioriterte stoffer i sine utslipp til vann. Det er bare gjort analyser av oljeinnhold.

### **Avvik 5**

Lagring og omlasting av plastavfall skjer utendørs.

#### **Avvik fra:**

Punkt 3.4 i virksomhetens tillatelse.



### **Kommentarer:**

Tillatelsen krever at all lagring, sortering og omlasting av avfall skal skje innendørs. Ukvernet trevirke og rene masser/uorganisk materiale er unntatt.

På tilsynsdagen var det lagret plastavfall ute. Noe lå direkte på bakken og noe i åpne containere. To av containerne var overfylte. Slik lagring gir fare for avrenning og plastavfall på avveie. Avrenning med mulig utlekking går via sluk på området og videre til fjorden. Plastrester var synlig i skråningen nedenfor anleggsområdet.

## **4. Anmerkninger**

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene blir anmerket:

### **Anmerkning 1**

Risikovurdering av brannslukke vann kan forbedres.

### **Kommentarer:**

Virksomheten har gjort vurderinger av hvordan brannslukke vann skal håndteres ved en eventuell brann. Vannet vil bli ledet ut via oljeutskiller som ikke kan stenges. Det er ingen muligheter for oppsamling av brannslukke vann dersom det blir større mengder enn det som eventuelt blir holdt igjen i oljeutskiller. Ved en brann må man derfor regne med at slukke vann kan nå fjorden, og vurderinger av konsekvenser i et slikt tilfelle må også inngå i risikovurderingen.

### **Anmerkning 2**

Avfallsanlegget ligger på flere eiendommer enn den som er omfattet av tillatelsen.

### **Kommentarer:**

Tillatelsen gjelder for gnr. 43 bnr. 127, men avfallsaktivitetene foregår også på gnr./bnr. 43/27 og 43/140. Hele området er regulert til industri i kommunedelplanen.

## **5. Oppfølging etter inspeksjonen**

Miljøkvalitet AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må dere før 1. juli 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til [sfmrpost@statsforvalteren.no](mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no) eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2007/1479.



## 6. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under inspeksjonen at Miljøkvalitet AS vil bli ilagt et gebyr på kr 38 900 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 1. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

## 7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på [norskeutslipp.no](https://norskeutslipp.no).

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- Løyve til mottak og mellomlagring av ordinært og farleg avfall for Miljøkvalitet AS i Sykkylven kommune. Gitt av Statsforvalteren i Møre og Romsdal 08.11.2004, sist endret 08.06.2021.

## 9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:


- Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren

## 10. Bilder

Bildene under illustrerer noen av avvikene.



Avvik 1 om lagring av farlig avfall uten sikring mot utslipp til vann.  
Renne som går til oljeutskiller ved farlig avfall på miljøstasjon og på lagerområde:



Avvik 5 om utendørs lagring av plast.  
Plastavfall på bakken og i åpne konteinere utendørs:

