

Fra: Nils Jøstensen[nils@sisomar.no]
Dato: 16.08.2018 08:41:29
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Kopi: jon Meisfjord
Tittel: Utfylling mot hav. 2018 Fylkesmannen.docx

Hei!

Sisomar ønsker en vurdering om tiltak for utfylling ved Trollbukta industriområde er søknadspliktig for utfylling mot sjø og vassdrag. Etter dialog med Fylkesmannen ble vi oppfordret til å sende inn informasjon om tiltaket da utfyllingen ikke ville foregå direkte i sjø grunnet at det er langfjæret i området.

Skulle det være behov for mer informasjon er det bare å ta kontakt.

Mvh



Nils Jøstensen
IK- ansvarlig
Tlf 90 10 21 09
<mailto:nils@sisomar.no>
[Se vår brosjyre](#)



Siemens

Sisomar AS
Trollbukta
8226 Straumen

16.08.2018

Fylkesmannen i Nordland

Vurdering om tiltak trenger søknad for utfylling i sjø og vassdrag gjennom Fylkesmannen

Sisomar planlegger en utvidelse av industriområdet på egen eiendom, østover på tomtene Gnr 56, Bnr 22. Utfyllingen som planlegges vil gå utover fjæra, ca. 20m og 220m i lengderetning. Se *vedlagt tegning*.

Den nye fyllingen planlegges etablert med sprengt stein i forkant, duk til å lukke fyllingen mot lekkasje og fylling med overskuddsmasser fra stedlig grunn.

Utfyllingen er vurdert av Multiconsult. Se *vedlagt notat fra Multiconsult*.

Det er også utført en geoteknisk datarapport over området som ønskes utfyldt. Se *vedlegg Sisomar Arealutvidelse Norconsult*.

Etter dialog med entreprenør skal planlagt utfylling foregå på lavvann når området ligger tørt. Det legges duk under sjeté og området innenfor kles med duk før det blir fylt med stedlige masser som er overskuddsmasser fra utbygginger foretatt siste år.

Det er gitt dispensasjon fra plan og bygningsloven fra Sørfold kommune angående utfylling. Se *vedlegg Sørfold kommune*.

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det ingen naturtyper, truede arter eller arter av stor forvaltningsinteresse i nærheten av omsøkt tiltaksområde.

Sisomar ønsker en vurdering av fylkesmannen om det er behov for en søknad om utfylling i sjø eller vassdrag.

Hele området som ønskes utfyldt ligger tørt i store deler av døgnet grunnet langfjæret område. Alt arbeid med utfylling vil foregå i de perioder området ligger helt tørt og faren for oppvirveling av bunnssedimenter i frie vannmasser vil ikke være tilstede.

Stein i sjeté vil bli lagt ned på duk av gravemaskin og ikke dumpet fra dumper/lastebil.

Sisomar har hatt god kommunikasjon med Sørfold Kommune og Fylkesmannen om dette og forstår at tiltaket kan vurderes som et tvilstilfelle hva angår søknad om utfylling i sjø og vassdrag.

Det ble etter dialog enighet om å sende inn forespørsel til Fylkesmannen for avgjørelse om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.


Sisomar ønsker en avklaring på dette og håper på en rask avklaring for å avgjøre veien videre.

Mvh

Nils Jøstensen
IK-ansvarlig
Tlf 90102109
e-post. nils@sisomar.no







NOTAT

OPPDRA�	Sisomar - Støttefylling	DOKUMENTKODE	712005-RIG-NOT-003
EMNE	Geoteknisk vurdering	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	Sisomar AS	OPPDRA�SLEDER	Tristan Mennessier
KONTAKTPERSON	Nils Jøstensen	SAKSBEHANDLER	Tristan Mennessier
KOPI		ANSVARLIG ENHET	4012 Tromsø Geoteknikk

SAMMENDRAG

Sisomar AS planlegger utvidelse av anlegget ved Trollbukta i Straumen, Sørfold kommune.

Foreliggende notatet omhandler stabilitet av planlagt utfylling samt fundamentering.

Grunnen består i hovedsak av et 2-5 m tykt lag med sand/silt/silikaavfall over leire.

Beregningene viser at dagens stabilitet er tilfredsstillende med 2,5 tonn/m² last 8 m bak fyllingskanten.

Det foreslås forbelastning av byggområdet for å redusere skjevsetningene.

1 Innledning

Sisomar AS planlegger utvidelse av anlegget ved Trollbukta i Straumen, Sørfold kommune

Multiconsult er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet.

Foreliggende notatet omhandler stabilitet av planlagt utfylling samt fundamentering.

Multiconsult har tidligere gjort en stabilitetsvurdering av området, det vises til notat 712005-RIG-NOT-1 og 2. Multiconsult har også utført undersøkelser på land. Det vises til rapport, 712005-RIG-RAP-001.

2 Områdebeskrevelse

Området ligger ved Trollbukta i Straumen og er avgrenset av Fv. 616 i vest og Sørfoldbukta i øst. Tomta ligger ved utløpet til Straumvatnet.

Terrenget på tomta er flatt og ligger mellom kote 2 og 3. Sjøbunnen utenfor er langgrunn og under kote minus 5. Marbakken ligger ca. 1,5 km rett nord, og har en helning på ca. 1:14.

Området er vist på flyfoto på neste side.

Løsmassetykkelsen varierer mellom 14 og 30 m der største tykkelse er registrert mot Sørfoldbukta, øst på området.

Grunnen består i hovedsak av et 2-5 m tykt lag med sand/silt/silikaavfall over et lag med leire.

Grunnforholdene er nærmere beskrevet i rapport 712005-RIG-RAP-001.

	6.6.2016	Originalt dokument	TRIM	DIR
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV



Figur 1 - området

3 Sikkerhetsprinsipp

3.1 Geoteknisk kategori

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 "Krav til prosjektering".

Undersøkelser er utført på land, og der er i hovedsak påvist løsmasser med leire, silt og sand. Vi har omfattende erfaring med tilsvarende grunnforhold og problemstillinger.

Overordnet utføres arbeidet etter konvensjonelle metoder uten unormale risikoer.

Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2.

Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at de grunnleggende kravene blir oppfylt.

3.2 Konsekvens/pålitelighetsklasse (CC/RC)

NS-EN 1990:2002+NA:2008 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901).

Prosjektet vurderes å falle under kategorien: "Industrianlegg" i Tabell NA.A1 (901). Veiledende eksempel plasserer dette i CC/RC 2. Det er ikke planlagt kai.

Utfyllingen plasseres derfor i CC/RC 2 ifølge Tabell B1 /1/ som beskriver kategorien med «*middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser*».

3.3 Kvalitetssystem

Eurokode 0 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse /1/.

I samsvar med tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurokode 0 blir prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeid satt til kontrollklasse **N (Normal eller grunnleggende kontroll)**.

Normal prosjekteringskontroll innebærer at det utføres grunnleggende kontroll (egenkontroll) og kollegakontroll / sidemannskontroll. Dette gjennomføres etter vanlig praksis i Multiconsult.

For **utførelse** innebærer kontrollklasse "N" at det fra foretaket som utfører arbeidet skal gjøres basiskontroll av alt utført arbeid. I tillegg skal det utføres en intern systematisk kontroll som innebærer regelmessig kontroll med faste rutiner og dokumentasjon.

4 Orienterende geoteknisk vurdering

Det ønskes vurdert stabilitetsforholdene for en ca. 200 lang og 20 m bred utfylling foran dagens fylling. Fyllingen planlegges etablert med silikaavfall på ca. kote 2,5. Det er planlagt etablert bygg på fyllingen med en belastning på 2,5 tonn/m².

I henhold til *NS-EN 1997:2004+NA:2008 Eurocode 7 Tabell A.2* kreves det en sikkerhet på min. $\gamma_m \geq 1,4$ ved totalspenningsanalyse $\gamma_m \geq 1,25$ ved effektivspenningsanalyse.

4.1 Stabilitet

Det er utført stabilitetsberegninger om stabilitet av eksisterende situasjon samt ved utvidelsen. Valgte materialparametere er vist i tabellen nedenfor.

Tyngdetethetsverdiene og styrkeparametere ved fyllmasser og sand/silt masser er valgt i henhold til Statens Vegsens Håndbok V220, figur 2.39.

Tyngdetethetsverdiene samt skjærfasthet for leira er tolket ut fra resultater fra rutineundersøkelser og CPT-sonderingen. Det vises til vedlegg.

Tabell 1: Materialparametere

Material	Materialparametre	Tyngdetethet
Fyllmasser, silika	$\phi_k=32^\circ$, $a=0$	15,0 kN/m ³
Sand	$\phi_k=35^\circ$, $a=0$	18,0 kN/m ³
Leire	$\phi_k=22^\circ$ $S_u=20 + 2kPa$ per m	20,0 kN/m ³

Beregningene er utført på $\alpha\phi$ -basis ved drenerte masser (grov silt/sand/grus) og både på $\alpha\phi$ -basis og på ADP-basis (dvs med S_u) ved udrenerte masser (leire).

Det er brukt ADP-analyse med faktorer A_a ; A_d ; A_p lik 1,0; 0,63; 0,35 i leire

Vannstandsnivået er lagt på kote minus 1,9 tilsvarende LAT.

Beregningene er utført med programmet «Geosuite Stability».

Beregningene viser at dagens stabilitet er tilfredsstillende med 2,5 tonn/m² last 8 m bak fyllingskanten.

4.2 Fundamentering

Ved direkte fundamentering er det beregnet bæreevne for et stripefundament med bredde 1 m som kommer på silikaavfall.

Dimensjonerende grunntrykk med underkant av fundament 1 m og 0,5 m under terrengoverflaten blir henholdsvis 135 kN/m² og 75 kN/m². Tillatt grunntrykk kan økes ved å legge en sprengsteinpute under fundamentene.

Grunntrykket forutsetter:

- sentrisk belastning
- grunnen dreneres til underkant av fundament
- horisontalkrefter overføres til grunnen langs fundamentsålene

Det er brukt materialparameter $\gamma_M = 1,4$ i bæreevneberegningene.

Massene under fundament/gulv bør komprimeres i henhold til NS3458, normal komprimering.

Gulv kan legges på grunn.

Det er påtruffet meget telefarlige masser, og frostsikring bør vurderes både i byggefase og permanentfasen.

Det anbefales et min 20 cm kapillærbytende lag mellom gulv på grunn og stedlige masser (eksempelvis pukk 3-20, 8-20).

4.3 Setninger

Løsmassene under den nye fyllingen består i hovedsak av leire. Det må påvantes setninger i leire, samt egensetninger i fyllingsmassene. Dersom nybygget etableres delvis på den gamle og delvis på den nye fyllingen vil det oppstå skjevetningene.

For å redusere skjevetningene kan det legges ut forbelastning. Det foreslås forbelastning av byggområdet med 1,5 m fylling med overvåking av setningene mens forbelastningen pågår.

Målinger vil avgjøre når bygget kan etableres. Teoretiske beregninger gir en nødvendig forbelastningstid mellom 2 og 10 år.


For å redusere skjevetningene anbefales det også at bygget fundamenteres med stripefundament evt. hel plate.

Det må påregnes mindre setningsforskjeller mellom gulv og bygg ved gulv på grunn. Setningsforskjellene vil antagelig ikke være sjenerende forutsatt at det ikke anlegges setningsømfintlige installasjoner som er festet både i gulv og vegg.

Setningsfrie bygg må fundamenteres på peler til berg.

Vedlegg

Tolkning av CPTU-sonderingen



Oppdragsgiver: Sisomar as	Oppdrag: Sisomar	Tegningens filnavn: BP 4 CPTU 20m
Aktiv udrenert skjærfasthet c_{uA} , korrelert mot B_q .		
CPTU id.: BP 4	Sonde: Sonde 4639	
MULTICONULT AS	Dato: 13.05.2015	Tegnet: SUL
	Oppdrag nr.: 712005	Kontrollert: BGJ Godkjent: ERBK
	Vedlegg	Versjon: 04.12.2014 Revisjon: 0

Tristan Mennessie



NOTAT

OPPDRA	Sisomar	DOKUMENTKODE	712005-RIG-NOT-1
EMNE	Stabilitet vurdering <i>Innløp støttefylling</i>	TILGJENGELIGHET	Åpen

OPPDRA	Sisomar AS	ANSVARLIG ENHET	4012 Tromsø Geoteknikk
KONTAKTPERSON	Jon Meisfjord		

KOPI

SAMMENDRAG

Sisomar AS planlegger ny utbygging ved Trollbukta i Straumen, Sørfold kommune.

Området består av en silikaavfall fylling i strandsonen.

Det ønskes vurdert en hall på ca. 26x90 meter som skal inneholde 12 stk 11 meters kar med vannstand 260 cm. Det planlegges også en støttefylling ca. 20 m ned på fjæren foran eksisterende fylling.

En avstand på 15 m meter må etableres mellom det nye bygget og den nye fyllingskanten.

Vannkarene fylles opp i to faser.

1 Innledning

Sisomar AS planlegger ny utbygging ved Trollbukta i Straumen, Sørfold kommune.

Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet.

Foreliggende notatet omhandler stabilitet av planlagt utvidelse.

Alle høyder er i NGO's høydesystem NN1954.

Nordland Vegkontor og NGI har tidligere utført grunnundersøkelser i dette området. Naturlige løsmasser består av et topplag på 1 til 3 m mektighet bestående av sand og grus. Derunder er det et bløtt leirelag mektighet på 14-23 m.

Det er utført en stabilitetsvurdering av omtalte utbygging på fyllinga, basert på gitte opplysninger:

- Grunnundersøkelsesrapport utført av Nordland vegkontor (27.05.1984).
- NGI, rapport 85046-1(23.12.1985).
- Tidligere vurdering fra Multiconsult AS, oppdrag nr. 710174 (brev datert 11 mai 2005 og 25 januar 2011).

REV.	24-7113	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV
			<i>Tristan</i>	<i>JIR</i>	<i>JIR</i>

2 Områdebeskrivelse

2.1 Opprinnelig terreng

Terrenget i området består av en maks 3 m tykk fylling som ligger på ca. kote 2,7. Fyllinga er i følge det vi har fått opplyst oppbygd av pelletisert silikaavfall fra renseanlegget ved Salten Verk.

Området er langgrunt og sjøkartet viser kote minus 2 ca. 130 m utenfor eksisterende fylling.

Området ligger ved Trollbukta i Straumen og er vist på ortofoto på nedenfor.



Figur 1 – området

2.2 Orienterende geoteknisk vurdering

Det ønskes vurdert en hall på ca. 26x90 meter som skal inneholde 12 stk 11 meters kar med vannstand 260 cm. Dette tilsier ca. 2,5 tonn belastning pr kvadrat grunnflate. Det antas at tankene utføres med hel og flat betongbunn.

Det planlegger også en støttefylling ca. 20 m ned på fjæren foran eksisterende fylling.

Den nye fyllingen planlegges etablert med stein i forkant, duk og overskuddsmasser som består av i all hovedsak silikamasser innblandet litt subb/singel.

2.3 Geoteknisk kategori

Etter NS-EN 1990:2002+NA:2008, Eurokode 0, vurderes konsekvensklassen til CC2 og pålitelighetsklassen til RC2, dvs. at svikt eller brudd medfører middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser.

Stabilitet

Ved konsekvens- og pålitelighetsklasse CC2/RC2 plasseres prosjektet i geoteknisk kategori 2.

I henhold til *NS-EN 1997:2004+NA:2008 Eurocode 7 Tabell A.2* kreves det min. $\gamma_m \geq 1,4$ ved totalspenningsanalyse $\gamma_m \geq 1,25$ ved effektivspenningsanalyse

2.4 Stabilitet

Det er utført stabilitetsberegninger om stabilitet av eksisterende situasjon samt ved utvidelsen. Materialparametene er vist i tabellen nedenfor.

Beregningene er utført på aφ-basis ved drenerte masser (grov silt/sand/grus) og både på aφ-basis og på ADP-basis (dvs med S_u) ved udrenerte masser (leire).

Tabell 1: Materialparametere

Material	Materialparametre	Tyngdetetthet
Fyllmasser, stein	$\phi_k=42^\circ$, $a=0$	19,0 kN/m ³
Fyllmasser, silika	$\phi_k=25^\circ$, $a=0$	15,0 kN/m ³
sand	$\phi_k=35^\circ$, $a=0$	18,0 kN/m ³
Leire	$\phi_k=22^\circ$ $S_u=10 + 2kPa$ per m	20,0 kN/m ³

Beregningene er utførte med programmet «Geosuite Stability».

Dagens stabilitet er tilfredsstillende.

Ved utvidelsen kommer det nye bygget på kanten av dagens fylling. Det er derfor nødvendig med ny utfylling utover i sjøen.

For å få tilfredsstillende stabilitet må det legges en motfylling på 15 m foran eksisterende fylling. Det antas at steinfylling i forkant blir 2 m tykk. Det vises til tegning 712005-500.

Bygget etableres etter at fyllingen har blitt ferdig.


Likevel bør det unngås å belaste terrenget for raskt. Det anbefales derfor ved først gangsoppfylling at tankene bare fylles opp med halvparten av vannet. Etter 4 uker kan tankene fylles helt opp.

2.5 Setninger

Det har ikke vært registrert setninger ved de siste utbygningene og det antas derfor at setningene blir her også små og jevne siden grunnforholdene ikke er forskjellig fra naboområdene.

Vedlegg:

- 712005-RIG-TEG-500 - prinsippsnitt



Sisomar AS

Sisomar Arealutvidelse

Geoteknisk datarapport



Oppdragsnr.: 5176016 Dokumentnr.: RA-RIG-1 Versjon: -
2017-11-13

Oppdragsgiver: Sisomar AS
Oppdragsgivers kontaktperson: Nils Jøstensen
Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika
Oppdragsleder: Baard Hamran
Fagansvarlig geoteknikk: Arne Engen
Andre nøkkelpersoner: Sammy Ziedoy

-	2017-11-13	Datarapport	SaAZi	JoLok	Ham
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Sammendrag

Det er gjennomført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene i området i forbindelse med utvidelse av tomtearealet til Sisomar AS i Nordland. Denne rapporten inneholder resultatene fra felt- og laboratorieundersøkelsene.

Undersøkelsene ble utført høsten 2017 av Norconsult Fältgeoteknik AB. Det er utført 30 totalsonderinger, samt utført trykksonderinger i 3 av posisjonene. Det er også tatt opp prøveserier i 2 posisjoner. Plasseringen av borpunktene er vist på tegning 001.

Grunnundersøkelsene viser et topplag av friksjonsmasser over store løsmassemektigheter av siltig leire. Antatt berg er påtruffet i de fleste posisjoner ved dybder mellom ca. 18-31 meter. Ved én posisjon er bergdybden 47 meter.

Denne rapporten er en ren datarapport og inneholder ikke geotekniske vurderinger.

Innhold

1 Innledning	5
2 Felt- og laboratoriearbeid	6
3 Borpunktliste	7
4 Grunnforhold	9

TEGNINGER

Tegn. nr.	Tittel	Målestokk
001	Borplan	1:1000 (A1)
101-130	Totalsonderinger	1:200 (A4)
201-203	Trykksonderinger	1:200 (A4)

Vedlegg

- Vedlegg A, B, C Geoteknisk bilag (3 sider)
Vedlegg D Laboratorierapport, LAB01, datert 2017-11-17 (26 sider)

1 Innledning

Det er gjennomført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene i forbindelse med utvidelse av tomtearealet til Sisomar AS ved Straumen i Nordland. Beliggenheten av det aktuelle området er vist i Figur 1.

Feltundersøkelsene er utført av Norconsult Fältgeoteknik AB. Laboratoriearbeidet er utført på Norconsults geotekniske laboratorium i Molde.

Arbeidene er fulgt opp av Norconsults geoteknikere. Programmet er vurdert og revidert under utførelsen.

Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de utførte grunnundersøkelsene og laboratoriearbeidet. Rapporten inneholder derfor ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger.



Figur 1: Kartutsnitt fra norgeskart.no [Hentet 2017-10-12]

2 Felt- og laboratoriearbeid

Feltarbeidet ble utført i perioden september-oktober 2017 av Norconsult Fältgeoteknik AB. Boreleder var Flemming Hansen. Det ble utført 30 totalsonderinger og 3 trykksonderinger (CPTU) i området. Prøveserier ble tatt opp i 2 posisjoner for analyse i laboratoriet. Grunnundersøkelsene ble utført mens det var lavvann. Ved trykksonderingene ble det forboret de øverste meterne gjennom friksjonslaget.

Alle borpunktene er satt ut og innmålt av Norconsult Fältgeoteknik. Plassering av borpunktene er vist på oversiktstegning 001. Koordinater og kotehøyder er gitt i kapittel 3. Antatt berg for de fleste punkter er påtruffet ved dybder på 18-31 meter. Det er boret 3 meter i berg ved bergpåvisning. I ett borpunkt er det registrert en bergdybde på 46 m.

Resultatene fra total- og trykksonderingene, er henholdsvis presentert på tegning 101-130 og 201-203. For beskrivelse av boremetoder og symboler henvises det til geoteknisk bilag.

Laboratoriearbeidet ble utført i oktober 2017 på Norconsults geotekniske laboratorium i Molde. En oversikt over utført laboratoriearbeid er presentert i vedlegg D.

3 Borpunktliste

Koordinatene er oppgitt i koordinatsystem EU89 UTM-sone 33/NN2000.

BORPUNKT	X	Y	TERRENGKOTE (moh)	BORET I LØSMASSE (m)	BORET I BERG (m)	TYPE BORING
1	525147,1	7470973,8	-0,4	16,3	2,0	T
2	525169,9	7470953,9	-0,6	18,6	2,2	T
3	525199,9	7470942,4	-1,0	15,9	2,0	T
4	525153,9	7471015,8	1,9	22,8	2,0	T
5	525184,7	7471005,3	-0,7	22,3	2,0	T, CPTU, P
6	525217,5	7470993,6	-0,9	21,2	2,0	T
7	525161,7	7471059,1	2,0	41,6	0,0	T
8	525195,6	7471050,2	-0,7	46,9	1,5	T
10	525173,8	7471124,5	0,1	33,7	0,0	T
11	525209,5	7471117,6	-0,8	25,0	0,0	T
13	525177,8	7471184,3	-0,3	25,0	0,0	T
14	525198,0	7471169,3	-0,5	28,3	0,0	T
15	525223,3	7471161,8	-0,6	27,9	0,0	T, CPTU
16	525246,7	7471153,7	-0,8	25,0	0,0	T
17	525271,0	7471145,7	-0,8	27,0	2,0	T
18	525187,5	7471226,9	-0,1	24,1	0,0	T
19	525208,0	7471225,4	-0,3	25,1	0,0	T
20	525237,6	7471210,7	-0,5	24,9	0,0	T
21	525261,8	7471203,4	-0,9	26,5	2,0	T
22	525287,5	7471193,9	-0,7	23,3	1,0	T
23	525198,3	7471278,7	0,2	22,2	0,0	T
24	525224,4	7471270,0	0,1	23,9	0,1	T
25	525250,4	7471261,3	-0,3	22,7	0,0	T
26	525276,6	7471252,8	-0,6	23,0	0,0	T
27	525302,4	7471243,7	-0,8	20,4	0,0	T
28	525246,7	7471316,7	0,2	17,9	0,0	T
29	525262,6	7471311,9	0,0	18,9	0,0	T

30	525279,3	7471306,6	-0,1	20,5	0,0	T, CPTU, P
31	525299,8	7471301,0	-0,5	18,5	0,0	T
32	525322,6	7471295,2	-0,7	19,3	2,0	T

T: Totalsondering


P: Prøve


CPTU: Trykksøndering med poretrykksmåling

4 Grunnforhold


Utførte grunnundersøkelser og laboratorieresultater viser et topplag av friksjonsmasser over store løsmassemektheter av siltig leire med enkelte gruskorn. Laboratoriearbeid viser at leiren er lite til middels sensitiv.

Antatt berg er påtruffet ved dybder mellom 18-31 meter i de fleste punkter. I ett punkt er registrert bergdybde 47 meter.





J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 1					
Norconsult Oppdragsnummer: 5171872 Tegningsnummer: 101 Revisjon: J01					



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS


Målestokk (gjelder A4)
1:200

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borrhull 2

Norconsult

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5171872	102	J01




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					


Sisomar AS	Målestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------

Sisomar Arealutvidelse


Totalsondering, borrhull 3



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.					
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtaLEN beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 4					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872	104	J01	




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 5					
Norconsult Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 105 Revisjon J01					




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borrhull 6					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872		106	
J01					

7



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 7					
Norconsult  Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 107 Revisjon J01					




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragssavtalet beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					

Målestokk (gjelder A4)
1:250

Sisomar AS


Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borrhull 8




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 10					
Norconsult Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 109 Revisjon J01					


11



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 11					
Norconsult  Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 110 Revisjon J01					



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdragssettet tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragssavtalet beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 13					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872	111	J01	




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.


Sisomar AS	Målestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------

Sisomar Arealutvidelse


Totalsondering, borrhull 14



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borrhull 15					
Norconsult  Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 113 Revisjon J01					



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 16					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872	114	J01	



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS	Målestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borhull 17

18



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS

Målestokk (gjelder A4)
1:200

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borhull 18


Norconsult

Oppdragsnummer

Tegningsnummer

116

Revisjon
J01




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsvrten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.


Sisomar AS	Malestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borrhull 19



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borrhull 20					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872	118	J01	



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragssavtalet beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS	Målestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borhull 21

22



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					

Sisomar AS


Malestokk (gjelder A4)
1:200

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borhull 22

Norconsult

Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 120 Revisjon J01




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					

Sisomar AS	Malestokk (gjelder A4)
	1:200

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borhull 23



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS	Malestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------

Sisomar Arealutvidelse


Totalsondering, borhull 24

25



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borrhull 25					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872	123	J01	

26



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS


Målestokk (gjelder A4)
1:200

Sisomar Arealutvidelse


Totalsondering, borhull 26

Norconsult

Oppdragsnummer 5171872 | Tegningsnummer 124 | Revisjon J01



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borrhull 27					
Norconsult  Oppdragsnummer 5171872 Tegningsnummer 125 Revisjon J01					



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS	Målestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------


Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borrhull 28

29




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borhull 29					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5171872		127	
J01					



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdragssettet tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragssavtalet beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4)					
1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Totalsondering, borrhull 30					
Norconsult					
Oppdragsnummer		Tegningsnummer	Revisjon		
5171872		128	J01		

31



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS


Malestokk (gjelder A4)
1:200

Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borhull 31

Norconsult

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5171872	129	J01



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utsnitt enn formålet tilser.

Sisomar AS	Malestokk (gjelder A4) 1:200
------------	---------------------------------


Sisomar Arealutvidelse

Totalsondering, borrhull 32


Norconsult	Oppdragsnummer 5171872	Tegningsnummer 130	Revisjon J01
------------	---------------------------	-----------------------	-----------------



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham			
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeide	Fagkontroll	Godkjent			
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdragets tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtaLEN beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.								
Sisomar AS			Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse								
Trykksondering, borhull 5								
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon				
5171872				201				
J01								



J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeide	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtaLEN beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilslør.					
Sisomar AS					
Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse					
Trykksondering, borhull 15					
Norconsult					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		
		5171872	202		
Revisjon J01					




J01	2017-10-13	For bruk	SaAZi	AEn	Ham			
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeide	Fagkontroll	Godkjent			
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtaLEN beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilslør.								
Sisomar AS			Målestokk (gjelder A4) 1:200					
Sisomar Arealutvidelse								
Trykksondering, borrhull 30								
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon				
		5171872	203	J01				

PLAN

- | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ○ Enkel sondering | ● Dreiesondering | ▽ Dreietrykksøndring |
| ◊ Fjellkontrollboring | ⊟ Totalsondering | ▽ Trykksøndring |
| + Vingeboing | ▼ Ramsondering | ▽ Standard Penetration Test (SPT) |
| □ Prøvegrop | ○ Prøveserie | □ Prøvegrop med prøveserie |
| ■ Vannprøver | ● Vannstandsmåling | ○ Poretrykksmåling |
| ◎ Permeabilitetsmåling | ☒ Prøvebelastning | ■ Setningsmåling |
| ○ Elektrisk sondering | ^^ Fjell i dagen | |



Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av.



- { Over linjen : Kote terrenget eller sjøbunn/elverbunn.
Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell.
Under linjen : Kote antatt fjell, ~ hvis fjell ikke er påtruffet.

PROFILER

Enaksialt trykkforsøk	(s_u)		(15) - - (5) (10) = aksial deformasjon ved brudd
Torsjonsvinge	(s_u)	*	
Penetrometer	(s_u)		



Prosedyrer og presentasjon

Geotekniske tegninger, plan og profiler

Norconsult

MÅLESTOKK	DATO
M =	

UTFØRT	KONTROLLERT
Arne Kavli	Torgeir Døssland

RAPPORT	VEDLEGG
	A

Utstyr:
 Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil.
 Ø 44 mm borestenger.


Som dreietrykksondering:
 Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
 Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m).

Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min.

Som fjellkontrollboring:
 Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer.

Med denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell. Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell.

Presentasjon:
 Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner.
 Kurver for Nedpressingskraft, boretid og spyletrykk.
 Kryss for markering av økt rotasjon.



Prosedyrer og presentasjon

Borprofil - Totalsondering



Tegningsforklaring totalsondering

Norconsult

MÅLESTOKK DATO
 $M =$

PROSJEKT VEDLEGG
 B

UTFØRT
 Arne Kavli

KONTROLLERT
 Torgeir Døssland

PROSJEKT VEDLEGG


B

Trykksondering – "Cone Penetration Tests" (CPT)

Utstyr:

Ø 36 mm borstenger.

Sonde med konisk spiss og automatisk logging av spissmotstand, poretrykk og friksjon, se figur.



Prosedyre:


Konstant nedpressingshastighet; 20 mm/sek.

Presentasjon:

Kurver som viser målt spissmotstand, friksjon og poretrykk mot dybde.
Kan også inkludere antatt in situ poretrykk og beregnede forløp som vist nedenfor.

Direkte målte verdier
(untatt u_0)

Avledete/beregnde verdier
(presenteres ikke alltid)



Prosedyrer og presentasjon

Borprofil – Trykksondering (CPT)



Norconsult

Tegningsforklaring trykksondering

UTFØRT
Arne Kavli

KONTROLLERT
Torgeir Døssland

MÅLESTOKK M =	DATO
PROSJEKT	VEDLEGG C

Laboratorierapport

Sisomar arealutvidelse

5176016

Rev.	Dato:	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
	07.11.17		SyTve	HiRis	SyTve

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

INNHOLD **Side****TABELLER**

Tabell 1 Opptatte prøver og laboratoriearbeid..... 3

FIGURER

Figur 1	Enaksiale trykkforsøk i posisjon 5	7
Figur 2	Enaksiale trykkforsøk i posisjon 5	8
Figur 3	Enaksiale trykkforsøk i posisjon 30	9
Figur 4	Enaksiale trykkforsøk i posisjon 30	10
Figur 5	Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 5.....	11
Figur 6	Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 5.....	12
Figur 7	Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 30.....	13
Figur 8	Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 30.....	14

VEDLEGG

Anisotropt treaksialt trykkforsøk, CAUC, posisjon 30 dybde 5,5-5,6 m
Anisotropt treaksialt trykkforsøk, CAUC, posisjon 30 dybde 9,4-9,5 m
Anisotropt treaksialt trykkforsøk, CAUC, posisjon 30 dybde 13,6-13,7 m

Tabell 1 Opptatte prøver og laboratoriearbeid

Pos. /ID	Type [-]	Dybde [m]	Klassifisering	W [%]	W _P [%]	W _L [%]	C _{ufc} [kPa]	C _{urfc} [kPa]	C _{uuc} [kPa]	ε _a [%]	γ [kN/m ³]
5	54	1,2-2,0	Sand, silt, grus og skjell								18,4
		1,3-1,4		31,0							
		1,4-1,5									
		1,5-1,6									
		1,6-1,7		55,8							
		1,7-1,8									
		1,8-1,9									
5	54	5,2-6,0	Siltig leire, delvis forstyrret								20,2
		5,3-5,4									
		5,4-5,5		36,6	23,5	36,0	8,7	2,2			
		5,5-5,6								3,0	15,0
		5,6-5,7		35,7		34,9	4,4	2,1			19,9
		5,7-5,8									
		5,8-5,9									
5	54	7,2-8,0	Siltig leire med enkelte gruskorn								19,6
		7,3-7,4									
		7,4-7,5		32,5		32,7	14,0	2,7			
		7,5-7,6								11,8	15,0
		7,6-7,7								11,5	15,0
		7,7-7,8		34,1		35,8	17,8	3,3			
		7,8-7,9									
5	54	9,2-10,0	Siltig leire med enkelte gruskorn								19,1
		9,3-9,4									
		9,4-9,5		34,4		35,1	19,4	2,8			
		9,5-9,6								14,1	10,5
		9,6-9,7									19,1
		9,7-9,8		35,3	23,6	35,4	17,5	2,6			
		9,8-9,9									
5	54	11,2-12,0	Siltig leire med enkelte sand- og gruskorn								19,4
		11,3-11,4									
		11,4-11,5		34,3		35,0	26,2	2,8			
		11,5-11,6								16,3	9,7
		11,6-11,7									19,1
		11,7-11,8		31,2		32,8	26,2	3,7			
		11,8-11,9									
5	54	13,2-14,0	Siltig leire med sand- og gruskorn. Delvis forstyrret								19,7
		13,3-13,4									
		13,4-13,5		31,9	21,8	35,1	26,4	4,8			
		13,5-13,6								18,9	11,3
		13,6-13,7									19,8
		13,7-13,8		30,3		32,2	34,3	3,9			
		13,8-13,9									
5	54	15,2-16,0	Siltig leire med sand- og gruskorn								19,5
		15,3-15,4		32,0		32,7	27,0	2,9			
		15,4-15,5	Gruskorn: 1,8*1,0*0,6 cm							19,8	9,2
		15,5-15,6									19,3
		15,6-15,7		33,0		33,7	21,9	2,9			
		15,7-15,8									19,6
		15,8-15,9									


Pos. /ID	Type [-]	Dybde [m]	Klassifisering	W [%]	W _P [%]	W _L [%]	C _{ufc} [kPa]	C _{urfc} [kPa]	C _{uuc} [kPa]	ε _a [%]	γ [kN/m ³]
5	54	17,2-18,0	Siltig leire med sand- og gruskorn								19,6
		17,3-17,4									
		17,4-17,5		30,8		33,0	30,4	4,2			
		17,5-17,6	Gruskorn 2,0*1,5*1,0 cm						14,8	15,0	19,5
		17,6-17,7							19,5	13,9	19,2
		17,7-17,8		29,7		31,5	30,4	3,9			
		17,8-17,9									
5	54	19,2-20,0	Siltig leire med sand- og gruskorn								19,8
		19,3-19,4									
		19,4-19,5		29,7		31,0	22,9	3,5			
		19,5-19,6							19,0	12,3	19,7
		19,6-19,7									
		19,7-19,8		29,8		31,2	33,2	3,7			
		19,8-19,9									
30	54	1,2-2,0	Leire med enkelte sandkorn, forstyrret								19,0
		1,3-1,4	Grus								
		1,4-1,5	Leire	45,3		43,2		1,8			
		1,5-1,6									
		1,6-1,7		45,8		44,4		2,0			
		1,7-1,8									
		1,8-1,9									
30	54	3,2-4,0	Leire med enkelte gruskorn								18,5
		3,3-3,4									
		3,4-3,5		42,3		41,8	14,0	2,3			
		3,5-3,6									
		3,6-3,7							8,4	9,4	18,7
		3,7-3,8		40,7		39,5	12,3	2,0			
		3,8-3,9									
30	54	5,2-6,0	Siltig leire								19,0
		5,3-5,4									
		5,4-5,5	Enkelte sandkorn						9,0	15,0	19,0
		5,5-5,6	CAUC								
		5,6-5,7		36,7		36,1	20,3	2,2			
		5,7-5,8		36,1	21,6	35,5	21,9	2,2			
		5,8-5,9									
30	54	7,2-8,0	Siltig leire								19,4
		7,3-7,4									
		7,4-7,5		34,6		35,0	11,8	2,7			
		7,5-7,6									
		7,6-7,7									
		7,7-7,8		34,3		36,0	24,0	3,5			
		7,8-7,9									
30	54	9,2-10,0	Siltig leire med sand- og gruskorn								19,5
		9,3-9,4									
		9,4-9,5	CAUC, gruskorn 1,5*1,5*2,5 cm								
		9,5-9,6		33,8		35,1	26,2	3,3			
		9,6-9,7	Gruskorn 1,7*1,3*0,9 cm og 2,2*1,8*0,8 cm						11,1	13,1	19,1
		9,7-9,8		34,6	23,0	34,7	20,3	2,6			
		9,8-9,9									

Pos. /ID	Type [-]	Dybde [m]	Klassifisering	W [%]	W _P [%]	W _L [%]	C _{ufc} [kPa]	C _{urfc} [kPa]	C _{uuc} [kPa]	ε _a [%]	γ [kN/m ³]
30	54	11,2-12,0	Siltig leire med sand- og gruskorn								19,4
		11,3-11,4		35,9		36,1	19,4	2,7			
		11,4-11,5							14,6	12,5	19,5
		11,5-11,6									
		11,6-11,7									
		11,7-11,8		33,7		33,1	11,5	2,1			
		11,8-11,9									
30	54	13,2-14,0	Siltig leire med gruskorn								19,7
		13,3-13,4	Sandsjikt								
		13,4-13,5							14,0	15,0	
		13,5-13,6		31,8		33,4	35,4	3,7			19,7
		13,6-13,7	CAUC								
		13,7-13,8		32,6	21,9	34,4	30,4	3,7			
		13,8-13,9									
30	54	15,2-16,0	Siltig leire med sand-og gruskorn								19,7
		15,3-15,4									
		15,4-15,5		30,7		30,5	18,6	2,3			
		15,5-15,6							15,7	11,6	19,5
		15,6-15,7		31,1		32,1	22,9	3,1			
		15,7-15,8									
		15,8-15,9									
30	54	17,2-18,0	Siltig leire								19,9
		17,3-17,4									
		17,4-17,5		28,6		29,1	21,9	2,9			
		17,5-17,6									
		17,6-17,7		32,6		32,6	17,8	2,4			
		17,7-17,8							13,3	14,8	20,0
		17,8-17,9									
30	54	19,2-20,0	Siltig leire med enkelte siltlag og gruskorn, delvis forstyrret								20,4
		19,3-19,4									
		19,4-19,5	Siltlag/sand						15,6	15,0	20,6
		19,5-19,6	Siltlag	30,7		31,2	17,5	2,8			
		19,6-19,7									
		19,7-19,8		28,6		28,4	11,2	2,3			
		19,8-19,9									

Prøver er visuelt klassifisert. Flytegrensen er oppgitt på flere prøver enn bestilt fordi materialet hadde naturlig flytegrense.

Symboler:

54 mm	Uforstyrret 54 mm cylinderprøve
P	Poseprøver
W	Naturlig in-situ vanninnhold
W_P	Plastisitetsgrense
W_L	Flytegrense
C_{ufc}	Intakt skjærfasthet (konus)
C_{urfc}	Omrørt skjærfasthet (konus)
C_{uuc}	Intakt skjærfasthet (enaks)
ϵ	Aksial bruddtøyning (enaks)
γ	Tyngdetetthet



Hull nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	C_{uuc} [kPa]	ϵ_{af} [%]
5	5,5-5,6	1701c	—	3,0	15,0%
5	7,5-7,6	1702c	— · —	11,8	15,0%
5	7,6-7,7	1702d	— · —	11,5	15,0%
5	9,6-9,7	1703d	— · — ·	14,1	10,5%
5	11,5-11,6	1704c	· · · ·	16,3	9,7%


5176016 Sisomar arealutvidelse



Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 1 Enaksiale trykkforsøk i posisjon 5

Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SyTve	Rapport 5176016	Format A4
-----------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------




5176016 Sisomar arealutvidelse



Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 2 Enaksiale trykkforsøk i posisjon 5

Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SyTve	Rapport 5176016	Format A4
-----------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------




5176016 Sisomar arealutvidelse



Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 3 Enaksiale trykkforsøk i posisjon 30

Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SyTve	Rapport 5176016	Format A4
-----------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------



5176016 Sisomar arealutvidelse

Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 4 Enaksiale trykkforsøk i posisjon 30



Utført
SyTve

Kontrollert
HiRis

Godkjent
SyTve

Rapport
5176016

Format
A4

Dybde 1,2-2,0 m



Dybde 5,2-6,0 m



Dybde 7,2-8,0 m



Dybde 9,2-10,0 m



Dybde 11,2-12,0 m

**5176016 Sisomar arealutvidelse****Norconsult** 

Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 5 Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 5

Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SyTve	Rapport 5176016	Format A4
-----------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------

Dybde 13,2-14,0 m



Dybde 15,2-16,0 m



Dybde 17,2-18,0 m



Dybde 19,2-20,0 m

**5176016 Sisomar arealutvidelse****Norconsult** 

Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 6 Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 5

Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SyTve	Rapport 5176016	Format A4
-----------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------

Dybde 1,2-2,0 m



Dybde 3,2-4,0 m



Dybde 5,2-6,0 m



Dybde 7,2-8,0 m



Dybde 9,2-10,0 m



5176016 Sisomar arealutvidelse

Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 7 Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 30

Norconsult Utført
SyTveKontrollert
HiRisGodkjent
SyTveRapport
5176016Format
A4

Dybde 11,2-12,0 m



Dybde 13,2-14,0 m



Dybde 15,2-16,0 m



Dybde 17,2-18,0 m




Dybde 19,2-20,0 m

**5176016 Sisomar arealutvidelse**


Grunnundersøkelser - laboratorierapport

Figur 8 Bilder av utskyvd prøvematerial i posisjon 30

Norconsult Utført
SyTveKontrollert
HiRisGodkjent
SyTveRapport
5176016Format
A4



Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 1 Spanningssti i skjærfase (NTNU-plott)	Tyngdetetthet 19,3[kN/m³]	Dybde 5,6[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w_i 35,7 [%]	Grunnvannstand
$\sigma'_a C = 51,9$ [kPa] $\sigma'_r C = 26,1$ [kPa]	Volumtøyning, ϵ_v 2,81[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Rapport 5176016-LAB01
	Godkjent SHLei	Dato 26.10.17



Kunde

Sisomar AS

Oppdrag nr. 5176016

Sisomar arealutvidelse

Norconsult

Type	Posisjon
CAUc	30

Figur nr. 2

Spanningssti i skjærfase (deviator-plott)

Tyngdetetthet	Dybde
19,3 [kN/m³]	5,6 [m]

Spanningstilstand etter konsolidering og dokking

Vanninnhold, w_i	Grunnvannstand
35,7 [%]	

$\sigma'_a C = 51,9$ [kPa]

$\sigma'_r C = 26,1$ [kPa]

Volumtøyning, ε_v	Tøyningshastighet
2,81 [%]	2,00 [%/time]

Utført

SyTve

Kontrollert

HiRis

Godkjent



SHLei

Rapport


5176016-LAB01

Dato


26.10.17




Kunde Sisomar AS	Norconsult		
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30	
Figur nr. 3 Bruddutvikling i skjærfase	Tyngdetetthet 19,3[kN/m³]	Dybde 5,6[m]	
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w_i 35,7 [%]	Grunnvannstand	
$\sigma'_a C = 51,9$ [kPa] $\sigma'_r C = 26,1$ [kPa]	Volumtøyning, ϵ_v 2,81[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]	
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SHLei	Rapport 5176016-LAB01
			Dato 26.10.17





Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 4 Konsolidering	Tyngdetetthet 19,3[kN/m³]	Dybde 5,6[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w _i 35,7 [%]	Grunnvannstand
$\sigma'_a C = 51,9$ [kPa] $\sigma'_r C = 26,1$ [kPa]	Volumtøyning, ϵ_v 2,81[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Rapport 5176016-LAB01
	Godkjent SHLei	Dato 26.10.17




Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 1 Spanningssti i skjærfase (NTNU-plott)	Tyngdetetthet 19,6[kN/m³]	Dybde 9,5[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w_i 34,3 [%]	Grunnvannstand
$\sigma'_a C = 89,1$ [kPa] $\sigma'_r C = 44,6$ [kPa]	Volumtøyning, ϵ_v 4,65[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Rapport 5176016-LAB01
Godkjent SHLei		Dato 26.10.17




Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 2 Spanningssti i skjærfase (deviator-plott)	Tyngdetetthet 19,6[kN/m³]	Dybde 9,5[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w_i 34,3 [%]	Grunnvannstand
$\sigma'_aC = 89,1$ [kPa] $\sigma'_rC = 44,6$ [kPa]	Volumtøyning, ε_v 4,65[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SHLei
Rapport 5176016-LAB01	Dato 26.10.17	




Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 3 Bruddutvikling i skjær fase	Tyngdetetthet 19,6[kN/m³]	Dybde 9,5[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w_i 34,3 [%]	Grunnvannstand
$\sigma'_a C = 89,1$ [kPa] $\sigma'_r C = 44,6$ [kPa]	Volumtøyning, ϵ_v 4,65[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SHLei
Rapport 5176016-LAB01	Dato 26.10.17	





Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 4 Konsolidering	Tyngdetetthet 19,6[kN/m³]	Dybde 9,5[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking $\sigma'_aC = 89,1$ [kPa] $\sigma'_rC = 44,6$ [kPa]	Vanninnhold, w_i 34,3 [%]	Grunnvannstand
	Volumtøyning, ϵ_v 4,65[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Rapport 5176016-LAB01
	Godkjent SHLei	Dato 26.10.17




Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 1 Spanningssti i skjærfase (NTNU-plott)	Tyngdetetthet 19,9[kN/m³]	Dybde 13,7[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w _i 31,6 [%]	Grunnvannstand
$σ'_aC = 135,7$ [kPa] $σ'_rC = 68,0$ [kPa]	Volumtøyning, ε _v 4,69[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Rapport 5176016-LAB01
Godkjent SHLei		Dato 27.10.17



Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 2 Spanningssti i skjærfase (deviator-plott)	Tyngdetetthet 19,9[kN/m³]	Dybde 13,7[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking $\sigma'_aC = 135,7$ [kPa] $\sigma'_rC = 68,0$ [kPa]	Vanninnhold, w_i 31,6 [%]	Grunnvannstand
	Volumtøyning, ε_v 4,69[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SHLei
Rapport 5176016-LAB01	Dato 27.10.17	



Kunde Sisomar AS	Norconsult 		
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30	
Figur nr. 3 Bruddutvikling i skjærfase	Tyngdetetthet 19,9[kN/m³]	Dybde 13,7[m]	
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking	Vanninnhold, w_i 31,6 [%]	Grunnvannstand	
$\sigma'_a C = 135,7$ [kPa] $\sigma'_r C = 68,0$ [kPa]	Volumtøyning, ϵ_v 4,69[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]	
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Godkjent SHLei	Rapport 5176016-LAB01
			Dato 27.10.17



Kunde Sisomar AS	Norconsult 	
Oppdrag nr. 5176016 Sisomar arealutvidelse	Type CAUc	Posisjon 30
Figur nr. 4 Konsolidering	Tyngdetetthet 19,9[kN/m³]	Dybde 13,7[m]
Spanningstilstand etter konsolidering og dokking $\sigma'_a C = 135,7$ [kPa] $\sigma'_r C = 68,0$ [kPa]	Vanninnhold, w_i 31,6 [%]	Grunnvannstand
	Volumtøyning, ϵ_v 4,69[%]	Tøyningshastighet 2,00[%/time]
Utført SyTve	Kontrollert HiRis	Rapport 5176016-LAB01
	Godkjent SHLei	Dato 27.10.17



SISOMAR AS

8226 STRAUMEN

Att.

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref	Saksbehandler	Dato
	2017/1974	Kurt Peder Hjelvik, 75 68 50 00	03.10.2017

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan - Trollbukta industriområde

Vedlagt oversendes utskrift av vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 05.09.2017

Det fremkom ingen merknader.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §19 gis det dispensasjon fra plan og bygningsloven §12-4 for utfylling av et område på BxL 20x200 m på eiendommen 56/22 på følgende vilkår:

Ved innsigelser fra berørte sektormyndigheter eller naboer skal dispensasjonssøknaden opp til ny behandling i kommunen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført addresat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du også rett til innsyn i sakens dokumenter.

Postadresse	Telefon	Telefaks	Bank	Org.nr
Sørfold Kommune, Rådhuset, 8226 Straumen	75 68 50 00	75 68 50 01	4638 07 00638	972 417 750
E-post: post@sorfold.kommune.no	www.sorfold.kommune.no			

[Klikk her og skriv klageinstans] er klageinstans i saken

Med hilsen

Kurt Peder Hjelvik
Kommunalsjef teknisk/næring

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur