



# SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22 og ved søknad om mudring, dumping og utfylling over sedimenter i sjø i henhold til forurensningsloven § 11.

Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.

Ta gjerne kontakt med oss før søknaden sendes!

Søknaden sendes til Fylkesmannen pr. e-post ([fmnopost@fylkesmannen.no](mailto:fmnopost@fylkesmannen.no)) eller pr. brev (Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø).

## Innhold

1. Generell informasjon .....	3
2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser .....	4
5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 1 .....	5
5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 2 .....	9
Vedleggsoversikt .....	13

## 1. Generell informasjon

<b>Søknaden gjelder</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mudring i sjø eller vassdrag – Kapittel 3</b>		
	<input type="checkbox"/> <b>Dumping i sjø eller vassdrag – Kapittel 4</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Utfylling i sjø eller vassdrag – Kapittel 5</b>		
Antall mudringslokaliteter:	0		
Antall dumpingslokaliteter:	0		
Antall utfyllingslokaliteter:	2		
<b>Miljøundersøkelse gjennomført</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, vedlagt	<input type="checkbox"/> Nei	Vedleggsnr: 1
<b>Miljøundersøkelsen(e) omfatter</b>	<input type="checkbox"/> Mudringssted	<input type="checkbox"/> Dumpingsted	<input checked="" type="checkbox"/> Utfyllingssted

Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn) Buskjæret, Sør-Arnøy	
Kommune Gildeskål kommune	
Navn på søker (tiltakseier) Gildeskål kommune, Kjell-Harry Skjelstad	Org. nummer 845901422
Adresse Inndyrveien 72, 8140 Inndyr	
Telefon 94136177	E-post skjkje@gildeskal.kommune.no
Kontaktperson ev. ansvarlig søker/konsulent Juho Juntila	
Telefon 77506963	E-post juho.junttila@multiconsult.no

## 2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser

<b>2.1</b>	<b>Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?</b>												
SVAR:	Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping og/eller utfylling. Dersom plan for lokaliteten(e) er under behandling, skal dokumentasjon vedlegges. Tillatelse vil ikke utstedes før tiltaket er godkjent etter plan- og bygningsloven.												
	SVAR: Gjeldende reguleringsplan har PlanID 201102. Det er varslet oppstart på en reguleringsendring for området pga. ny kai, oppstillingsplass for trailere, venterom for passasjerer, parkeringsplass for ambulanse og evt. lagerbygg. Reguleringsendringen er i tråd med overordnet plan.												
<b>2.2</b>	<b>Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:</b> <i>Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Oppgi kilde for opplysningene (<a href="#">Miljødirektoratets Naturbase</a>, <a href="#">Fiskeridirektoratets kartløsning</a> etc.).</i>												
SVAR:	Søk i Miljødirektoratets Naturbasekart og i Fiskeridirektorates viser fiskeplasser 1-2 km nord, vest og øst for utfyllingsområdene samt gytefelt for hyse ca. 3 km mot sørøst og for uer ca. 3 km nordvest for de planlagte utfyllingsområder.												
<b>2.3</b>	<b>Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:</b> <i>Vurder tiltaket med tanke på friluftslivsverdier, sportsfiske og lignende. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling.</i>												
SVAR:	Begge utfyllingsområder planlegges i området som ligger på nordøstsiden av Buskjæret. Det er fergekai 100 m nordøst for utfyllingsområdet. Det er lakseslakteri (Salten N950) ca. 200 m nordøst for utfyllingsområder. I forbindelse med slakteri er det ventemerder i sjøen. Det er en småbåthavn i nærheten til utfyllingsområder.												
<b>2.4</b>	<b>Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?</b>												
SVAR:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart <b>Nærmere beskrivelse:</b> Opplys også hvem som eier konstruksjonen(e). Ifølge kystdata.no er det ikke rør eller kabler i tiltaksområdet.												
<b>2.5</b>	<b>Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste, minimum alle tilstøtende eiendommer):</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eiere</th> <th>Gnr/bnr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se vedlegg 6</td> <td>Gnr/bnr</td> </tr> <tr> <td>Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.</td> <td>Gnr/bnr</td> </tr> <tr> <td>Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.</td> <td>Gnr/bnr</td> </tr> <tr> <td>Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.</td> <td>Gnr/bnr</td> </tr> <tr> <td>Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.</td> <td>Gnr/bnr</td> </tr> </tbody> </table>	Eiere	Gnr/bnr	Se vedlegg 6	Gnr/bnr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr
Eiere	Gnr/bnr												
Se vedlegg 6	Gnr/bnr												
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr												
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr												
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr												
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr/bnr												
<b>2.6</b>	<b>Merknader/ kommentarer:</b>												
SVAR:	Det er ikke gjort avklaringen med andre samfunnsinteresser												

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 1

<b>5.1</b>	<b>Navn på lokalitet for utfylling:</b> (stedsanvisning) Buskjæret, Sør-Arnøy  <b>Grunneier:</b> (navn og adresse) Gildeskål kommune	Gårdsnr./bruksnr. Finnes ikke
<b>5.2</b>	<b>Kart og stedfesting:</b> Legg ved oversiktkart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1000 (kan fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner.	Oversiktskart har vedleggsnr.: 2 Detaljkart har vedleggsnr.: 3 GPS-koordinater (UTM) for utfyllingslokaliteten (midtpunkt) Sonebelte 33 Nord 7446919 Øst 455607
<b>5.3</b>	<b>Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:</b> SVAR: Gildeskål kommune planlegger å etablere ny industrikkai, oppstillingsplass for trailere, servicebygg for trailersjåfører, venterom for passasjerer og parkeringsplass for ambulanse på Buskjæret. I den forbindelse planlegges det å fylle ut i sjø (sør for veien).	
<b>5.4</b>	<b>Utfyllingens omfang:</b> Angi vanndybde på utfyllingsstedet: Arealet som berøres av utfyllingen (merk på kart): Volum fyllmasser som skal benyttes:	3-5m 7000 m <sup>2</sup> 40 000m <sup>3</sup>
	<b>Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen:</b> (løsmasser, sprengstein e.l.) SVAR: Det planlegges å benytte sprengsteinsmasser i utfyllingen, over et beskyttelseslag med minimum 30 cm rene sand/grusmasser (0-32 mm) som etableres først. Det planlegges å fylle opp til kote 3 (NN2000). Se tegning av fyllingsområde (sør for veien) i Vedlegg 3 og 5.	
<b>5.5</b>	<b>Plast i sprengstein:</b> Oppgi hvor mye plast (g/m <sup>3</sup> ) massene vil inneholde og om det er brukt elektroniske eller ikke-elektroniske tennere. SVAR: Entreprenøren ikke er valgt enda og derfor er det ikke tilgjengelig info om valg av tennere eller mengde plast i sprengstein. Det er anbefalt å bruke elektroniske tennere ved sprengning. Bruk av disse tennere fører til 30% mindre plastavfall enn bruk av ikke-elektroniske tennere.	
<b>5.6</b>	<b>Utfyllingsmetode:</b> Gi en kort beskrivelse (f.eks. lastebil, splittelekter fra sjø e.l.). SVAR: Det er tilstrekkelig stabilitet til å legge ut fyllingen fra land. Utfylling utføres ved at sprengstein tipper inne på land/fylling, og deretter skyves ut med doser. Før utlegging av fyllingen, må sjøbunn tildekkes med minimum 30 cm sandlag, for å hindre spredning av forurensede masser på sjøbunnen. Det antas mest hensiktmessig at dette laget legges ut fra sjøredskap. Evt. beskyttelseslag legges ut med gravemaskin/losser fra båt. Fylling fra tipp legges ut med gravemaskin. Plastring legges ut med gravemaskin.	

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 1

### 5.7 Anleggsperiode:

Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år) eller oppgi varighet.  
SVAR: Anleggsperioden anslås til å være første halvår 2021

### Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning:

Ved mindre tiltak: Kontakt Fylkesmannen for informasjon om hvilke punkt som må besvares.

### 5.8 Aktive og/eller historiske forurensningskilder:

Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).

SVAR: Det er fergekai 100 m nordøst for utfyllingsområdet. Det er lakseslakteri 200 m nordøst for utfyllingsområdet. I forbindelse med slakteri er det ventemerder i sjøen. Det er en småbåthavn på andre siden av veien for utfyllingsområdet.

### 5.9 Bunnsedimentenes innhold:

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi kornfordeling i %	Stein	Noen	<0.1	2	98	Annet

### Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR: Det er utført en miljøgeologisk undersøkelse med innsamling av overflatesediment fra 3 (ST2, ST3 og ST4) stasjoner, se vedlegg 5. Det var opprinnelig planlagt prøvetaking i 5 stasjoner, men på grunn av steinete sjøbunn var det ikke mulig å få prøver i ST1 eller ST5. De innsamlede prøvene besto hovedsakelig av middels grov sand og skjellrester.

Det er også utført geotekniske undersøkelser, som viste at løsmassene består hovedsakelig av 1-2 tynne lag over antatt berg, i BP.1 og BP.4 har lagene større mektighet enn i resten av boringene. Det er et øvre lag med lav sonderingsmotstand og mektighet mellom 0,2-3 meter. Derunder er det et fast lag over berg med høy sonderingsmotstand og mektighet mellom 0,2-4 meter.

Basert på prøveserien fra BP.4 er det sand ned til ca. 1,5 meter, derunder er det sandig, grusig, siltig, leirig materiale ned til ca. 2 meter.

Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,5-6,4 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -5,7 og kote -13,6 i borpunktene. Det faste laget over antatt berg er stedvis veldig fast, og det kan være vanskelig å se overgangen mellom faste masser og antatt berg. Det vises til geoteknisk rapport Multiconsult 2020, 1214309RIG-RAP-001 – Vedlegg 4.

### 5.10 Strømforhold på lokaliteten:

SVAR: Det er ikke utført strømmålinger på lokaliteten.

## 5. Ufylling i sjø eller vassdrag, område 1

### 5.11 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser:

*Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med utfyllingssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015.*

*Vedlagt miljørappart skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av sjøbunnens forurensningstilstand.*

**Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 3 stk (skal merkes på vedlagt kart)**

#### Analyseparameterer: Hvilke analyser er gjort?

SVAR Det ble samlet inn overflatesediment fra 3 (ST2, ST3 og ST4) av 5 planlagte stasjoner innenfor det utfyllingsområdet (Vedlegg 5). På grunn av steinete sjøbunn var det ikke mulig å få prøver i ST1 og ST5.

Sediment fra de 3 prøvestasjonene ble analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Det er i tillegg utført tørrstoff- og finstoffanalyse (<63 µm) for de samme prøvene.

### 5.12 Forurensningstilstand på lokaliteten:

*Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparameterne*

SVAR Det er utført kjemisk analyse av sjøbunnsediment (0-10 cm) fra 3 prøvestasjoner ST2-ST4.

Analyseresultatene har påvist PAH-forbindelsen antracen tilstandsklasse III i ST2 og ST3 samt antracen i tilstandsklasse IV og pyren i tilstandsklasse III i ST4. Dette vil si at miljøtilstanden er moderat i ST2 og ST3 og dårlig i ST4. TOC-innhold varierte mellom 1,1 % og 2,2 % og betegnes som lavt innhold.

Plassering av prøvestasjonene med angivelse av høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type milljøgift er vist i Vedlegg 5.

### 5.13 Risikovurdering:

*Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulykke for miljøet.*

SVAR Det er påvist koncentrasjoner av PAH-forbindelser i tilstandsklasse III og IV i sjøbunnsedmentene i utfyllingsområdet.

Ved utfylling vil det være risiko for spredning av forurensede sedimenter. Selv om sedimentene består stort sett av sand med lite innhold av silt vil utfyllingsarbeidet kunne føre til oppvirpling av sedimenter.

I tillegg kan plast fra sprengningen spres til sjø. Det må av den grunn gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter og plast.

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 1

### 5.14 **Avbøtende tiltak partikler/ plast:**

Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning. Hva vil bli gjort på det aktuelle anlegget som produserer sprengstein for å redusere plastinnholdet mest mulig? Forslag til tiltak mot spredning av plast.

SVAR

Anbefalte avbøtende tiltak for å hindre/redusere spredning av forurensede sedimenter til tilgrensende områder er å tildekke det forurensede arealet i utfyllingsområdet med minimum 30 cm tykt sandlag (0-32 mm), før utlegging av sprengsteinsmasser. Skisse av utfyllingsareal er vist i Vedlegg 5 (sør for veien). Utfyllingsmassene må være dokumentert rene og av en beskaffenhet som gjør de egnet til å hindre oppvirvling og spredning av forurenset sediment når utfyllingsmassene legges ut. Alternativt kan den forurensede sjøbunnen tildekkes med en fiberduk før utfylling iverksettes. Ved utlegging av sprengstein skal plast i mest mulig grad samles opp. Foringsrør for markering av borehull skal fjernes før sprengning. Entreprenør må ha et system hvor plast i sprengsteinen i størst mulig grad samles opp.

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 2

<b>5.1</b>	<b>Navn på lokalitet for utfylling:</b> (stedsanvisning) Buskjæret, Sør-Arnøy <b>Grunneier:</b> (navn og adresse) Gildeskål kommune	Gårdsnr./bruksnr. Finnes ikke
<b>5.2</b>	<b>Kart og stedfesting:</b> Legg ved oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1000 (kan fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner.	Oversiktskart har vedleggsnr.: 2 Detaljkart har vedleggsnr.: 3 GPS-koordinater (UTM) for utfyllingslokaliteten (midtpunkt) Sonebelte 33 Nord 7447020 Øst 455644
<b>5.3</b>	<b>Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:</b> SVAR: Gildeskål kommune planlegger å etablere areal for industri på Buskjæret. I den forbindelse planlegges det å fylle ut i sjø (nord for veien).	
<b>5.4</b>	<b>Utfyllingens omfang:</b> Angi vanndybde på utfyllingsstedet: Arealet som berøres av utfyllingen (merk på kart): Volum fyllmasser som skal benyttes:	0-2 m 3300 m <sup>2</sup> 12 000 m <sup>3</sup>
SVAR:	<b>Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen:</b> (løsmasser, sprengstein e.l.) Det planlegges å benytte sprengsteinsmasser i utfyllingen, over et beskyttelseslag med minimum 30 cm rene sand/grusmasser (0-64 mm) i forurensset område som etableres først. Det planlegges å fylle opp til kote 3 (NN2000). Se tegning av fyllingsområde (nord for veien) i Vedlegg 3 og 5.	
<b>5.5</b>	<b>Plast i sprengstein:</b> Oppgi hvor mye plast (g/m <sup>3</sup> ) massene vil inneholde og om det er brukt elektroniske eller ikke-elektroniske tennere. SVAR: Entreprenøren ikke er valgt enda og derfor er det ikke tilgjengelig info om valg av tennere eller mengde plast i sprengstein. Det er anbefalt å bruke elektroniske tennere ved sprengning. Bruk av disse tennere fører til 30% mindre plastavfall enn bruk av ikke-elektroniske tennere.	
<b>5.6</b>	<b>Utfyllingsmetode:</b> Gi en kort beskrivelse (f.eks. lastebil, splittelekter fra sjø e.l.). SVAR: Det er ikke utført geoteknisk prosjektering i område 2.Utfylling utføres ved at sprengstein tippes inne på land/fylling, og deretter skyves ut med doser (ved lavvann). Før utlegging av fyllingen, må forurensset område i sjøbunn tildekkes med minimum 30 cm sandlag, for å hindre spredning av forurensede masser på sjøbunnen. Det antas mest hensiktsmessig at dette laget legges ut fra sjøredskap. Evt. beskyttelseslag legges ut med gravemaskin. Fylling fra tipp legges ut med gravemaskin. Plastring legges ut med gravemaskin.	

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 2

**5.7**

**Anleggsperiode:**

*Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år) eller oppgi varighet.*

SVAR:

Anleggsperioden anslås til å være første halvår 2021

**Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning:**

*Ved mindre tiltak: Kontakt Fylkesmannen for informasjon om hvilke punkt som må besvares.*

**5.8**

**Aktive og/eller historiske forurensningskilder:**

*Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).*

SVAR:

Det er fergekai 100 m nordøst for utfyllingsområdet. Det er lakseskakt 200 m nordøst for utfyllingsområdet. I forbindelse med slakteri er det ventemerder i sjøen. Det er en småbåthavn i nærheten til utfyllingsområdet.

**5.9**

**Bunnsedimentenes innhold:**

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
<b>Angi kornfordeling i %</b>	Stein	Grus	<0.2	1-22	78-99	Annet

**Eventuell nærmere beskrivelse:**

SVAR:

Det er utført en miljøgeologisk undersøkelse med innsamling av overflatesediment fra tre (ST6, ST7 og ST8) stasjoner, se vedlegg 5. De innsamlede prøvene besto hovedsakelig av middels grov sand og skjellrester. Det er ikke utført geoteknisk prosjektering i område 2.

**5.10**

**Strømforhold på lokaliteten:**

SVAR

Det er ikke utført strømmålinger på lokaliteten.

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 2

### 5.11 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser:

*Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering med hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med utfyllingssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015.*

*Vedlagt miljørappart skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av sjøbunnens forurensningstilstand.*

**Antall prøvestasjoner på lokaliteten:** 3 stk (skal merkes på vedlagt kart)

#### Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?

SVAR Det ble samlet inn overflatesediment fra tre (ST6, ST7 og ST8) stasjoner innenfor det utfyllingsområdet (Vedlegg 5).

Sediment fra de tre prøvestasjonene ble analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Det er i tillegg utført tørrstoff- og finstoffanalyse (<63 µm) for de samme prøvene.

### 5.12 Forurensningstilstand på lokaliteten:

*Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene*

SVAR Det er utført kjemisk analyse av sjøbunnsediment (0-10 cm) fra 3 prøvestasjoner ST6-ST8.

Analyseresultatene har påvist innhold av PAH-forbindelsen antracen i tilstandsklasse III i ST8, samt TBT i tilstandsklasse IV i ST7. Dette vil si at miljøtilstanden er god i ST6, moderat i ST8 og dårlig i ST7. TOC-innholdet varierte mellom 4,7 % og 7,7 %.

Plassering av prøvestasjonene med angivelse av høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type milljøgift er vist i Vedlegg 5.

### 5.13 Risikovurdering:

*Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulykke for miljøet.*

SVAR Det er påvist koncentrasjoner av PAH-forbindelse antracen i tilstandsklasse III og TBT i tilstandsklasse IV i sjøbunnsedmentene i utfyllingsområdet.

Ved utfylling vil det være risiko for spredning av forurensede sedimenter. Selv om sedimentene består stort sett av sand med lite innhold av silt vil utfyllingsarbeidet kunne føre til oppvirving av sedimenter.

I tillegg kan plast fra sprengningen spres til sjø. Det må av den grunn gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter og plast.

## 5. Utfylling i sjø eller vassdrag, område 2

<b>5.14</b>	<b>Avbøtende tiltak partikler/ plast:</b> <i>Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning. Hva vil bli gjort på det aktuelle anlegget som produserer sprengstein for å redusere plastinnholdet mest mulig? Forslag til tiltak mot spredning av plast.</i>
SVAR	Anbefalte avbøtende tiltak for å hindre/redusere spredning av forurensede sedimenter til tilgrensende områder er å tildekke det forurensede arealet i utfyllingsområdet med minimum 30 cm tykt sand/gruslag (0-64 mm), før utlegging av sprengsteinsmasser. Skisse av område for avbøtende tiltak er vist i Vedlegg 5 (nord for veien). Utfyllingsmassene må være dokumentert rene og av en beskaffenhet som gjør de egnet til å hindre oppvirving og spredning av forurenset sediment når utfyllingsmassene legges ut. Alternativt kan den forurensede sjøbunnen tildekkes med en fiberduk før utfylling iverksettes. Ved utlegging av sprengstein skal plast i mest mulig grad samles opp. Foringsrør for markering av borehull skal fjernes før sprengning. Entreprenør må ha et system hvor plast i sprengsteinen i størst mulig grad samles opp.

12

### Underskrift

Sted: Tromsø Dato: 23.11.2020

Underskrift:



.....

## Vedleggsoversikt

(Husk referanse til punkt i skjemaet)

Nr.	Innhold	Ref. til punkt (f.eks. punkt 3.12) i skjemaet
1	Rapport miljøgeologisk undersøkelse 10214309-RIGm-RAP-001_rev01	Punkt 1
2	Oversiktskart	Punkt 5.2
3	Tegning av utfyllingsområder	Punkt 5.14, 5.2, 5.4
4	Rapport geoteknisk grunnundersøkelse 10214309-RIG-RAP-001	Punkt 5.9 (område 1)
5	Prøvestasjonene med tilstandsklasser	Punkt 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14
6	Naboliste	Punkt 2.5
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.
nr	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Ref skjema.

13

**Samtidig som søknad sendes til Fylkesmannen i Nordland, skal søker sende søknaden på høring til epostadressene listet opp nedenfor – med Fylkesmannen som kopimottaker. Fylkesmannen vil også vurdere å sende søknaden på offentlig høring.**

Fiskeridirektoratet	postmottak@fiskeridir.no
Nordland Fylkes Fiskarlag	nordland@fiskarlaget.no
Norges Kystfiskarlag	post@norgeskystfiskarlag.no
Tromsø museum/ NTNU Vitenskapsmuseet	postmottak@tmu.uit.no/post@vm.ntnu.no
Nordland Fylkeskommune	post@nfk.no
Sametinget	samediggi@samediggi.no
Kystverket	post@kystverket.no
Lokal havnemyndighet	
Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet	

**Eventuelle uttalelser skal sendes direkte til Fylkesmannen, eventuelt videresendes til Fylkesmannen dersom søker mottar uttalelse. Det skal fremgå av søknaden hvem som har mottatt kopi.**

Vi gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for ikke å oppgi sensitiv informasjon (forretningshemmeligheter, ol.) i søknadskjemaet da skjemaet er offentlig tilgjengelig.

**FYLKESMANNEN I NORDLAND**

Statens hus, Moloveien 10, Pb 1405, 8002 Bodø || [fmnopost@fylkesmannen.no](mailto:fmnopost@fylkesmannen.no) || [www.fylkesmannen.no/nordland](http://www.fylkesmannen.no/nordland)



**Vedlegg 1**

**Rapport miljøgeologisk undersøkelse**

**10214309-RIGm-RAP-001\_rev01**

## RAPPORT

# Gildeskål kommune – Sør-Arnøy

---

OPPDAGSGIVER

Gildeskål kommune

EMNE

Miljøgeologisk undersøkelse av  
sjøbunnsediment

DATO / REVISJON: 4. november 2020 / 01

DOKUMENTKODE: 10214309-RIGm-RAP-  
001\_rev01

---



**Multiconsult**

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

## RAPPORT

OPPDRA�	<b>Gildeskål kommune - Sør-Arnøy</b>	DOKUMENTKODE	10214309-RIGm-RAP-001_rev01
EMNE	Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	<b>Gildeskål kommune</b>	OPPDRA�SLEDER	Iselin Johnsen
KONTAKTPERSON	Kjell-Harry Skjellstad	UTARBEIDET AV	Juho Junntila
KOORDINATER	SONE: UTM 33 ØST: 45561 NORD: 744692	ANSVARLIG ENHET	10235012 Miljøgeologi Nord
KOMMUNE	GILDESKÅL		

## SAMMENDRAG

Gildeskål kommune planlegger utfylling i sjø ved Buskjæret på Sør-Arnøy, Gildeskål kommune. Multiconsult Norge AS er engasjert av Gildeskål kommune som rådgiver i miljøgeologi for prosjektet, og har i den forbindelse utført miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimentene i det aktuelle utfyllingsområdet. Det er utført miljøundersøkelser i to omganger, april og oktober 2020.

Foreliggende rapport er revidert for å inkludere resultater fra miljøundersøkelsene som ble utført i oktober 2020.

Undersøkelsene har omfattet innsamling av sedimentprøver (0-10 cm og 0-15/20/25 cm) fra totalt seks stasjoner i de aktuelle utfyllingsområdene. Alle de seks sedimentprøvene er kjemisk analysert for innhold av tungmetaller, PAH<sub>16</sub>, PCB<sub>7</sub>, TBT og TOC (totalt organisk karbon). I tillegg er det utført analyse av tørrstoff- og finstoffinnhold.

Analyseresultatene viser at det er påvist konsentrasjoner av PAH-forbindelser i tilstandsklasse III og IV (moderat til dårlig miljøstand) i fire av seks av de analyserte prøver, samt påvist konsentrasjon av TBT i tilstandsklasse IV i én prøve. For de øvrige analyserte parameterne er det ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II (god miljøtilstand).

Ufylling over forurensset sjøbunn krever tillatelse fra Fylkesmannen før arbeidet kan starte, jf. forurensningsloven § 11.

01	04.11.2020	Revidert med nytt utfyllingsområde	Juho Junntila	Iselin Johnsen	Iselin Johnsen
00	26.05.2020	Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment	Juho Junntila	Iselin Johnsen	Iselin Johnsen
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>5</b>
1.1	Formål.....	5
1.2	Begrensninger.....	5
<b>2</b>	<b>Områdebeskrivelse .....</b>	<b>5</b>
2.1	Beliggenhet.....	5
2.2	Planlagt tiltak .....	7
<b>3</b>	<b>Utførte undersøkelser.....</b>	<b>8</b>
3.1	Feltundersøkelser .....	8
3.2	Laboratorieundersøkelser.....	8
<b>4</b>	<b>Resultater .....</b>	<b>9</b>
4.1	Sedimentbeskrivelse.....	9
4.2	Kjemiske analyser .....	11
4.3	Finstoffinnhold og totalt organisk karbon .....	12
<b>5</b>	<b>Beskrivelse av forurensningssituasjonen.....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Sluttkommentar .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Referanser .....</b>	<b>13</b>

**Vedlegg**

- A. Analysebevis, ALS Laboratory Group Norway AS.

## 1 Innledning

### 1.1 Formål

Gildeskål kommune planlegger utfylling i sjø for å etablere et nytt kaianlegg og areal for industri ved Buskjæret på Sør-Arnøy. I den forbindelse er Multiconsult Norge AS engasjert av Gildeskål kommune for å utføre miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment i de planlagte utfyllingsområdene. Det er utført miljøundersøkelser i to omganger.

Foreliggende rapport er revidert for å inkludere resultater fra den siste miljøundersøkelsen ved de planlagte utfyllingsområdene.

### 1.2 Begrensninger


Foreliggende rapport er basert på informasjon fra oppdragsgiver, resultater fra miljøgeologiske undersøkelser og kjemiske analyser. Multiconsult forutsetter at mottatt informasjon fra eksterne parter og kilder ikke er befeftet med feil. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning i det undersøkte området er avdekket og dokumentert, da undersøkelsen er basert på stikkprøver.

Multiconsult påtar seg ikke ansvar dersom det på et senere tidspunkt avdekkes ytterligere forurensning eller annen type forurensning enn beskrevet i foreliggende rapport. Rapporten presenterer resultater fra utførte miljøgeologiske undersøkelser og krever miljøfaglig kompetanse for videre bruk i rådgivings- og prosjekteringssammenheng.

## 2 Områdebeskrivelse

### 2.1 Beliggenhet

Områder som planlegges utfylt ligger ved Buskjæret på øst-siden av Sør-Arnøy i Gildeskål kommune, se oversiktskart i Figur 2-1.



Figur 2-1: Oversiktskart. Planlagt utfylling ved Buskjæret er markert med rødt punkt [norgeskart.no].

De aktuelle utfyllingsområdene ligger på nordøstsiden av Buskjæret. Buskjæret har veiforbindelse til Skauholmen via en molo som ifølge historiske flyfoto på finn.no ble etablert mellom år 2004 og 2009. Det er en fergekai ca. 100 m nordøst og et lakseslakteri med ventemerder i sjøen ca. 200 m nordøst for det planlagte utfyllingsområdet. På vestsiden av Buskjæret er det flytekaier for småbåter, se ortofoto i Figur 2-2.




Figur 2-2: Buskjæret. Ortofoto over området hvor de aktuelle utfyllingsområdene ligger [norgeskart.no]. Utfullingsområder er merket med rød stiplet linje.

## 2.2 Planlagt tiltak

Det første planlagte tiltaket (sør for veien, Figur 2-3 og Figur 2-4) for etablering av ny kai ved Buskjæret på Sør-Arnøy omfatter utfylling i sjø. I tillegg skal eksisterende kai utvides. Det andre planlagte tiltaket (nord for veien, Figur 2-4) for etablering av areal for industri omfatter også utfylling i sjø. Areal som vil bli påvirket av disse utfyllinger er omlag 7 000 m<sup>2</sup>.

Tiltaksområder er vist i Figur 2-3 og Figur 2-4.



Figur 2-3. Tegning av tiltaksområde for ny kai og eksisterende kai [1] 10214309-TVF-RAP-001.



Figur 2-4: Planlagte prøvestasjoner og utfyllingsområder er markert.

### 3 Utførte undersøkelser

#### 3.1 Feltundersøkelser

Prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm, 0-15/20/25 cm sedimentdybde) ble utført 28. april 2020 og 9. oktober 2020. Det ble samlet inn sedimentprøver fra seks (ST2, ST3, ST4, ST6, ST7 og ST8) av åtte planlagte stasjoner. Sedimentprøvene ble samlet inn ved bruk av van Veen-grabb fra Multiconsults borefartøy (ST2-ST5) og prøvetaking med sylinder fra land (ST6-ST8). Det var ikke mulig å få opp prøvemateriale i stasjon ST1 og ST5 på grunn av steinete bunn.

Plassering av prøvestasjoner sammen med planlagte utfyllingsområder er vist i Figur 3-1.



Figur 3-1: Plassering av prøvestasjoner for miljøundersøkelsene ved Buskjæret. Rød stiplet linje viser planlagt utfyllingsområde.

Antall prøvestasjoner er bestemt og kjemisk analyse er utført i henhold til prosedyrer gitt i veiledere om klassifisering og håndtering av sediment fra Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018 [2] og Miljødirektoratet [3], [4], norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder [5], samt Multiconsult sine interne retningslinjer.

Alle dybder i rapportens tekst og tabeller er angitt i NN2000 i Sjøkartverkets høydesystem. Stasjonsdyb er avlest på stedet og korrigert med hensyn til tidevann på prøvetidspunktet, se Tabell 4-1. Prøvestasjonene er koordinatfestet med GPS og koordinatene er oppgitt i EU89-UTM sone 33.

#### 3.2 Laboratorieundersøkelser

Seks overflateprøver fra ST2-ST4 (0-15/20/25 cm) og ST6-ST8 (0-10 cm) er sendt til kjemisk analyse for innhold av miljøgifter.

Prøvene er analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH<sub>16</sub>), polyklorerte bifenyler (PCB<sub>7</sub>), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Prøvene er også analysert for innhold av tørrstoff og finstoff.

Analysene er utført av ALS Laboratory Group Norway AS som er akkreditert for denne typen analyser.

## 4 Resultater

### 4.1 Sedimentbeskrivelse

Lokalisering av prøvestasjonene, stasjonsdyp, samt visuell beskrivelse av sedimentprøvene er presentert i Tabell 4-1. Sedimentbeskrivelsen er basert på observasjoner gjort under feltarbeidet, samt under prøveopparbeiding. Bilder av sedimentprøvene fra ST2 – ST4 og ST6-ST8 er vist i Figur 4-1.

*Tabell 4-1: Buskjæret, Sør-Arnøy. Beskrivelse og lokalisering av sedimentprøvene fra de ulike prøvestasjonene.*

Prøvestasjon	X (øst) UTM-sone 33	Y (nord) UTM-sone 33	Kote (NN2000)	Sediment- dybde cm	Sedimentbeskrivelse
ST1	455630	7446909	-4,2	-	Det var ikke mulig å få opp prøvemateriale på grunn av steinete bunn
ST2	455598	7446930	-4,2	0-15	Skjellsand, noen tang
ST3	455630	7446953	-2,6	0-25	Skjellsand
ST4	455620	7446932	-2,6	0-20	Skjellsand
ST5	455708	7446944	-11,4	-	Det var ikke mulig å få opp prøvemateriale på grunn av steinete bunn
ST6	455628	7447020	-1,0	0-10	Skjellsand, rester av skjell. Noen tang og bunndyr
ST7	455652	7447019	-1,0	0-10	Sand og silt. Leire fra 10 cm. Mørk grå farge. Litt skjellsand. Ca. 0.5 cm mudder på overflaten. Mye bunndyr.
ST8	455635	744701	-2,0	0-10	Leire/Silt. Mørk farge.



ST2



ST3



ST4



ST6



ST7



ST8

Figur 4-1: Buskjæret, Sør-Arnøy. Bilder av sjøbunnsediment, hhv. Prøvestasjon ST2-ST4 og ST6-ST8.

## 4.2 Kjemiske analyser

Analyseresultatene er vurdert i henhold til *Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018* sitt system for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [2]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i Tabell 4-2.

Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i Tabell 4-3. Fullstendig analysebevis er gitt i vedlegg A.

*Tabell 4-2: Klassifiseringssystemet for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter [2].*


Tilstandsklasser for sediment				
I Bakgrunn	II God	III Moderat	IV Dårlig	V Svært dårlig
Bakgrunnsnivå	Ingen toksiske effekter	Kroniske effekter ved langtidseksposering	Akutt toksiske effekter ved korttidseksposering	Omfattende akutt-toksiske effekter

*Tabell 4-3: Buskjæret, Sør-Arnøy. Analyseresultater markert med farger tilsvarende tilstandsklassene som er vist i tabell 4-2.*

Prøvestasjoner	ST2 (0-15cm)	ST3 (0-25cm)	ST4 (0-20cm)	ST6 (0-10 cm)	ST7 (0-10 cm)	ST8 (0-10 cm)
<b>Tungmetaller (mg/kg)</b>						
<b>Arsen</b>	2.9	2.6	4.7	1.7	1.2	9.1
<b>Bly</b>	<1	1	<1	<1	<1	8
<b>Kobber</b>	1.2	2.9	2.3	11	8.3	19
<b>Krom</b>	6.4	8.1	7.5	2.6	6	14
<b>Kadmium</b>	0.18	0.26	0.18	0.18	0.2	0.62
<b>Kvikksølv</b>	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03
<b>Nikel</b>	2	3	2	2	2.3	8
<b>Sink</b>	12	22	13	12	12	57
<b>Organiske miljøgifter (µg/kg)</b>						
<b>Naftalen</b>	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>Acenaftylen</b>	<10	<10	23	<10	<10	14
<b>Acenaften</b>	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>Fluoren</b>	<10	<10	<10	<10	<10	<10
<b>Fenantren</b>	40	68	44	<10	<10	22
<b>Antracen</b>	23	24	30	<4.0	<4.0	16
<b>Fluroanten</b>	62	100	160	<10	20	59
<b>Pyren</b>	51	80	130	<10	22	44
<b>Benzo(a)antracen</b>	10	28	20	<10	<10	27
<b>Krysen</b>	28	24	55	<10	13	33
<b>Benzo(b)fluoranten</b>	45	85	130	<10	<10	39
<b>Benzo(k)fluoranten</b>	16	19	30	<10	18	33
<b>Benzo(a)pyren</b>	25	35	62	<10	13	35
<b>Dibenzo(ah)antracen</b>	<10	<10	16	<10	<10	14
<b>Benzo(g,h,i)perylen</b>	23	41	68	<10	10	26
<b>Indeno(1,2,3-cd)pyren</b>	19	25	48	<10	<10	26
<b>PAH16</b>	340	530	820	<160	96	390
<b>PCB7</b>	<4	<4	<4	<4	<4	<4
<b>TBT</b>	<1	<1	<1	1.27	21.6	4.24

< = Mindre enn deteksjonsgrensen

Prøvestasjoner med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift er vist i Figur 4-2.



Figur 4-2: Undersøkte områder ved Buskjæret på Sør-Arnøy. Prøvestasjoner er angitt med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift. Planlagte utfyllingsområder er merket med rød stiplet linje.

#### 4.3 Finstoffinnhold og totalt organisk karbon

Analyseresultatene for TOC, tørrstoff og finstoff er gjengitt i Tabell 4-4.

Resultater fra korngraderingsanalysene viser finstoffinnhold (<63 µm) fra 0,8 % til 21,9 % i de prøvetatte sedimentene.

Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter. Høyt innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning. Innholdet av TOC i de analyserte prøvene varierer mellom 1,1 % og 7,7 %.

Tabell 4-4: Buskjæret, Sør-Arnøy. Analyseresultater for tørrstoff, finstoff og TOC.

PRØVESTASJON	Tørrstoff	Kornstørrelse <63 µm	Kornstørrelse <2 µm	TOC
	(%)	(%)	(%)	(% TS)
ST2 (0-15 cm)	70,6	1,0	<0,1	1,1
ST3 (0-25 cm)	65,8	2,2	<0,1	2,2
ST4 (0-20 cm)	71,6	1,8	<0,1	1,9
ST6 (0-10 cm)	76,7	0,8	<0,1	7,7
ST7 (0-10 cm)	77,1	5,7	<0,1	5,0
ST8 (0-10 cm)	62,9	21,9	0,2	4,7

## 5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen

Analyseresultatene viser at det er påvist konsentrasjoner av PAH-forbindelser i tilstandsklasse III og IV (moderat til dårlig miljøstand) i fire av seks av de analyserte prøvene, samt påvist konsentrasjon av TBT i tilstandsklasse IV i én prøve. For de øvrige analyserte parameterne er det ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II.

## 6 Sluttkommentar

Utfylling over forurensset sjøbunn krever tillatelse fra Fylkesmannen før arbeidet kan starte, jf. forurensloven § 11.

## 7 Referanser

- [1] Multiconsult rapport, 10214309-TVF-RAP-001.
- [2] Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018. Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann.
- [3] Miljødirektoratet 2015: Risikovurdering av forurensset sediment, M-409.
- [4] Miljødirektoratet 2015: Håndtering av sedimenter, M-350.
- [5] NS-EN ISO 5667-19, Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder.

**Vedlegg A**

**Analysebevis ALS Laboratory Group AS**



## ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2002685	Side	: 1 av 8
Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Kunde	: Multiconsult Norge AS
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Kontakt	: Juho Junntila
Epost	: info.on@alsglobal.com	Adresse	: Miljøgeologi Kvaløyveien 156 9013 Tromsø Norge
Telefon	: ----	Epost	: juho.junntila@multiconsult.no
Telefon	: ----	Telefon	: ----
Prosjekt	: 10214309, Sør-Arnøy, Glideskål kommune		
Ordrenummer	: ----	Dato prøvemottak	: 2020-05-06 13:11
COC nummer	: ----	Analysedato	: 2020-05-06
Prøvetaker	: ----	Dokumentdato	: 2020-05-18 15:37
Sted	: ----	Antall prøver mottatt	: 3
Tilbuds- nummer	: HL2020MULCON-NO0001 (OF180420)	Antall prøver til analyse	: 3

### Generelle kommentarer

Denne rapporten erstatter enhver preliminær rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoene ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

## Analyseresultater

Submatriks: SEDIMENT	Kundes prøvenavn				ST2 (0-15cm) Sediment							
	Prøvenummer lab				NO2002685001							
	Kundes prøvetakingsdato				2020-05-06 00:00							
	Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utøvende lab	Akkred.			
<b>ALS Forbindelser</b>												
Cr (Krom)	6.4	± 1.28	mg/kg TS	0.2	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Ni (Nikkel)	2	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Cu (Kopper)	1.2	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Zn (Sink)	12	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
As (Arsen)	2.9	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Cd (Kadmium)	0.18	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*				
Benso(b+j)fluoranten^	45	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Totalt organisk karbon (TOC)	1.1	± 0.50	% tørrvikt	0.1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Vanninnhold	27.2	----	%	0.1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Tørrstoff	72.8	± 10.92	%	1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Sand (>63µm)	99.0	----	%	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn			ST2 (0-15cm) Sediment							
		Prøvenummer lab			NO2002685001							
		Kundes prøvetakingsdato			2020-05-06 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utøvende lab	Akkred.			
<b>ALS Forbindelser - Fortsetter</b>												
Acenafylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Fenantren	40	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Antracen	23	± 50.00	µg/kg TS	4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Fluoranten	62	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Pyren	51	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(a)antracen^	10	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Krysen^	28	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(k)fluoranten^	16	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(a)pyren^	25	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(ghi)perlen	23	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Indeno(123cd)pyren^	19	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Sum PAH-16	340	----	µg/kg TS	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*				
Sum PAH carcinogene^	170	----	µg/kg TS	100	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*				
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
<b>Prøvepreparering</b>												
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-05-11	S-P46	LE	a ulev				
<b>Organometaller</b>												
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev				
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev				
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev				
<b>Fysikalske parametere</b>												
Tørrstoff ved 105 grader	70.6	± 2.00	%	0.1	2020-05-08	S-DW105	LE	a ulev				

Submatriks: SEDIMENT	Kundes prøvenavn			ST3 (0-25cm) Sediment							
	Prøvenummer lab			NO2002685002							
	Kundes prøvetakingsdato			2020-05-06 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utøvende lab	Akkred.			
<b>ALS Forbindelser</b>											
Cr (Krom)	8.1	± 1.62	mg/kg TS	0.2	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	3	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	2.9	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	22	± 4.40	mg/kg TS	2	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	2.6	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.26	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	1	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*			
Benso(b+j)fluoranten^	85	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Totalt organisk karbon (TOC)	2.2	± 0.50	% tørrekt	0.1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Vanninnhold	36.1	----	%	0.1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	63.9	± 9.59	%	1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	97.8	----	%	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		ST3 (0-25cm) Sediment							
		Prøvenummer lab Kundes prøvetakingsdato		NO2002685002 2020-05-06 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato						
<b>ALS Forbindelser - Fortsetter</b>											
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	68	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Antracen	24	± 50.00	µg/kg TS	4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	100	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Pyren	80	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	28	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	24	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	19	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	35	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perulen	41	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	25	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	530	----	µg/kg TS	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*			
Sum PAH carcinogene^	260	----	µg/kg TS	100	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*			
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev			
<b>Prøvepreparering</b>											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-05-11	S-P46	LE	a ulev			
<b>Organometaller</b>											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev			
<b>Fysikalske parametere</b>											
Tørrstoff ved 105 grader	65.8	± 2.00	%	0.1	2020-05-08	S-DW105	LE	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn			ST4 (0-20cm) Sediment				
		Prøvenummer lab			NO2002685003				
		Kundes prøvetakingsdato			2020-05-06 00:00				
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utvendende lab	Akkred.
<b>ALS Forbindelser - Fortsetter</b>									
Cr (Krom)		7.5	± 1.50	mg/kg TS	0.2	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)		2	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)		2.3	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)		13	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)		4.7	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)		0.18	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)		0.01	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)		<1	----	mg/kg TS	1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Naftalen		<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
PCB 52		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
PCB 101		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
PCB 118		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
PCB 138		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
PCB 153		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
PCB 180		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7		<4	----	µg/kg TS	4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*
Benso(b+j)fluoranten^		130	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Totalt organisk karbon (TOC)		1.9	± 0.50	% tørrvikt	0.1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Vanninnhold		28.7	----	%	0.1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff		71.3	± 10.70	%	1	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Sand (>63µm)		98.2	----	%	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Kornstørrelse <2 µm		<0.1	----	%	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen		23	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev
Acenaften		<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn			ST4 (0-20cm) Sediment							
		Prøvenummer lab			NO2002685003							
		Kundes prøvetakingsdato			2020-05-06 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utøvende lab	Akkred.			
<b>ALS Forbindelser - Fortsetter</b>												
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Fenantren	44	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Antracen	30	± 50.00	µg/kg TS	4	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Fluoranten	160	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Pyren	130	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(a)antracen^	20	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Krysen^	55	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(k)fluoranten^	30	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(a)pyren^	62	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Dibenzo(ah)antracen^	16	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Benso(ghi)perlen	68	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Indeno(123cd)pyren^	48	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
Sum PAH-16	820	----	µg/kg TS	-	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*				
Sum PAH carcinogene^	430	----	µg/kg TS	100	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	*				
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-05-06	S-SEDBASIS-DK (6578)	DK	a ulev				
<b>Prøvepreparering</b>												
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-05-11	S-P46	LE	a ulev				
<b>Organometaller</b>												
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev				
Di butyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev				
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-05-11	S-GC-46	LE	a ulev				
<b>Fysikalske parametere</b>												
Tørrstoff ved 105 grader	71.6	± 2.00	%	0.1	2020-05-08	S-DW105	LE	a ulev				

## Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-DW105	Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.
S-GC-46	SS-EN ISO 23161:2011
S-P46	SS-EN ISO 23161:2011, ALS method 46
S-SEDBASIS-DK (6578)	Sediment basispakke Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980 Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009 TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15% PAH-16 metode REFLAB 4:2008 PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD Metaller ved ICP, metode DS259

**Nøkkel:** **LOR** = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

**MU** = Måleusikkerhet

**a** = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

**a ulev** = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

\* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

### Måleusikkerhet:

**Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.**

**Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.**

**Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.**

### Utførende lab

	Utførende lab
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75



Dette analysertifikatet erstatter tidligere sertifikat med samme nummer

## ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2010851	Side	: 1 av 6
Endring	: 1		
Kunde	: Multiconsult Norge AS	Prosjekt	: Sør-Arnøy
Kontakt	: Hallgeir Elvenes	Ordrenummer	: 10214309-05
Adresse	: Postboks 198 Skøyen 0213 Oslo Norge	Prøvetaker	: ----
Epost	: hallgeir.elvenes@multiconsult.no	Sted	: ----
Telefon	: ----	Dato prøvemottak	: 2020-10-14 08:36
COC nummer	: ----	Analysedato	: 2020-10-14
Tilbuds- nummer	: OF180420	Dokumentdato	: 2020-10-27 09:24
		Antall prøver mottatt	: 3
		Antall prøver til analyse	: 3

### Generelle kommentarer

Denne rapporten erstatter enhver preliminær rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoer ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: <a href="http://www.alsglobal.no">www.alsglobal.no</a>
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost	: <a href="mailto:info.on@alsglobal.com">info.on@alsglobal.com</a>

Dokumentdato : 2020-10-27 09:24  
 Side : 2 av 6  
 Ordrenummer : NO2010851 Endring 1  
 Kunde : Multiconsult Norge AS



## Analyseresultater

Submatriks: SEDIMENT	Kundes prøvenavn Prøvenummer lab Kundes prøvetakingsdato			ST6 0-10cm Sediment							
				NO2010851001							
				[ 2020-10-13 ]							
	Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
<b>Prøvepreparering</b>											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-10-19	S-SEDB	P46	LE	a ulev		
<b>Totale elementer/metaller</b>											
Cr (Krom)	2.6	± 0.52	mg/kg TS	0.2	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Ni (Nikkel)	2	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Cu (Kopper)	11	± 2.20	mg/kg TS	0.4	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Zn (Sink)	12	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
As (Arsen)	1.7	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Cd (Kadmium)	0.18	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
<b>PCB</b>											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	*		
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)</b>											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Acenafaten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Fenantron	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Floranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB	(6578)	DK	a ulev		

Dokumentdato : 2020-10-27 09:24  
 Side : 3 av 6  
 Ordrenummer : NO2010851 Endring 1  
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		ST6 0-10cm Sediment			
				Prøvenummer lab		NO2010851001			
				Kundes prøvetakingsdato		[ 2020-10-13 ]			
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode		Utf. lab	Acc.Key
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter</b>									
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	*	
<b>Organometaller</b>									
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev	
Dibutyltinn	2.36	± 0.25	µg/kg TS	1	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev	
Tributyltinn	1.27	± 0.14	µg/kg TS	1.0	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev	
<b>Fysisk</b>									
Vanninnhold	23.3	----	%	0.1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff	76.7	± 11.51	%	1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sand (>63µm)	99.2	----	%	-	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff ved 105 grader	75.3	± 2.00	%	0.1	2020-10-15	S-DW105	LE	a ulev	
<b>Andre analyser</b>									
Totalt organisk karbon (TOC)	7.7	± 1.16	% tørrvekt	0.1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		ST7 0-10cm Sediment			
				Prøvenummer lab		NO2010851002			
				Kundes prøvetakingsdato		[ 2020-10-13 ]			
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode		Utf. lab	Acc.Key
<b>Prøvepreparering</b>									
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-10-19	S-P46	LE	a ulev	
<b>Totale elementer/metaller</b>									
Cr (Krom)	6.0	± 1.20	mg/kg TS	0.2	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Ni (Nikkel)	2.3	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cu (Kopper)	8.3	± 1.66	mg/kg TS	0.4	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Zn (Sink)	12	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
As (Arsen)	1.2	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cd (Kadmium)	0.20	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
<b>PCB</b>									
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	*	
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)</b>									
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Dokumentdato : 2020-10-27 09:24  
 Side : 4 av 6  
 Ordrenummer : NO2010851 Endring 1  
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		ST7 0-10cm Sediment							
				Prøvenummer lab		NO2010851002							
				Kundes prøvetakingsdato		[ 2020-10-13 ]							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode		Utf. lab	Acc.Key				
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter</b>													
Acenafylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Fluoranten	20	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Pyren	22	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Krysen^	13	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Benso(k)fluoranten^	18	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Benso(a)pyren^	13	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Benso(ghi)perlyen	10	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Sum PAH-16	96	----	µg/kg TS	160	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	*					
<b>Organometaller</b>													
Monobutyltinn	4.10	± 0.42	µg/kg TS	1	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev					
Dibutyltinn	21.0	± 2.10	µg/kg TS	1	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev					
Tributyltinn	21.6	± 2.20	µg/kg TS	1.0	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev					
<b>Fysisk</b>													
Vanninnhold	22.9	----	%	0.1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Tørrstoff	77.1	± 11.57	%	1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Sand (>63µm)	94.3	----	%	-	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Tørrstoff ved 105 grader	61.7	± 2.00	%	0.1	2020-10-15	S-DW105	LE	a ulev					
<b>Andre analyser</b>													
Totalt organisk karbon (TOC)	5.0	± 0.75	% tørrvekt	0.1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					

Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		ST8 0-10cm Sediment							
				Prøvenummer lab		NO2010851003							
				Kundes prøvetakingsdato		[ 2020-10-13 ]							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode		Utf. lab	Acc.Key				
<b>Prøvepreparering</b>													
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-10-19	S-P46	LE	a ulev					
<b>Totale elementer/metaller</b>													
Cr (Krom)	14	± 2.80	mg/kg TS	0.2	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Ni (Nikkel)	8	± 1.60	mg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					
Cu (Kopper)	19	± 3.80	mg/kg TS	0.4	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev					

Dokumentdato : 2020-10-27 09:24  
 Side : 5 av 6  
 Ordrenummer : NO2010851 Endring 1  
 Kunde : Multiconsult Norge AS


**Submatriks: SEDIMENT**
**Kundes prøvenavn**
**ST8 0-10cm  
Sediment**
**Prøvenummer lab**  
**Kundes prøvetakningsdato**
**NO2010851003**
**[ 2020-10-13 ]**

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
<b>Totale elementer/metaller - Fortsetter</b>								
Zn (Sink)	57	± 11.40	mg/kg TS	2	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)	9.1	± 2.73	mg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	0.62	± 0.12	mg/kg TS	0.02	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	0.03	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)	8	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
<b>PCB</b>								
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	*
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)</b>								
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen	14	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren	22	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Antracen	16	± 50.00	µg/kg TS	4	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Floranten	59	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pyren	44	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	27	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Krysen^	33	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	39	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	33	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	35	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	14	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(ghi)perlen	26	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	26	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PAH-16	390	----	µg/kg TS	160	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	*
<b>Organometaller</b>								
Monobutyltinn	2.81	± 0.29	µg/kg TS	1	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev
Dibutyltinn	7.22	± 0.73	µg/kg TS	1	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev
Tributyltinn	4.24	± 0.43	µg/kg TS	1.0	2020-10-19	S-GC-46	LE	a ulev
<b>Fysikalsk</b>								
Vanninnhold	37.1	----	%	0.1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff	62.9	± 9.44	%	1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sand (>63µm)	78.1	----	%	-	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Dokumentdato : 2020-10-27 09:24  
 Side : 6 av 6  
 Ordrenummer : NO2010851 Endring 1  
 Kunde : Multiconsult Norge AS



<b>Submatriks: SEDIMENT</b>		<b>Kundes prøvenavn</b>  <b>Prøvenummer lab</b> <b>Kundes prøvetakingsdato</b>		<b>ST8 0-10cm</b>							
				<b>Sediment</b>							
				<b>NO2010851003</b>							
<b>Parameter</b>		<b>Resultat</b>	<b>MU</b>	<b>Enhet</b>	<b>LOR</b>	<b>Analysedato</b>	<b>Metode</b>	<b>Utf. lab</b>			
<b>Fysisk - Fortsetter</b>											
<b>Kornstørrelse &lt;2 µm</b>		<b>0.2</b>	----	%	-	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK			
<b>Tørrstoff ved 105 grader</b>		<b>60.4</b>	± 2.00	%	0.1	2020-10-15	S-DW105	LE			
<b>Andre analyser</b>											
<b>Totalt organisk karbon (TOC)</b>		<b>4.7</b>	± 0.71	% tørrvekt	0.1	2020-10-14	S-SEDB (6578)	DK			
								a ulev			

*Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet*

## Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-DW105	Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.
S-GC-46	SS-EN ISO 23161:2011
S-P46	SS-EN ISO 23161:2011, ALS method 46
S-SEDB (6578)	Sediment basispakke Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980 Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009 TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15% PAH-16 metode REFLAB 4:2008 PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD Metaller ved ICP, metode DS259

**Nøkkel:** LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

**MÅLEUSIKKERHET**

**a** = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

**a ulev** = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

\* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

### Måleusikkerhet:

**Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.**

**Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.**

**Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.**

### Utførende lab

	<b>Utførende lab</b>
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75

**Vedlegg 2**

**Oversiktskart**



Grindvågrunner  
gøy

**Multiconsult**

www.multiconsult.no

GILDESKÅL KOMMUNE

GRUS KAI SØR-ARNØY  
OVERSIKTSKART

Skala:

-

Fag:

RIG

Originalformat:

A4

Dato:

-

2020-01-29

Konstr./Tegner:

SR

Kontrollert:

BGJ

Sedjet:

MAJ

Målestrek:

150000

Oppdragsgnr.:

10214309

Tegningsnr.:


-

RIG-TEG-000

-

## **Vedlegg 3**

### **Tegning av fyllinger**



**Vedlegg 4**

**Rapport geoteknisk grunnundersøkelse**

**10214309-RIG-RAP-001**

**(Fyllingsområde for kaianlegg)**

RAPPORT

# GRUS kai Sør-Arnøy

---

OPPDAGSGIVER

Gildeskål kommune

EMNE

Datarapport - Geoteknisk grunnundersøkelse

DATO / REVISJON: 2020-06-05 / 00

DOKUMENTKODE: 10214309-RIG-RAP-001

---



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

## RAPPORT

OPPDRA�	<b>GRUS kai Sør-Arnøy</b>	DOKUMENTKODE	10214309-RIG-RAP-001
EMNE	Datarapport - Geoteknisk grunnundersøkelse	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	<b>Gildeskål kommune</b>	OPPDRA�SLEDER	Martine Johnsen Waldeland
KONTAKTPERSON	Kjell-Harry Skjellstad	UTARBEIDET AV	Silje Røde
KOORDINATER	SONE: UTM33 ØST: 455615 NORD: 7446939	ANSVARLIG ENHET	10235011 Geoteknikk Nord
GNR./BNR./SNR.	Gildeskål kommune		

---

## SAMMENDRAG

Gildeskål kommune planlegger etablering av ny kai ved Buskjæret på Sør-Arnøy. Sjøbunnen i området har en gjennomsnittlig helning på ca. 1:7 ned til kote -10.

Grunnundersøkelsen viser at løsmassene i området generelt består av 1-2 tynne lag over antatt berg, i BP.1 og BP.4 har lagene større mektighet enn i resten av boringene. Det er et øvre lag med lav sonderingsmotstand og mektighet mellom 0,2-3 meter. Derunder er det et fast lag over berg med høy sonderingsmotstand og mektighet mellom 0,2-4 meter.

Basert på prøveserien fra BP.4 er det sand ned til ca. 1,5 meter, derunder er det sandig, grusig, siltig, leirig materiale ned til ca. 2 meter.

Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,5-6,4 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -5,7 og kote -13,6 i borpunktene. Det faste laget over antatt berg er stedvis veldig fast, og det kan være vanskelig å se overgangen mellom faste masser og antatt berg.

---

00	2020-06-05	Datarapport – Geoteknisk grunnundersøkelse	SR	BGJ	MAJ
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>5</b>
1.1	Formål og bakgrunn.....	5
1.2	Utførelse .....	5
1.3	Kvalitetssikring og standardkrav .....	5
1.4	Innhold og bruk av rapporten .....	5
<b>2</b>	<b>Områdebeskrivelse .....</b>	<b>6</b>
2.1	Området og topografi .....	6
<b>3</b>	<b>Geotekniske grunnundersøkelser .....</b>	<b>7</b>
3.1	Tidligere grunnundersøkelser .....	7
3.2	Utførte grunnundersøkelser .....	7
3.2.1	Feltundersøkelser .....	7
3.2.2	Laboratorieundersøkelser.....	8
<b>4</b>	<b>Grunnforholdsbeskrivelse.....</b>	<b>8</b>
4.1	Kvantærgeologisk kart .....	8
4.2	Eksisterende faresoner for kvikkleireskred.....	9
4.3	Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser .....	9
4.3.1	Generelt .....	9
4.3.2	Dybde til berg.....	9
4.3.3	Løsmasser .....	10
<b>5</b>	<b>Geoteknisk evaluering av resultatene .....</b>	<b>10</b>
5.1	Avvik fra standard utførelsesmetoder .....	10
5.2	Viktige forutsetninger .....	10
5.3	Undersøkelses- og prøvekvalitet.....	10
5.4	Påvisning av bergenivå.....	10
<b>6</b>	<b>Behov for supplerende grunnundersøkelser .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Referanser .....</b>	<b>11</b>

## TEGNINGER

10214309-RIG-TEG	-000	Oversiktskart
	-001	Borplan
	-200	Geotekniske data, BP.4
	-300	Korngraderingsanalyser, BP.4
	-600	Profil A, B og C

## BILAG

1. Geoteknisk bilag – Feltundersøkelser
2. Geoteknisk bilag – Laboratorieundersøkelser
3. Geoteknisk bilag – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer

## 1 Innledning

Foreliggende rapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser for Gildeskål kommune.

### 1.1 Formål og bakgrunn

Gildeskål kommune planlegger å etablere ny kai ved Buskjæret på Sør-Arnøy, i Gildeskål kommune. Multiconsult Norge AS har i den forbindelse utført grunnundersøkelser i sjø i det aktuelle området.

### 1.2 Utførelse

Boringens utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3.

Metodikk/prosedyre for utførelse av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 2.

Feltundersøkelsen ble utført av Multiconsult Norge AS med borebåten «Bore Cat» i april 2020. Alle kotehøyder refererer til NN2000 og borpunktene er målt inn i koordinatsystem EUREF 89 UTM 33 ved hjelp av CPOS DGPS ± 5 cm.

Laboratorieundersøkelsene er utført ved Multiconsults geotekniske laboratorium i Tromsø i uke 21/2020.

### 1.3 Kvalitetssikring og standardkrav

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene er utført iht. NS 8020-1:2016 [3] og tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening [6].

Laboratorieundersøkelsene er utført iht. NS 8000-serien og relevante ISO-standarder. Datarapporten er utarbeidet i henhold til NGF-melding nr. 2 [6] og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 [2].

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 3.

### 1.4 Innhold og bruk av rapporten

Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet med prosjektet.


Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av foreurensset grunn i det undersøkte området. Dersom det foreligger mistanke om foreurensset grunn, anbefaler vi at det bestilles miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom miljøtekniske grunnundersøkelser er utført av Multiconsult, rapporteres disse undersøkelsene med tilhørende analyser og resultater i separat miljøteknisk datarapport.

## 2 Områdebeskrivelse

### 2.1 Området og topografi

Det undersøkte området ligger i sjø ved Buskjæret på østsiden av Sør-Arnøy, Gildeskål kommune.

Sjøbunnen i området har en gjennomsnittlig helning ca. 1:7 ned til kote -10. Figur 2-1 viser et kartutsnitt med det aktuelle området, og figur 2-2 viser området i flyfoto.



Figur 2-1 Kartutsnitt med undersøkelsesområdet [norgeskart.no].



Figur 2-2 Flyfoto over undersøkt område [norgeskart.no].

### 3 Geotekniske grunnundersøkelser

#### 3.1 Tidligere grunnundersøkelser

Multiconsult kjenner ikke til at det er utført grunnundersøkelser i området tidligere.

#### 3.2 Utførte grunnundersøkelser

##### 3.2.1 Feltundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser omfatter:

- 8 stk. totalsonderinger til antatt berg
- 1 stk. prøveserie med poseprøver og Ø54 mm cylinderprøver (stål)

Borpunktenes plassering er vist på borplan, se tegning -001. Utskrifter av totalsonderinger er vist på tegning -600.

Tabell 3-1: Koordinat-/høydesystem

Høydesystem	Koordinatsystem	Sone
NN 2000	EUREF 89	UTM 33

Tabell 3-2: Utførte feltundersøkelser

Bor-punkt	Koordinater			Metode	Boret dybde			Kommentar
	N	Ø	Z		Løs-masse	Ant. Berg	Totalt	
	[m]	[m]	[m]		[m]	[m]	[m]	
1	7446939,48	455614,96	-4,99	TOT	4,55	3,00	7,55	Slipp i fjell ved 4,0-4,4 og 6,2-6,5 meter
2	7446916,59	455607,80	-6,67	TOT	0,70	3,00	3,70	
3	7446902,36	455602,99	-7,96	TOT	0,70	3,00	3,70	
4	7446912,97	455630,45	-7,17	TOT, PR	6,43	3,00	9,43	
5	7446900,64	455636,71	-7,11	TOT	0,60	3,00	3,60	
6	7446887,29	455644,19	-10,92	TOT	0,45	3,00	3,45	
7	7446926,64	455641,83	-5,35	TOT	0,38	3,05	3,43	
8	7446916,74	455659,25	-5,37	TOT	0,50	2,00	2,50	Avsluttet etter 2 meter i berg, pga. skrått berg

TOT=Totalsondering; PR=Prøveserie

### 3.2.2 Laboratorieundersøkelser

Prøvene er undersøkt i geoteknisk laboratorium med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper.

Ved undersøkelsen er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og korngraderingsanalyser.

Følgende laboratorieundersøkelser er utført:

- Rutineundersøkelser av 1 poseprøve
- Rutineundersøkelser av 2 sylinderprøver (54 mm)
- Korngraderingsanalyser av 1 sylinderprøve og 1 poseprøve.

Resultatene fra rutineundersøkelser er presentert som geotekniske data i tegning -200.

Korngraderingsanalysene er presentert i tegning -300.

## 4 Grunnforholdsbeskrivelse

### 4.1 Kvartærgeologisk kart

Figur 4-1 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart over området. Kartet indikerer at løsmassene på land består av bart fjell, stedvis tynt dekke.

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om

løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til [www.ngu.no](http://www.ngu.no).



Figur 4-1 Kvartærgeologisk kart over området [5].

## 4.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred

I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [7] er det ingen tidligere kartlagte faresoner for kvikkleireskred i det aktuelle området.

## 4.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser

### 4.3.1 Generelt

Grunnundersøkelsen viser at løsmassene i området generelt består av 1-2 tynne lag over antatt berg, i BP.1 og BP.4 har lagene litt større mektighet enn resten av boringene. Det er et øvre lag med lav sonderingsmotstand med mektighet mellom 0,2-3 meter. Derunder er det et fast lag over berg med høy sonderingsmotstand og mektighet mellom 0,2-4 meter.

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap.5.

### 4.3.2 Dybde til berg

Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,5-6,4 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -5,7 og kote -13,6 i borpunktene.

Laget over antatt berg er stedvis veldig fast, og det kan være vanskelig å se overgangen mellom faste masser og antatt berg. Derfor kan noe som er klassifisert som løsmasser være berg av dårlig kvalitet.

Bergoverflatens forløp mellom borpunktene vil kunne være svært variabel, og det kan finnes lokale forhøyninger eller forsenkninger i bergoverflaten som ikke er fanget opp av utførte undersøkelser.

#### 4.3.3 Løsmasser

Basert på prøveserien fra BP.4 er det sand ned til ca. 1,5 meter, derunder er det sandig, grusig, siltig, leirig materiale ned til ca. 2 meter.

Sanda har et naturlig vanninnhold mellom 33-53%, og det sandige, grusige, siltige, leirige materialet har et naturlig vanninnhold mellom 9-16 %.

### 5 Geoteknisk evaluering av resultatene

#### 5.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder

BP.8 ble avsluttet etter 2 meter i antatt berg, på grunn av skrått fjell.

#### 5.2 Viktige forutsetninger

Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive utførte borpunktene. Dette benyttes videre til å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene i området. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan interpoleres fra utførte grunnundersøkelser.

#### 5.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet

Generelt vurderes kvaliteten på opptatte prøver og utførte undersøkelser som god.

#### 5.4 Påvisning av bergnivå

Spesielt for påvisning av overgang til antatt berg ved totalsondering anmerkes følgende:

1. Påvisning av overgang til antatt berg foregår normalt sett ved at det kontrollbores 2-3 m ned i antatt berg. Slik påvisning kan være utfordrende i tilfeller med fast morene over berg. Dette på grunn av at sonderingsresultatet (responsen) fra fast morenemateriale i noen tilfeller er vanskelig å skille fra respons i berg.
2. I områder med dårlig bergkvalitet i overgangssonen mellom løsmasser og berg er det ofte meget vanskelig å skille ut berghorisonten, spesielt i overgangen mellom morenemasser/faste løsmasser og berg. Som utgangspunkt settes alltid antatt bergnivå til tolket øvre berghorisont, uavhengig av kvaliteten til berget. Antatt sone med dårlig bergkvalitet er evt. beskrevet i tekst i rapporten og/eller angitt på sonderingsutskrifter.
3. I tilfeller der det kan være blokk i grunnen med størrelse over 2-3 m i tverrmål, vil det også være en mulighet for at det som antas som bergnivå i virkeligheten er blokk dersom kontrollboringen avsluttet etter 2-3 m boring i blokk.

I nevnte tilfeller kan virkelig bergnivå/berghorisont avvike vesentlig fra antatte nivåer tolket fra undersøkelsene. Angitte kotennivåer for antatt bergoverflate må derfor benyttes med forsiktighet.

### 6 Behov for supplerende grunnundersøkelser

Iht. NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to omganger;


- Forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt)
- Prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjekt)

Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for å bedømme nødvendig omfang for geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger. Tilsvarende er det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende grunnundersøkelser, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport.

## 7 Referanser

- [1] Standard Norge, «Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2015)», Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS-EN ISO 9001:2015.
- [2] Standard Norge, «Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver (NS-EN 1997-2:2007)», Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS-EN 1997-2:2007/AC:2010+NA:2008, Mars 2007.
- [3] Standard Norge, «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser – Del 1: Geotekniske feltundersøkelser (NS 8020-1:2016)», Standard Norge, Norsk standard NS 8020-1:2016, Juni 2016
- [4] Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Geoteknikk i vegbygging (Håndbok V220)», Vegdirektoratet, Oslo, Veiledning, Juni. 2010.
- [5] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart».
- [6] Norsk Geoteknisk Forening (NGF): NGF-Melding nr. 1-11.
- [7] Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE): atlas.nve.no





Dybde (m)	Beskrivelse Kt. -7,17	Prøve	Test	Vanninnhold (%) og konsistensgrenser					$\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	Porositet (%)	Organisk innhold (%)	Udrenert skjærfasthet (kPa)					St (-)
				10	20	30	40	50				10	20	30	40	50	
5	SAND korall- og skjell knust, enkl.gruskorn							○									
	SAND korall- og skjell knust, enkl.gruskorn		K			○	○										
	MATERIALE, sandig, grusig, siltig, leirig		K		○												
	MATERIALE, sandig, grusig, siltig, leirig																
10																	
15																	
20																	

<b>Symboler:</b>		Enaksialforsøk (strek angir aksuell tøyning (%) ved brudd)		Treaksialforsøk	$\rho_s$ :	2,75 g/cm <sup>3</sup>
○	Vanninnhold		Omrørt konus	$\rho$ = Densitet	Grunnvannstand:	m
	Plastisitetsindeks, Ip		Uomrørt konus	$S_t$ = Sensitivitet	Borbok:	Digital


PRØVESERIE	Borhull:	4
------------	----------	---

Gildeskål kommune	Dato:	2020-05-20
-------------------	-------	------------

GRUS kai Sør-Arnøy, Buskjæret
-------------------------------

<b>Multiconsult</b> www.multiconsult.no	Konstr./Tegnet: <b>TEREZK</b>	Kontrollert: <b>MARTM</b>	Godkjent: <b>SR</b>
	Oppdragsnummer: <b>10214309</b>	Tegningsnr.: <b>RIG-TEG-200</b>	Rev. nr.: <b>00</b>

SYM BOL	SERIE NR.	Dybde (kote)	BESKRIVELSE	ANMERKNINGER	METODE		
					TS	VS	HYD
A	4	1,4-1,6 m	MATERIALE, sandig, grusig, siltig, leirig	korall- og skjellrester	x	x	x
B	4	2,0-2,1 m	MATERIALE, sandig, grusig, siltig, leirig		x	x	x
C							
D							
E							


**SYMBOL:**

Ogl. = Glødetap ( %)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D_{30}^2}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

**METODE:**




TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer







SYM BOL	Vanninnhold %	Telegruppe	Korndensitet $\rho_s$	< 0,02 mm %	Glødetap %	$C_u$	$D_{10}$ mm	$D_{30}$ mm	$D_{50}$ mm	$D_{60}$ mm
A	15,6	T3		23,3		282,5	0,002	0,049	0,222	0,441
B	9,2	T3		18,2		158,0	0,004	0,085	0,284	0,617
C										
D										
E										


KORNGRADERING				Konstr./Tegnet	Kontrollert	<b>Multiconsult</b>
Gildeskål kommune GRUS kai Sør-Arnøy Buskjæret				TEREZK	MARTM	
				Dato 20.05.2020	Godkjent SR	
MULTICONULT AS Kvaløyveien 156, 9013 TROMSØ Tlf.: 77 62 26 00		Oppdragsnummer 10214309		Tegnings nr. RIG-TEG- 300	Rev.	



		xx.xx.xxxx	xxx	xxx
X	Beskrivelse		Tegn.	Kontr.

Endr. liste Dato Tegn. Kontr. Godkj.


 <p>Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn</p>	 <p>Avsluttet mot antatt berg</p>	<p>Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer».</p>
 <p>Forboret Middels stor motstand Meget liten motstand Meget stor motstand Avsluttet uten å nå fast grunn eller berg</p>	 <p>Forboret Slått med slekke Halve omdreininger pr. m synk</p>	<p>DREIESONDERING</p> <p>Utføres med skjøtbare <math>\phi 22</math> mm borstenger med 200 mm vridt spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. Antall <math>\frac{1}{2}</math>-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.</p> <p>Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 <math>\frac{1}{2}</math>-omdreininger. Skravur angir synk uten dreiling, med påført vertikallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i grunnen.</p>
 <p>Middels stor motstand Liten motstand Stor motstand</p>	 <p><math>Q_o</math></p>	<p>RAMSONDERING</p> <p>Boringen utføres med skjøtbare <math>\phi 32</math> mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres.</p> <p>Boremotstanden illustreres ved angivelse av rammemotstanden <math>Q_o</math> pr. m nedramming.</p> <p><math>Q_o = \text{loddets tyngde} * \text{fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)}</math></p>
 <p>CPT2 <math>+14,5</math> Korr. spissmotstand [MPa] Poretrykk [MPa] Sidefriksjon [MPa]</p>	 <p><math>Q_c</math></p>	<p>TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)</p> <p>Utføres ved at en sylinderisk, instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand <math>q_c</math> og sidefriksjon <math>f_s</math> kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket <math>u</math> måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene.</p> <p>Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagningsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametere).</p>
 <p><math>F_{DT}</math> kN</p>	 <p><math>\omega</math></p>	<p>DREIETRYKKSONDERING</p> <p>Utføres med glatte skjøtbare <math>\phi 36</math> mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.</p> <p>Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig (markeres med kryss på høyre side). Nedpressingskraften <math>F_{DT}</math> (kN) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene.</p> <p>Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.</p>
 <p>Stein Borsynk i berg cm/min.</p>		<p>BERGKONTROLLBORING</p> <p>Utføres med skjøtbare <math>\phi 45</math> mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyping med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likadan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginnretning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning.</p>



#### TOTALSONDERING

Kombinerer metodene dreietrykksøndring og bergkontrollboring. Det benyttes  $\phi 45$  mm børstenger og  $\phi 57$  mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag presses boret ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten (markeres som kryss til høyre). Gir ikke dette synk av boret benyttes spylening og slag på borkronen.

Nedpressingskraften  $F_{DT}$  (kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre.



#### PRØVETAKING

Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper i laboratoriet.


##### Maskinell naverboring (forstyrrede poseprøver):

Utføres med hul børstang påsveiset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrhøg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.

##### Sylinder/blokkprøvetaking (Uforstyrrede prøver):


Vanligvis benyttes stempel-prøvetaking med innvendig stempel for oppnak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde skjæres det ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediametren kan variere mellom  $\phi 54$  mm (vanligst) og  $\phi 95$  mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste kvalitet.



#### VINGEBORING

Utføres ved at et vingekors med dimensjoner  $b \times h = 55 \times 110$  mm eller  $65 \times 130$  mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrynert skjærfasthet  $c_{uv}$  og  $c_{ur}$  beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten  $S_t = c_{uv}/c_{ur}$  bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptrødende effektivt overlagingstrykk i måledybden, samt for jordartens plastisitet.



#### PORETRYKKSMÅLING

Målingene utføres med et standør med filterspiss eller med hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingen.

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.

## Geotekniske bilag 2

### Laboratorieforsøk

Multiconsult

Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer».

#### MINERALSKE JORDARTER

Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er:

Fraksjon	Leire	Silt	Sand	Grus	Stein	Blokk
Kornstørrelse [mm]	<0,002	0,002-0,063	0,063-2	2-63	63-630	>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

#### ORGANISKE JORDARTER

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse	Beskrivelse
Torv	Myrplanter, mer eller mindre omdannet
• Fibrig torv	Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke
• Delvis fibrig torv, mellomtorv	Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene
• Amorf torv, svarttorv	Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens
Gytje og dy	Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler
Humus	Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold
Mold og matjord	Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlaget

#### KORNFORDELINGSANALYSER

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter  $d > 0,063$  mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

#### VANNINNHOLD

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110°C i 24 timer.

#### KONSISTENSGRENSER

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastositetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formas uten at det sprekker opp. Plastositetsindeksen  $I_p = w_f - w_p$  (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastositeten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

#### HUMUSINNHOLD

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala.

### DENSITET, TYNGDETETTHET, PORETALL OG PORØSITET


Navn	Symbol	Enhet	Beskrivelse
Densitet	$\rho$	g/cm <sup>3</sup>	Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del
Korndensitet	$\rho_s$	g/cm <sup>3</sup>	Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff
Tørr densitet	$\rho_d$	g/cm <sup>3</sup>	Masse tørt stoff per volumenhet
Tyngdetethet	$\gamma$	kN/m <sup>3</sup>	Tyngde av prøve per volumenhet ( $\gamma=\rho g = \gamma_s(1+w/100)(1-n/100)$ , der g er tyngdeakselerasjonen)
Spesifikk tyngdetethet	$\gamma_s$	kN/m <sup>3</sup>	Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff ( $\gamma_s = \rho_s g$ )
Tørr tyngdetethet	$\gamma_d$	kN/m <sup>3</sup>	Tyngde av tørt stoff per volumenhet ( $\gamma_d = \rho_d g = \gamma_s(1-n/100)$ )
Poretall	$e$	-	Volum av porer dividert med volum av fast stoff ( $e=n/(1-n)$ , n som desimaltall)
Porositet	$n$	%	Volum av porer i % av totalt volum av prøven ( $n=e/(1+e)$ )

### SKJÆRFASTHET

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer (leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere.

Effektive skjærfasthetsparametre  $a$  (attraksjon) og  $\tan \varphi$  (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.

Udrenert skjærfasthet  $c_u$  (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk ( $c_{ut}$ ), konusforsøk (uforstyrret  $c_{ufc}$ , omrørt  $c_{urfc}$ ), udrenerte treaksialforsøk (kompresjon/aktiv  $c_{ua}$ , avlastning/passiv  $c_{up}$ ) og direkte skjærforsøk ( $c_{ud}$ ). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) ( $c_{ucptu}$ ) eller vingebor (uforstyrret  $c_{uv}$ , omrørt  $c_{urv}$ ).




### SENSITIVITET

Sensitiviteten  $St = c_u/c_r$  uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet ( $c_r < 0,5$  kPa NS8015,  $c_r < 0,33$  kPa ISO 17892-6), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.

#### DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning ( $\sigma'$ ). Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning  $\epsilon$ ) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) kan beregnes som  $M = \Delta\sigma'/\Delta\epsilon$ . Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen ( $\sigma_c'$ ). Dette er det største lastnivået som jorda har opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlagring eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under  $\sigma_c'$  representeres ved en konstant stivhetsmodul  $M_{oc}$ . For spenningsnivåer over  $\sigma_c'$  vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives ved modultallet  $m$ .



#### TELEFARLIGHET

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) etter SVV Håndbok N200.

#### KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet  $\rho_d$  som funksjon av innbyggingsvanninnhold  $w_i$ . Den maksimale tørrdensiteten som oppnås ( $\rho_{dmax}$ ) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnholdet benevnes optimalt vanninnhold ( $w_{opt}$ ).

#### PERMEABILITET

Permeabiliteten defineres som den vannmengden  $q$  som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng:  $q = kiA$ , der  $A$  er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og  $i$  = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk.


## Geotekniske bilag 2

### Laboratorieforsøk

Multiconsult

#### OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger:



**NB:** Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert på laborantens visuelle vurdering av materialet.

**LEIRE:** Leirinnholdet er større enn 15 %

**SILT:** Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

**SAND:** Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

**GRUS:** Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 %

**MATERIALE:** Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelsene kan benyttes.

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse

**TORV:** Mer eller mindre omvandlede planterester

**GYTJE/DY:** Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske

**MATERIALE ORG.:** Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur

**FYLLMASSE:** Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser)

**Borboknot:** Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom cylinder», «foringsrør», «forboring» osv.

#### OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø)

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert resultater og ytterlig forsøksinformasjon.

#### OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt.

Vanninnhold $w$		Plastisitetsgrense $w_p$	
		Flytegrense $w_f$	

#### OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Udreneret skjærfasthet

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens øvre ytterpunkt.

Uomrørt konus $c_{ufc}$		Omrørt konus $c_{urfc}$	
-------------------------	--	-------------------------	--

Enaksialt trykkforsøk Strek angir aksial tøyning (%) ved brudd		Omrørt konus $c_{urfc} \leq 2,0 \text{ kPa}$	0,9
--	--	--	-----

**METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER**

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter:

Dokument	Tema
NGF Melding 1	SI-enheter
NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2	Symboler og terminologi
NGF Melding 3	Dreiesondering
NGF Melding 4	Vingeboring
NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1	Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)
NGF Melding 6	Grunnvanns- og poretrykksmåling
NGF Melding 7	Dreietrykksondering
NGF Melding 8	Kommentarkoder for feltundersøkelser
NGF Melding 9	Totalsondering
NS-EN ISO 22476-2	Ramsondering
NGF Melding 10	Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser
NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1	Prøvetaking
Statens vegvesen Håndbok R211	Feltundersøkelser
NS 8020-1	Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser

**METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER**

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter:

Dokument	Tema
NS8000	Konsistensgrenser – terminologi
NS8001	Støtflytegrense
NS8002	Konusflytegrense
NS8003	Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)
NS8004	Svinngrense
NS8005, NS-EN ISO 17892-4	Kornfordelingsanalyse
NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2	Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og identifisering.
NS8011, NS-EN ISO 17892-2	Densitet
NS8012, NS-EN ISO 17892-3	Korndensitet
NS8013, NS-EN ISO 17892-1	Vanninnhold
NS8014	Poretall, porøsitet og metningsgrad
ISO 17892-6:2017	Skjærfasthet ved konusforsøk
NS8016	Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk
NS-EN ISO 17892-5:2017	Ødometerforsøk, trinnvis belastning
NS8018	Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning
NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9	Treaksialforsøk (UU, CD)
Statens vegvesen Håndbok R210	Laboratorieundersøkelser

## **Vedlegg 5**

### **Kart prøvestasjoner med sediment tilstandsklasser**



**Vedlegg 6**

**Naboliste**



## Eierliste

<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/3	Abelsen Jonn	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/3	Abelsen Jonn	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/3	Løvik Unni Herborg Anne	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/3	Løvik Unni Herborg Anne	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/11	Edvardsen Åge	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Dronningens Gate 50 B, 8006 Bodø		
1838-82/12	Karlsen Unni	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 238, 8136 Nordarnøy		
1838-82/12	Larsen Eva K Jørgensen	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Nedre Lagård Terrasse 15, 8012 Bodø		
1838-82/12	Lekang Aslaug Karoline	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Dronningens Gate 50 B, 8006 Bodø		
1838-82/34	Birkeli Gjermund	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 129, 8135 Sørarnøy		
1838-82/42	Henriksen Idar	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Vebjørn Tandbergs Vei 8, 8076 Bodø		
1838-82/55	Nilsen Sten Anfeldt	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 75, 8135 Sørarnøy		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/56	Abelsen Arthur-Julius	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Breivikveien 19, 8003 Bodø		
1838-82/56	Abelsen Arthur-Julius	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Breivikveien 19, 8003 Bodø		
1838-82/56	Abelsen Jonn	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/56	Abelsen Jonn	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/56	Henriksen Jenny Julie	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Seilasveien 1, 8013 Bodø		
1838-82/56	Henriksen Jenny Julie	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Seilasveien 1, 8013 Bodø		
1838-82/56	Løvik Unni Herborg Anne	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/56	Løvik Unni Herborg Anne	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 9, 8135 Sørarnøy		
1838-82/56	Nicke Anne Kari Abelsen	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skogveien 9 B, 1446 Drøbak		
1838-82/56	Nicke Anne Kari Abelsen	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skogveien 9 B, 1446 Drøbak		
1838-82/101	Stella Polaris As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 336, 8001 Bodø		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/109	Ludvigsen Asle	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 88, 8135 Sørarnøy		
1838-82/120	Andreassen Johan Edvard	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Hestøysundet 17, 8135 Sørarnøy		
1838-82/161	Johansen Bjarnhild J M	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Smed Qvales Vei 2, 8012 Bodø		
1838-82/161	Johansen Eldor	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Smed Qvales Vei 2, 8012 Bodø		
1838-82/194	Svendsen Per Arne	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaueien 18, 8135 Sørarnøy		
1838-82/197	Svendsen Michael	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaueien 13, 8135 Sørarnøy		
1838-82/200	Størkersen Anne Synøve	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 33, 8135 Sørarnøy		
1838-82/202	Olsen Ole Edvard	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Sneveien 65 B, 8072 Bodø		
1838-82/210	Pedersen Bjørn Erling	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaueien 16, 8135 Sørarnøy		
1838-82/214	Andreassen Johan Edvard	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Hestøysundet 17, 8135 Sørarnøy		
1838-82/216	Solhaug Karle	Eier	Død
	<b>Adresse</b>		
	(Adresse Mangler)		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221/3	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221/3	Salten N950 As	Fester	
	<b>Adresse</b>		
	8135 Sørarnøy		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221/6	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/221/6	Arnøyene Båtforening	Fester	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 158, 8001 Bodø		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/226	Naurstad Rolf Alfred	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Øvernaurstad 34, 8050 Tverlandet		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/228	Netskar Else Marie	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Midtskogen 1 B, 1423 Ski		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/230	Ludvigsen Reidar	Eier	Død
	<b>Adresse</b> (Adresse Mangler)		
1838-82/238	<b>Navn</b> Salten N950 As	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> 8135 Sørarnøy		
1838-82/244	<b>Navn</b> Ditt Bygg Salten As	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> Arnøyveien 10, 8135 Sørarnøy		
1838-82/253	<b>Navn</b> Olsen Ole Edvard	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b> Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b> Sneveien 65 B, 8072 Bodø		
1838-82/266	<b>Navn</b> Svendsen Per Arne	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b> Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b> Skauveien 18, 8135 Sørarnøy		
1838-82/290	<b>Navn</b> Salten N950 As	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> 8135 Sørarnøy		
1838-82/298	<b>Navn</b> Mortensen Jan Einar	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b> Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b> Arnøyveien 107, 8135 Sørarnøy		
1838-82/310	<b>Navn</b> Gildeskål Kommune	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/310/1	<b>Navn</b> Gildeskål Kommune	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/310/1	<b>Navn</b> Gildeskål Kommune	<b>Rolle</b> Aktuell eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/310/2	<b>Navn</b> Gildeskål Kommune	<b>Rolle</b> Eier	<b>Personstatus</b>
	<b>Adresse</b> Postboks 54, 8138 Inndyr		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/310/2	Gildeskål Kommune	Aktuell eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/314	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/317	Aasgardr Services As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 56, 8135 Sørarnøy		
1838-82/317	Hjalmarsen Andre Hjalmar	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 31, 8135 Sørarnøy		
1838-82/325	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/329	Stella Polaris As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 336, 8001 Bodø		
1838-82/330	Hjalmarsen Andre Hjalmar	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 31, 8135 Sørarnøy		
1838-82/331	Salten N950 As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	8135 Sørarnøy		
1838-82/333	Olsen Ketil Malfred H	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Hunstadveien 150 A, 8022 Bodø		
1838-82/338	Johansen Erlend	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skauveien 19, 8135 Sørarnøy		
1838-82/349	Ludvigsen Bjørnar	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skaret 7, 8135 Sørarnøy		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/349	Ludvigsen Roger	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Trollmyra 8, 8028 Bodø		
1838-82/349	Ludvigsen Svein Gisle	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Kleivaveien 23, 8009 Bodø		
1838-82/349	Ludvigsen Terje	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Biskop Krogsgt 10 A, 8006 Bodø		
1838-82/356	Jacobsen Tone Lise L	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Høglia 15, 8027 Bodø		
1838-82/360	Mortensen Heidi Elisabeth	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 20, 8135 Sørarnøy		
1838-82/362	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
1838-82/362	Sa Fish As	Fester	
	<b>Adresse</b>		
	Hestøysundet 35, 8135 Sørarnøy		
1838-82/364	Tjore Kjølv	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skauveien 20, 8135 Sørarnøy		
1838-82/364	Tjore Nora-Helen	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skauveien 20, 8135 Sørarnøy		
1838-82/365	Stella Polaris As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 336, 8001 Bodø		
1838-82/369	Aunan Kristin Elisabeth	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Haakon VII Gate 128, 8008 Bodø		



<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/372	Bra Kasser Sørarnøy As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 505, 9255 Tromsø		
1838-82/373	Jonbrygga As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	C/O Lena Leivseth, Åsen, 8135 Sørarnøy		
1838-82/374	Johansen Erlend	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skauveien 19, 8135 Sørarnøy		
1838-82/375	Svendsen Michael	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skauveien 13, 8135 Sørarnøy		
1838-82/375	Svendsen Michael	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Skauveien 13, 8135 Sørarnøy		
1838-82/383	Ditt Bygg Salten As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Arnøyveien 10, 8135 Sørarnøy		
1838-82/387	Johnsen Magne	Eier	Utvandret
	<b>Adresse</b>		
	Mottviksvagen 7, 421 66 Västra Frolunda, Sverige		
1838-82/388	Salten N950 As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	8135 Sørarnøy		
1838-82/388	Salten N950 As	Fester	
	<b>Adresse</b>		
	8135 Sørarnøy		
1838-82/389	Salten N950 As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	8135 Sørarnøy		
1838-82/393	Aas Sigbjørn	Eier	Bosatt i Norge
	<b>Adresse</b>		
	Hestøysundet 29, 8135 Sørarnøy		



Eierliste for bygge- og delesaker  
Naboliste kaianlegg

<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/394	Salten N950 As	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	8135 Sørarnøy		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/395	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-82/395	Gildeskål Kommune	Eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 54, 8138 Inndyr		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-182/3	Eiendommen har ingen registrert eier		
	<b>Adresse</b>		
<b>Eiendom</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	<b>Personstatus</b>
1838-202/6	Nordland Fylkeskommune	Aktuell eier	
	<b>Adresse</b>		
	Postboks 1485, Fylkeshuset, 8048 Bodø		