



Sted:
Moss / Oslo /
Drammen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Dato: 16.11.2021

Deres ref.:
Ellen Palmgren

STENA RECYCLING AS AVD FROGNER
Postboks 63
2017 Frogner

Saksbehandler:
Trine Celius, 22 00 36 66

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stena Recycling avd. Frogner Kontrollnummer: 2021.136.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Ellen Palmgren

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Trine Celius

Andre deltagere fra virksomheten:
Børge Solvang
Knut Sælid
Kurt Bye
Marcin Sierdzan

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Frogner den 11. november 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Stena Recycling AS sitt avvikssystem i forhold til mottakskontroll kan forbedres

Anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 16.11.2021 | Trine Celius | Kari Skogen |
| dato | kontrollør | seksjonssjef |

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Lillestrøm kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|---------------------------|
| Navn: STENA RECYCLING AS AVD FROGNER | |
| Organisasjonsnr.: 983658520 | Eies av: 983594506 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|---------------------------------|
| Navn: Stena Recycling avd. Frogner - Farlig- og EE-avfall, Aussenfjellet | Anleggsnr.: 3030.0211.01 |
| Kommune: Lillestrøm | Fylke: Viken |
| Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring | |
| Tillatelse gitt: 1. oktober 2010 | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets og Statsforvalterens aksjon for Behandlingsanlegg som håndterer EE-avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll
- Håndtering og behandling av EE-avfall
- Miljørisikoanalyse
- Rapporteringsrutiner for EE-avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stena Recycling avd. Frogner bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Stena Recycling AS sitt avvikssystem i forhold til mottakskontroll kan forbedres

Kommentarer:

Stena Recycling AS har flere systemer for registrering av avvik, og systemene oppfattes som noe uoversiktlig med hensyn til i hvilket system de ulike avvik skal registreres. Under

befaringen observerte vi at det var EE-avfall i en mottatt fraksjon av kompleksmetall. Virksomheten oppgir at de har et eget system for å registrere avvik i metallkomplekset, som ikke inngikk i de øvrige avvikssystemene.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra Stena Recycling som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre for mottakskontroll. Dokument ID: PRDR-09360 3.0
- Mottaksprosedyre – operatør WEEE. Dokument ID: PRDR-49501 1.0
- Demonteringshåndbok for demontering av EE-avfall (blåboka)
- Stillingsinstruks – Logistikkoordinator WEEE
- Kompetanseoversikt for nøkkelpersoner
- Diverse organisasjonskart
- Avtale på levering av EE-avfall fra avfallsleverandør
- Risikovurderinger – mottakskontroll
- Avvikssystemer