


[www.avisenagder.no/brann/kvinesdal/utrykning/vet-hvor-storbrannen-startet/s/5-99-820261?ns\\_campaign=editorial.article&ns\\_channel=editorial.email&ns\\_source=editorial.email&ns\\_linkname=editorial.share.article&ns\\_fee=0](https://www.avisenagder.no/brann/kvinesdal/utrykning/vet-hvor-storbrannen-startet/s/5-99-820261?ns_campaign=editorial.article&ns_channel=editorial.email&ns_source=editorial.email&ns_linkname=editorial.share.article&ns_fee=0)

# Brann rutiner





**OPPLÆRINGSSKJEMA TIL ANSATTE /VIKARER VEDR. BRANN**

NAVN \_\_\_\_\_

Jeg har fått opplæring om hvordan jeg skal forholde meg i en brannsituasjon.

I opplæringen ble jeg kjent med følgende:

- ✓ Hvor det finnes manuelle brannmeldere.
- ✓ Kjenne til alarmanlegget, hvordan forholde seg til branntavlen og tolke informasjon for å finne ut hvor alarmen ble utløst.
- ✓ Kjenne til varslingsprosedyrer til brannvesenet både ved ekte og falsk alarm.
- ✓ Kjenne til branninstrukser for Kvinesdal omsorgssenter
- ✓ Kjenne til hvor slukke utstyret befinner seg.
- ✓ Kjenne til aktuelle rømningsveier.
- ✓ Kjenne til hvor branndørene er
- ✓ Kjenne til organiseringen av ulike oppgaver ved en brannsituasjon: pliktfordeling og ledelse

Signatur: \_\_\_\_\_


Dato: \_\_\_\_\_

Opplæring gitt av: \_\_\_\_\_

Original leveres brannvernleder for oppbevaring

Lagret: MK Kvinesdal bo og rehabilitering





- Ros analyse uønsket hendelse
- Tiltakskort



g sårbarhetsanalyse  
(se)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

**RØYK/BRANNUTVIKLING FRA VANNBAD**

<b>Hendelse</b> NR 1:	Hovedsystem: Tema: ROSANALYSE	Ansvar i lov: BRANNFORSKRIFTEN	Analyseområde/ -objekt: KJØKKENET KVINESDAL BO OG DAGSENTER			
Beskrivelse av uønsket hendelse	RØYK/BRANNUTVIKLING FRA VANNBAD					
<b>Arsak</b> Beskrivelse av årsaker	RØYK/BRANNUTVIKLING FOR Å HA GLEMT Å SKRU AV VANNBAD I KJØKKENET OG KAFETERIAKANTINEN					
Årsaksreduserende tiltak som er iverksatt	<ul style="list-style-type: none"> <li>RUTINER PÅ BRANNOPLÆRING/BRANNØVELSER/BRANNRUNDER</li> <li>SJEKKELISTE FOR RUTINER PÅ DØREN VI LÅSER ETTER ENDT ARBEIDSDAG</li> </ul>					
<b>Sannsynlighet</b> Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer:	Lite sannsynlig <input type="checkbox"/> 3	Mindre sannsynlig <input checked="" type="checkbox"/> 4	Sannsynlig <input type="checkbox"/> 6	Meget sannsynlig <input type="checkbox"/> 9		
<b>Konsekvens</b> Beskrivelse av konsekvenser	UTGIFTSKOSTNADER – ENDRET DRIFT – GIFTIG RØYK – STRØMSTANS – RØYKUTVIKLING - BRANN					
Konsekvensreduserende tiltak som er iverksatt	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRANNØVELSER/BRANNRUNDER/ BRANNRUTINER 2 GANGER I ÅRET HELE OMSORGSENTERET</li> <li>KJØKKENET HAR 1-2 GANGER VED PERSONALMØTER</li> <li>OPPLÆRING NYANSATTE</li> <li>SJEKKELISTE ETTER ENDT ARBEIDSDAG</li> </ul>					
Konsekvensgradering:	Ufarlig <input type="checkbox"/> 4	En viss fare <input type="checkbox"/> 8	Farlig <input checked="" type="checkbox"/> 12	Kritisk <input type="checkbox"/> 16	Katastrofal <input type="checkbox"/> 20	Ikke notert <input type="checkbox"/> 15
	Mennesker <input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 15

0- og sårbarhetsanalyse  
(analyse)

**Registrering av uønskede hendelser**

Definisjon av "uønsket hendelse": Hendelser som representerer en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og drift/produksjon.

Beskrivelse av uønsket hendelse	Bør analyseres nærmere	Registrer so hendelse nr
RØYK/BRANNUTVIKLING FRA VANNBAD PÅ KJØKKENET OG I KANTINEN		1
RØYK /BRANNUTVIKLING I ELEKTRISKE APPERATER I KJØKKENET OG KANTINE		2
TØRRKOKING VED KOMFYR		3

<b>Tiltakskort</b>	Nr.: 1	Dato: 15.02.17.
Tema:	BRANN OG RØYKUTVIKLING I HOVEDKJØKKENET OG KAFETERIA	Rev.

**Beskrivelse av uønsket hendelse:**  
Brann og røykutvikling i hoved kjøkkenet og kafeteria ved Kvinesdal bo og dagsenter, pga. vannbad, varmetaller ikke er slått av.  
Eks: tappe ut vann og glemme å skru av termostaten.

**Konsekvenser ved at hendelsen skjer:**  
Skader på pasienter/beboere/personal  
Bygninger  
Omplassering av pasienter/beboere og personal hvis spredning av brann til avdelinger.  
Kjøkkenproduksjon må flyttes til Feda eller Fjotland.

**Hvilke forberedelser er gjort i kommunen?**  
Brannøvelser 2 x pr. år hele huset.  
Kjøkken 2 x pr. år 0 = brannrutiner og omvisning  
Opplæring av alle ansatte  
Co2 apparat, vannslanger og branntepper tilgjengelig

Hvilke tiltak skal ledelsen i kommunen iverksette  
Hvis den uønskede hendelsen skjer?  
Følge branninstruks for Kvinesdal bo og dagsenter  
Ivareta pasienter, beboere, kunder.  
Brann 110  
Politi 112  
Ambulans 113

Risiko- og sårbarhetsanalyse  
(ROS-analyse)

Enhet:  
Kvinesdal bo og dagsenter



Foto: Inger Marie

**Prosedyre for gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyse**

Boenhetene















Foto: NTB Scanpix/Inferno fra storbrannen ved Kviteseid omsorgssenter sist søndag fortjener et stort tryk. Det samme gjelder Trykkeskapsen.

## Heltene på heimen

Heldigvis mistet ingen livet - og ingen ble heller alvorlig skadet - i storbrannen på Kviteseid omsorgssenter søndag. Det kunne gått mye verre da de sju omsorgsleilighetene brant helt ned til grunnen. Fortsatt er det usikkert hva som forårsaket flammene. Brannetterforskere har nå samlet tomten etter spor. Saken etterforskes videre av politiet.



Storbrannen sist søndag bør derfor tas som et varsko og påminnelse om at katastrofer kan inntreffe når som helst.

AT DET GIKK så godt som det gikk, skyldes først og fremst snarrådighet, dyktighet og heltemot fra pleiere og andre ansatte som var på jobb den fatale søndags ettermiddagen. Daglig leder ved Kviteseid bo- og dagstenter, Line Daastøl, har hyllet sine medarbeidere i alle medier hun har snakket med. Det er ikke vanskelig å slutte seg til denne hyltonen.

Storbrannen sist søndag bør derfor tas som et varsko og påminnelse om at katastrofer kan inntreffe når som helst. Da gjelder det å

**K24** Kviteseid24  
26 min ·

"At det gikk så godt som det gikk, skyldes først og fremst snarrådighet, dyktighet og heltemot fra pleiere og andre ansatte som var på jobb den fatale søndags ettermiddagen" skrives det i dagens leder.



KVINESDAL24.NO  
«Storbrannen sist søndag bør derfor tas som et varsko og påminnelse om at katastrofer kan inntre...



STORE SKADER: Slik så deler av bygget ut etter den k... MER

# Kraftig brann i omsorgssenter i Kviteseid



Pleiere reddet tre eldre beboere fra flammene: – De var kjempedyktige

ABONNENT



INNNE GÅTT TAPT: Takket være god innsats fra de ansatte, gikk det bra for de tre eldre beboerne som ble reddet i den dramatiske brannen på Kviteseid omsorgssenter søndag. Torhild og Line Daastøl berømmer de



# Norske Emil om millionpremien: - Uvirkelig

Norsk 16-åring vant VM i Fortnite



# Brann i flere leiligheter i omsorgssenter



FOTO: Eivind Kviteseid BILDETEKST

Pleiere reddet tre eldre beboere fra





**Leilighetsbygg total-  
skadd etter storbrann**

