

Vedlegg

Nr	Tittel
1	Søknad - Kragerø - innseiling Kragerø - mudring og dumping
2	Søknadsskjema
3	Plankart utdyping innseiling Kragerø - oversiktskart. C001
4	Plankart utdyping Galeioddbåen. C003
5	Plankart utdyping Knubbhausen. C004
6	Plankart utdyping Jomfrulandsrevet. C005
7	Oversiktskart - merkefundamenter
8	Fundamentplassering Stangbåen
9	Fundamentplassering Vestre Fjordbåen
10	Fundamentplassering Stangeskjæret
11	Fundamentplassering Postmyr
12	Fundamentplassering Hammerbåen
13	Multiconsult, 2014. Grunnundersøkelser - orienterende geoteknisk vurdering. Dokument nr. 712389-RIG-RAP-001
14	Asplan Viak, 2020. Planbeskrivelse - Reguleringsplan Stilnestangen - Stuern. Oppdragnr. 621398-01
15	Multiconsult, 2017. Sammenstilling og vurdering av utførte miljøgeologiske undersøkelser. Dokument nr. 712389-RIGm-NOT-002
16	Multiconsult, 2018. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment. Dokument nr 712389-RIGm-RAP-002
17	NGI, 2009. Geofysisk og miljøteknisk undersøkelse. Dokument nr. 20091075-00-2-R
18	Detaljeringsplan for innseiling Kragerø - Lovisenbergsundet. PlanID: 172
19	Godkjennelse av detaljreguleringsplan for Innseiling Kragerø - Lovisenbergsundet
20	Detaljeringsplan for innseiling Kragerø - Galeioddbåane, PlanID: 171
21	Godkjennelse av detaljreguleringsplan for Innseiling Kragerø -Galeioddbåene
22	Detaljeringsplan for innseiling Kragerø - Knubbhausen, PlanID 170
23	Godkjennelse av detaljreguleringsplan for Innseiling Kragerø - Knubbhausen
24	Norsk Maritimt Museum, 2009. Rapport fra arkeologiske registreringer under vann i forbindelse med farledsutbedring. Saknr. 2009010
25	Norsk Maritimt Museum, 2014. Arkeologisk registrering under vann for farled, Lovisenbergsundet Saknr.2014081
26	Det Norske Veritas, 2010. Biologiske undersøkelser i faleier - Kragerø Kragerø. Rapport nr. 2010-0335
27	Multiconsult, 2021. Naturmiljø og konsekvensvurdering. Dokument nr. 712389-RIM-RAP-001
28	Rådgivende Biologer,2017. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser. Utkast
29	SAFETEC, 2015. Kvalitativ risikoanalyse Innseilingen til Kragerø. Dokument nr. ST-10827-2
30	Multiconsult, 2014. Strømrapport, Kragerø Lovisenbergsundet, Galeioddbåane, Galeioddbåane deponi, Knubbehausen deponi og Knubbehausen utdypning. Dokument nr. 712389-RIMT-RAP-002_rev02
31	Plankart utdyping Lovisenbergsundet. C002
32	Multiconsult, 2017. Strømanalyse med hydrografi, Jomfrulandsrevet. Dokument nr. 712389-2-RIMT-RAP-001