

C.E. PONTOPPIDAN A/S

Symreveien19h
3770 Kragerø



DYKKERRAPPORT

Telefon: 90853119

Faks :

E-post : c-pontop@online.no

DATO	OPPDRAGSGIVER	ARBEIDSPASS
5/1-21 til 7/1-21 og 12/1-21	Kragerø Havnevesen	Stillnestangen

DYKKER: Daniel Therkelsen	TILLEGGSUTSTYR: Dykkerbåt	UTFØRT ARBEID: Oppryddning i sjø
STAND BY DYKKER: Fredrik Gryting		TIMER:
DYKKERLEDER: Carl Erik Pontoppidan		KM.:
Lineholder: Fredrik Sørensen		

FOR C.E. Pontoppidan

OPPDRAGSGIVER:

<i>Carl Erik Pontoppidan</i>		
------------------------------	--	--

Kommentarer:

Vi har etter avtale ihht karter, søkt etter og ryddet avfall ved Stillnestangen.

Vi har også tatt 3 stk bunnprøver.

Avfall.

Største delen av avfallet ble funnet ved kaia og var for det meste dekk av forskjellige dimensjoner.

På plassen lengst mot nordvest var det en del dekk som vi fikk fjernet.

Vi fant også 2 bilbatterier og en del annen plast og gummi avfall.

Ca 20 meter fra kai og utover, var det generelt lite avfall å se.

Bunnprøver.

Dykkeren fjernet ca 10cm med løs masse før han tok prøven med en blomsterspade og rett i et prøveglass.

Prøvene ble tatt:

1 ved koordinat 58°52.648 9°24.980

2 ved koordinat 58°52.642 9°25.011

3 ved koordinat 58°52.633 9°25.077

Bilder av avfall følger som vedlegg.