

# Geoteknikk

Sjødeponi Kråkøya, geoteknikk  
Regulerings- og byggeplan

Roan kommune

Ressursavdelingen

Ud580B-GEOT-R05





**Statens vegvesen**

# Oppdragsrapport

Nr. Ud580B-GEOT-R05

Labsysnr. 4190001

## Geoteknikk

Sjødeponi Kråkøya, geoteknikk  
Regulerings- og byggeplan

### Region midt

Ressursavdelingen

Berg- og geoteknikkseksjonen

Postadr. Postboks 2525  
6404 MOLDE

Telefon 22073000

[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)

Deponering av tunnelmasser i Kråkøya hvor fyllinga etableres i sjø.

UTM-sone	Euref89 Ø-N	Oppdragsgiver:	Antall sider:
33	264429 - 7122457	Fosenvegene v/ Olaf Rovik	11
Kommune nr.	Kommune	Dato:	Antall vedlegg:
5019	Roan	2019-03-15	12
		Utarbeidet av (navn, sign.)	Antall tegninger:
		Lars Andreas Solås	4
Prosjektnummer	Oppdragsnummer	Seksjonsleder (navn, sign.)	Kontrollert
406312		Per Olav Berg	gundjup
Sammendrag			

Etter oppdrag fra Fosenvegene v/ Olaf Rovik har Berg- og geoteknikkseksjonen i Region midt utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for ett sjødeponi ved Kråkøya.

Terrenget i sjøen ligger gunstig til med slak helning og bergblotninger på flere kanter av deponiet. Det var opprinnelig planlagt ett deponi 55 meter lenger ut, men dette ble innsnevret pga. bløt leire med relativt stor mektighet utover i sundet.

Deponiet er nå plassert mer gunstig, for at stabiliteten skal være god nok er det krav til hva som skal utføres. Dette er beskrevet på side 8.

Det gjøres oppmerksom på at det skal installeres piezometer for overvåkning av poretrykk under oppbygging. Det er i første omgang tillatt å fylle til kote +1, samt helning 1:3 der fyllinga ligger på løsmasser.

Tiltaket er definert som et steindeponi og for etterbruk til næringsareal må det gjøres en geoteknisk vurdering tilpasset brukstypen/byggeplaner. Statens vegvesen har ingen ansvar for utvidet bruk av deponiet.

Emneord

Sjødeponi, bløt leire, tunnelmasser, steinfot

**GEOTEKNIK KATEGORI/KONSEKVENS-/PÅLITELIGHETSKLASSE**

Geoteknisk kategori	Konsekvens-/ pålitelighetsklasse
<b>Geoteknisk kategori 1</b> ← CC1/RC1	<input type="checkbox"/>
<b>Geoteknisk kategori 2</b> ← CC2/RC2	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Geoteknisk kategori 3</b> ← CC3/RC3 ev RC4	<input type="checkbox"/>
Konsekvens- klasse	Beskrivelse
CC1	<b>Lite</b> konsekvens i form av tap av menneskeliv, og <b>små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser</b>
CC2	<b>Middels</b> stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, <b>betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser</b>
CC3	<b>Stor</b> konsekvens i form av tap av menneskeliv, <b>eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser</b>

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av			
	Enhet/navn	Signatur	Dato
<b>Geoteknisk prosjekterende</b>	Berg- og geoteknikkseksjonen v/ Lars Andreas Solås		2019-03-15
<b>Oppdragsgiver</b>	Fosenvegene v/ Olaf Rovik		

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse	
I utgangspunktet ett konvensjonelt tiltak med bruk av sprengt- og storstein. Det er gjort både sjøbunnskartlegging, lettseismikk og sonderinger samt tatt prøver. Det gir ett godt grunnlag for vurderinger. Terrenget under sjø heller veldig slakt, samt at der deponiet plasseres er det liten mektighet av løsmasser over berg. Det er i tillegg berg på begge sider av deponiet som er fordelaktig. Det er derfor valgt geoteknisk kategori 2 og CC2/RC2.	

**PROSJEKTERINGSKONTROLL**

	Enhet/Navn	Signatur	Dato
<b>Grunnleggende kontroll (B)</b>	Berg- og geoteknikkseksjonen v/ Lars Andreas Solås	 Digitalt signert av Lars A. Solås Dato: 2019.03.15 11:09:57 +01'00'	2019-03-15
<b>Kollegakontroll (N)</b>	Berg- og geoteknikkseksjonen v/ Gunnar Øvreliid Djup	 Digitalt signert av Gunnar Øvreliid Djup Dato: 2019.04.01 09:04:59 +02'00'	
<b>Utvidet kollegakontroll (U)</b>			
<b>Uavhengig kontroll (U)</b>			

Kontrollklasse	Kontrollform					
	Prosjektering			Utførelse		
Grunn-leggende kontroll	Kollega-kontroll	Uavh. eller utvidet kontroll	Basis kontroll	Intern systematisk kontroll	Uavhengig kontroll	
B (begrenset)	kreves	kreves ikke	kreves ikke	kreves	kreves ikke	kreves ikke
N (normal)	kreves	kreves	kreves ikke	kreves	kreves	kreves ikke
U (utvidet)	kreves	kreves	kreves	kreves	kreves	kreves

# INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE .....	3
VEDLEGGSOVERSIKT .....	3
1 INNLEDNING/ORIENTERING .....	4
2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER .....	4
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER.....	4
4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD .....	5
4.1 Geoteknisk kategori .....	5
4.2 Deponi Kråkøysundet .....	6
4.2.1 Grunnforhold .....	6
4.2.2 Valg av geotekniske parametere .....	6
4.2.3 Stabilitetsforhold .....	7
4.2.4 Setningsforhold .....	9
5 VIDERE ARBEIDER .....	10
6 HMS - FORHOLD .....	10
7 REFERANSER .....	11

# VEDLEGGSOVERSIKT

## Bilag

1A	Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
2	Oversiktskart 1:50 000
3	Borpunktoversikt
4	Resultater fra rutineundersøkelser
5	Teknisk beregning
6	CPTU tolket
7	SHANSEP-beregninger
8	Treaks og ødometer tolket
9	Stabilitetsberegninger
10	Setningsberegringer
11	Tidevann og vannstand (Kartverket)
12	Vanndypsmåling og lettseismiske målinger (GeoSubSea)

Tegning	Målestokk
V01	1:1000
V02	1:250
V03	1:200
V04	Enkeltonderinger samlet

## 1 INNLEDNING/ORIENTERING

Etter oppdrag fra Fosenvegene v/ Olaf Rovik har Berg- og geoteknikkseksjonen i Region midt utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for ett sjødeponi ved Kråkøya i Roan kommune.

Det var opprinnelig planlagt ett deponi 55 meter lenger ut enn det som vises i plankartet. Dette har blitt innsnevret pga. bløt leire med relativt stor mektighet utover i sundet.

Deponiet er nå, geoteknisk sett, plassert mer gunstig, med bare 2-3 m løsmasser over berg, samt bart berg på «sidene».

Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50 000 for området.

En oppsummering av, og forutsetning for valgte jordparameter finnes i bilag 5 teknisk beregning.

Som grunnlag er det utført sjøbunnskartlegging og lettseismikk av GeoSubSea, se bilag 12. For vannstand ligger sjødata fra Kartverket til grunn, se bilag 11.

## 2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Det er fra tidligere ikke utført noen kjente grunnundersøkelser i området.

## 3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER

Grunnundersøkelsene omfatter i alt 21 totalsonderinger og 6 trykksonderinger (CPTU) samt opptak av 10 uforstyrrede prøveserier. Undersøkelsene er utført av Multiconsult med deres borebåt i perioden mellom 07.01 og 08.01.2019.

Alle borer er innmålt med DGPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene innenfor  $\pm 10$  cm. Koordinatene er oppgitt i NTM-sone 10 og høydesystem NN2000.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3.

Plasseringen av alle borpunkt er vist på plankart i tegning V01.

De opptatte prøveseriene er analysert ved Vegvesenets laboratorium på Rosten i Trondheim med hensyn til korngradering og vanninnhold for alle, samt styrkeegenskaper for de uforstyrrede prøvene.

Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de aktuelle tverrprofilene i tegning V02 til V03, samt en samletegning med enkeltonderinger benevnt V04.

I tillegg er også resultatene fra de rutinemessige laboratorieanalysene av prøveseriene vist i tabellformat i bilag 4.

Resultatene fra tolkningene av CPTU og bl.a. skjærstyrkeverdier ut fra spissmotstand og poreovertrykk er framlagt i bilag 6.

## 4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

### 4.1 Geoteknisk kategori

I henhold til *NS-EN 1990:2002+AI:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner* er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2.

I henhold til *NS-EN 1997-1:2004+AI:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1: Almenne regler og Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging* skal det benyttes geoteknisk kategori 2 for prosjektet.

Sjødeponi skal ifølge HbN200 plasseres i geoteknisk kategori 3, men kan også havne i geoteknisk kategori 2 om det er spesielt gunstige forhold. Her er sjøbunnen kartlagt som veldig slakt hellende, samt at der deponiet plasseres er det liten mektighet av løsmasser over berg. Det er i tillegg berg på begge sider av deponiet som er fordelaktig. Det bemerkes at det er veldig viktig at oppbyggingen, samt oppfølging under byggearbeidene gjøres riktig. Det er derfor ett absolutt krav og en forutsetning at geotekniker skal følge opp anleggsarbeidet.

Kontrollklasse er satt til kollegakontroll (PKK2).

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i rapporten.

Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanisme (nøytralt brudd) er nødvendig materialkoeffisient  $\gamma_m$  satt til 1,4 for både totalspenningsanalyse ( $s_u$ ) og effektivspenningsanalyse ( $a_\phi$ ).

Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk kategori og følgende tabell:

Kontroll av	Geoteknisk kategori		
	1	2	3
<b>Utførelse</b>	Inspeksjon, enkle kvalitetskontroller, kvalitativ bedømmelse	Grunnens egenskaper, arbeidsrekkefølge, konstruksjonens oppførsel	Tilleggsmålinger der det er aktuelt: - grunn og grunnvann - arbeidsrekkefølgen - materialenes kvalitet - tegninger - avvik fra prosjektering - resultat av målinger - observasjon av miljøforhold - uforutsette hendelser
<b>Grunnforhold</b>	Befaring, registrering av jord og berg som avdekkedes ved graving	Kontroll av egenskap til jord og berg i fundamentnivå	Ekstra undersøkelser av jord og berg som kan være viktige for konstruksjonen
<b>Grunnvann</b>	Dokumentert erfaring	Observasjoner/målinger	
<b>Byggeplass</b>	Ikke krav til tidsplan	Utførelserekkefølge angis i prosjekteringsrapport	
<b>Overvåkning</b>	Enkel, kvalitativ kontroll	Måling av bevegelser på utvalgte punkter	Måling av bevegelser og analyser av konstruksjon

## 4.2 Deponi Kråkøysundet

Oversiktskart: V01  
 Tverrprofil: V02, V03  
 Enkeltondering: V04

Deponiområdet ligger i en «trakt» med fjell på hver side og sjø midt i. Der deponiet plasseres heller terrenget med 1:19. Utenom deponiet er terrenget mot (sør)vest tilnærmet flatt med omkringliggende fjell, mens mot sør heller terrenget 1:28.

### 4.2.1 Grunnforhold

Fra kvartærgelogisk kart (NGU) kan det avleses strandavsetninger. Grunnundersøkelsene viser ett grusig sandlag med mektighet 0,5-2 meter over bløt siltig leire med mektighet på 1,5 til 11 før det går over i fjell.

Fjelldybden varierer, og det er avdekket bart fjell både øst og vest for deponiet. Like i underkant foten, samt like i front av deponiet er det ca. 2-3 meter til fjell før det blir dypere til fjell (mot sør). Helt mot sør går det over i fast fjell igjen, slik at løsmassene utenfor deponiet ligger i ett sund omgitt av berg på tre kanter, bortsett fra mot sør-øst.

Kornfordelingsprøver viser at siltig leirlag inneholder ca. 15-30% sand og 5-10% grus. Densiteten er i snitt 20,2 kN/m<sup>3</sup>. Typisk målt vanninholt er fra like underkant 24% til oppimot 30%. Uomrørt skjærstyrke fra konus og enaks varierer en god del, med resultater alt fra 4,5 til 22,6 kPa. Enaks-prøver har stor bruddtøyning, noe som tyder på at de er forstyrret. Leira er lite sensitiv med målinger fra 3 til 5, og en omrørt skjærstyrke fra 2,1-4,6. Av 10 omrørt konus, er det en prøve i bp. 144 som viser under 2 i omrørt, men den er vurdert som unntaket og ses bort fra. Leira er middels plastisk med en snittplastisitet, I<sub>p</sub>, på 11,5%, og flytegrense på 25-30%.

### 4.2.2 Valg av geotekniske parametere

I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:

Lag	Tyngdetetthet $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	Udrenert skjærstyrke S <sub>uA</sub> (kPa)	Attraksjon a (kPa)	Friksjons- vinkel $\phi$ (°)	Merknad
Steinfylling	19	-	10	42	Antatt erfaringsverdi, HbV220
Steinfot	19	-	10	42	----
Grusig sand	17	-	0	36	----
Siltig leire	20	10 - 25	7,5	22	C-profil, økning i skjærstyrke 2,8 kPa per meter
Grus	19	-	6,5	37	Antatt erfaringsverdi, HbV220

Grunnvannstanden er antatt å ligge i høyde med sjøoverflaten. Til beregninger av stabilitet er det benyttet laveste astronomiske tidevann (LAT) på -156 cm (NN2000).

### 4.2.3 Stabilitetsforhold

Det er utført beregninger for profil A som er vurdert til å være kritisk for vårt tilfelle. Beregningen er utført både med Geosuite Stability og Plaxis 2D, og resultatene er oppsummert i tabellen under.

Ved våre beregninger for profil A har vi oppnådd følgende materialfaktorer,  $\gamma_m$ :

Tiltak	Bilag	Beregnings-program	Beregningsmetode	Materialfaktor $\gamma_m$	Merknad	
Deponi, fyllingshøyde kote +2,25	9.1	Geosuite Stability	<i>Beast, ADP</i>	1,54 1,40 1,55	Tolket udrenert skjærstyrke fra CPTU v/ Karlsrud et al.	
			Rtan Plane optimize Plane optimize lang glideflate			
Deponi, fyllingshøyde kote +2,25	9.4	Plaxis 2D	<i>Mohr-Coulomb</i> c-phi reduksjon	1,35	*Maksimalt tillatt poretrykk for hhv. midt i, og i bunn av leirlaget for å ivareta krav til sikkerhet.	
			Maks Poreovertrykk			
			Poreovertrykk 62/76 kPa*	1,45		
			Avtatt poreovertrykk	1,93		
Deponi, fyllingshøyde kote +3,25	9.2	Geosuite Stability	<i>Beast, aphi</i>	1,93	Tolket udrenert skjærstyrke fra SHANSEP* gitt fyllingshøyde +2,25	
			Rtan			
			<i>Beast, ADP</i>	1,50 1,35		
			Rtan Plane optimize			
Deponi, fyllingshøyde kote +3,25	9.3	Geosuite Stability	<i>Beast, ADP</i>	1,50 1,40	Tolket udrenert skjærstyrke fra SHANSEP* gitt fyllingshøyde +3,25	
			Rtan Plane optimize			
			<i>Mohr-Coulomb</i> c-phi reduksjon	1,15		
			Maks poreovertrykk			
Deponi, fyllingshøyde kote +3,25	9.4	Plaxis 2D	Poreovertrykk 75/82 kPa*	*Maksimalt tillatt poretrykk for hhv. midt i, og i bunn av leirlaget for å ivareta krav til sikkerhet.		
			Avtatt poreovertrykk			

\*SHANSEP er beregnet i bilag 7.

Resultatene viser at krav til materialfaktor er ivaretatt for alle faser, gitt at poretrykket kontrolleres. I tillegg vil det være en viss innspenningseffekt, siden utløpssonen for en eventuell utglidning ligger med fjell på begge sidene. Denne er ganske liten, så den er ikke tatt med i beregninger – men vil gi ett ekstra bidrag til den sikre siden.

Beregning av drenert ferdigtilstand gir noe ulikt resultat for GeoSuite og Plaxis, men det er ikke helt samme bruddflate – samt at begge har mer enn god nok sikkerhet slik at det er ok. Det gjøres oppmerksom på at for å få god nok stabilitet med full fyllingshøyde (opptil kote +3,25) er SHANSEP lagt til grunn. Dette er en empirisk sammenheng hvor den nye spenningssituasjon tas inn ved økt last og derav økning i OCR. Se beregning i bilag 7.

Følgende skal ligge til grunne og følges opp i anleggsfasen:

- 1) Det kan i første omgang fylles opptil kote +1, og før det kan fylles videre må poreovertrykket i leirlaget kontrolleres og godkjennes av geotekniker. Dette overvåkes med piezometer og avlesning av poretrykk i leirlaget. Neste nivå for oppfylling for godkjenning er kote +2,25.

Selv oppbyggingen starter med å etablere en steinfot med bredde på 6 meter. Den vil da være en fot for fyllinga som sikrer god nok stabilitet. Det skal da brukes storstein som presses gjennom leira og ned på veldig faste masser/berg. Sandlaget graves bort og hives i bakkant/på siden av gravemaskin. Gravemaskin skal alltid stå på fast grunn/steinfoten. Altså arbeides det framover. Fyllinga skal aldri ligge brattere enn 1:3 der den står på eksisterende løsmasser. Det er viktig at det etableres erosjonssikring med storstein der bølger og havstrømmer kan ta tak. Minste sidekant på Stein skal da være 0,6 meter og skal dekke utsatte områder.

Det er viktig at det på beste måte verifiseres at steinlaget er i kontakt med veldig fast grunn/fjell. Det skal derfor legges følgende til grunn for arbeidene:

- 1) Gravemaskinfører starter alltid med å grave vekk sanda.
- 2) Deretter sjekkes dybde ned til fast grunn. Denne noteres fortløpende ned. I tillegg er det en fordel at leira lokalt er omrørt når det skal presses Stein ned.
- 3) Gravemaskinfører gjør systematisk stikkontroll av at Stein når riktig dybde (høyde over fast grunn stemmer med størrelse på Stein). Data fra stikkontroll følges fortløpende opp underveis av byggherre som skal holde tett kontakt med gravemaskinfører.
- 4) Det sjekkes at mengden Stein inn omtrentlig tilsvarer det volumet bløt grunn som fortregnes.

For samtlige faser er det viktig at geotekniker holdes løpende orientert!

Siden sjøbunn utenfor deponiet ligger veldig slakt er dagens områdestabilitet bra. Når det i tillegg er grunt til berg like utenfor deponiet (sett mot sørvest) er det ikke noen fare for områdestabiliteten når det massefortregnes for etablering av steinfoten.

#### 4.2.4 Setningsforhold

Det er utført setningsberegninger med Geosuite Setninger og Plaxis 2D. Beregningsresultatene er tilnærmet like og finnes oppsummert i tabellen under, samt i bilag 10. Der finnes også valgte input til materialparameter.

Situasjon	Setninger (cm)	Tidsforløp (måneder)	Kommentar
<i>Deponi, total fyllingshøyde 7 meter</i>	13-18	Størsteparten av setninger innen tre måneder*	Beregnet der fyllingshøyde er maksimal. Tykkelse av leirlag på 1,5 meter, men mektigheten avtar trolig mot land slik at setningene avtar.
<i>Deponi, total fyllingshøyde 3 meter</i>	7-10 cm	Størsteparten av setninger innen tre måneder*	Tykkelse av leirlag på 1,5 meter.

\*Beregnet med en dremsvei oppad i sandlaget. Om det dreneres likt ned i det faste gruslaget (tynt lag i overkant fjell) skal det i teorien gå fire ganger så fort.

Etablering av piezometer gir kontroll på poretrykket og derav når primærsætningene er over. Med ulik høyde på steinfyllingen samt at leirlaget vil ha varierende tykkelse over området, vil setningene bli ujevne. Det er derfor anbefalt å vente med/ha en siste avretting etter primærsætninger er unnagjort. Dette gjøres i samråd med geotekniker

Det er i tillegg beregnet horisontal forskyvning på oppimot 6 cm (i retning ut fra fylling).

## 5 VIDERE ARBEIDER

-Byggherres geotekniker skal følge oppbyggingen under anleggsperioden. Geotekniker skal i tillegg være med på entreprenørens SJA og gjennomgang før arbeidene setter i gang.

-Som grunnlag for overvåkning av poretrykk skal det etableres piezometer igjennom fyllinga. Dette skal tidligst mulig ut for å få en nullavlesning samt at en får avlest under hele fyllingsforløpet.

-Denne rapporten gjelder for både regulerings- og byggeplan, men det skal skrives en ny revisjon når ytterligere undersøkelser foreligger og eventuell godkjenning for fylling til kote +3,25.

## 6 HMS - FORHOLD

I henhold til byggherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens HMS-plan. Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse geotekniske arbeider ved oppbygging av deponi i sjø.

I byggefase skal entreprenøren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som oppbygging og fylling av deponi i sjø lage risikovurdering (sikker jobbanalyse). Krav om dette skal fremgå av byggherrens SHA-plan.

## 7 REFERANSER

**GeoSubSea** (2018): Vanndypsmåling og lettseismiske målinger i Kråkæysundet, Roan kommune, Trøndelag.

**Kartverket** (2019): Vannstandsnivå og ekstremverdier, Berfjorden

**Standard Norge** (2016): NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

**Standard Norge** (2016): NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne regler

**Standard Norge** (2008): NS-EN 1997-2:2007+NA:2008: Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

**Plaxis bv** (2014) Plaxis 2D Anniversary Edition

**Statens vegvesen** (2014): Håndbok N200 Vegbygging

**Statens vegvesen** (2005): Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser

**Statens vegvesen** (1997): Håndbok R211 Feltundersøkelser

**Statens vegvesen** (2010): Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging

**Statens vegvesen** (2012): Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

**Statens vegvesen** (2010): Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok – Råd og metodebeskrivelser

**Statens vegvesen** (1992): Håndbok V223 Geoteknisk opptegning

**Vianova GeoSuite AB** (2013): Novapoint GeoSuite Settlement. Version 2.0

**Vianova GeoSuite AB** (2014): Novapoint GeoSuite Stability. Version 5.0

**NGI** (2010): En kort oppsummering av NGI's bruk av CPTU i praktisk prosjektering. CPTU-seminar Vegdirektoratet 26. April 2010. Utarbeidet av Kjell Karlsrud

**12<sup>th</sup> Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering** (2003): Recommended Practice for Soft Ground Site Characterization (SHANSEP). Av Charles C. Ladd og Don, J. DeGroot, 10. april 2003.

Opptegning i plan / på oversiktskart.

## TEGNINGSSYMBOLER

Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.


Symbol	Metode	Anmerkning	Symbol	Metode	Anmerkning
●	2401 Dreiesondering	Sondering m. registrering av motstand.	■	2410 Setningsmåling	Nivellelementspunkt.
◎	2402 Prøveserie	Prøvene tatt med boringsredskap (skovlbor, prøvetagger, diamantkjernebor m.m.)	⊖	2411 S.P.T.	Standard Penetration Test
□			✖	2412 Fjellkontrollboring	Boring ned til og i fjell.
☒	2403 Prøvegrop	Prøvene tatt i gropvegg.	○	2413 Poretrykksmåling	Inkludert måling av grunnvannstand.
☒	2404 Prøvebelastning	Peler, terrengplater, fundamenter o.l.	●	2414 In situ permeabilitetsmåling	Infiltrasjonsforsøk, prøvepumping m.m.
○	2405 Enkel sondering	Sondering uten registrering av motst., f.eks. spyleboring, slagboring m.m.	+	2415 Vingeboring	Måling av uomrørt og omrørt udrenert skjærstyrke.
▽	2406 Dreietrykksondering	Maskinsondering med automatisk registrering.	Ω	2416 Elektrisk sondering	Elektrisk motstand, korrosivitet etc.
▽	2407 CPTU	Sondering der spissmotstand, lokal friksjon og poretrykk registreres under nedpressing	□	2417 Helningsmåling	Inklinometer.
⊗	2408 Skruplateforsøk	Kompressometer o.l.	⊕	2418 Totalsondering	Kombinasjonsboring gjennom løsmasser og fjell.
▼	2409 Ramsondering	Sondering der borstang slås ned. Stangdiameter, loddvekt og fallhøyde er normert. $Q_0$ registreres.			

## NIVÅER OG DYBDER (i meter)


✖  $\frac{12,8}{-5,7}$  18,5+3,0      Over linjen : kote terregn eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann (12,8).  
 Ut for linjen : boret dybde i løsmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis etter plussstegn (+3,0).  
 Under linjen : sikker fjellkote.

## OPPTEGNING I PROFIL


Generelt




## FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)




## AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)



## GRUNNVANNSTAND



## PORETRYKK




Poretrykk,  $u$ , fremstilles i et diagram. En teoretisk linje for hydrostatisk trykksfordeling  $\gamma_w z$  kan vises.

## VANNSTAND

HFV	Høyeste flomvannstand
HRV	Høyeste regulerte vannstand
LRV	Laveste regulerte vannstand
HHV	Høyeste høyvannstand
LLV	Laveste lavvannstand
HV	Normal høyvannstand
LV	Normal lavvannstand
MV	Normal middelvannstand
V	Vannstand (dato angis)
GV	Grunnvannstand (dato angis)

## RAMSONDERING




Rammemotstanden  $Q_0$  angis som brutto rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

$$Q = \frac{W \times H}{s}$$


der  $W$  = Tyngde av lodd (kN)  
 $H$  = Fallhøyde (m)  
 $s$  = Synk i m pr. slag

## ENKEL SONDERING




Ved enkel sondering med slagbormaskin og sondering med fjellrigg kan synk vises som sek/m.

## VINGEBORING



Borhullet markeres med enkel tykk strek. Skjærstyrken  $s_u$  og  $s'_u$  angis i  $\text{kN/m}^2$  med tegnet +. Verdier merka (+) ansees ikke representative. Verdien som angis er den kalibrerte omrørte og uomrørte skjærstyrke.

## DREIETRYKKSONDERING




Vanlig boring med 25 omdr./min.

Pumping

Økt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel tykk strek. Målt nedpressingskraft er vist som funksjon av dybden. Kraften er registrert ved automatisk skriver.


## DREIESONDERING



Forboringsdybde markeres og diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets v. side. Endring i belastning vises ved tverrstrek. Synk uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.


Hel tverrstrek for hver 100 halvomdrehing. Halv tverrstrek for hver 25 halvomdrehing. Mindre enn 100 halvomdrehinger vises ved å skrive ant. halvomdr. på h. side. Neddriving ved slag på boret vises m. kryss, slagant. og redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverrstrek.

## ▽ CPT / TRYKKSØNDERING



Trykksøndering med poretrykksmåling og friksjonsmåling.  
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spissmotstandskurven tegnes inn.  
Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i høyelig nærhet til spissmotstandskurven.  
Skala velges etter (oppredende) målte spenninger.


### ⌚ TOTALSONDERING (alt. 1)



Metoden er en kombinasjon av dreietrykksøndering og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av dybden der boringen er utført med prosedyre som for dreietrykksøndering. Økt rotasjonshastighet vises med kryss for denne delen av boringen.

### ⌚ TOTALSONDERING (alt. 2)



Ved boring med slag og spyling markeres dette med skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side av diagrammet (alt. 2).

## KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med borlederenes egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

### GENERELLE KODER

- 00 Foreg. kode feil, skal være kode...
- 01 Startnivå for følgende kode
- 02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
- 03 Ytterligere info. finnes

### ANMERKNINGSKODER

- 10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m. stoppkode).
- 11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
- 12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
- 13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
- 14 Sonden synker med loddets tyngde.
- 15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
- 16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
- 17 Poretrykksutjevning avsluttet.

### FRIE KODER (EKSEMPEL)

- 60 Borstangen bøyer seg.
- 61 Trolig grunnvannsnivå.
- 62 Markert mottrykk under oppbygging.
- 63 Slutt mottrykk.

### BEDØMMELSESKODER

- 30 Fyllmasse
- 31 Tørrskorpe
- 32 Leire
- 33 Silt
- 34 Sand
- 35 Grus
- 36 Morene
- 37 Torv
- 38 Gytje
- 40 Forekomst av stein
- 41 Stein, blokk eller berg.
- 42 Sluttnivå for stein eller blokk.

### MASKINTEKNISKE KODER

- 70 Økt rotasjon begynner
- 71 Økt rotasjon avsluttet
- 72 Spyling begynner
- 73 Spyling slutter
- 74 Slag starter
- 75 Slag slutter
- 76 Slag og spyling starter samt.

- 77 Slag og spyling slutter samt.
- 78 Pumping starter
- 79 Pumping slutter

### STOPPKODER


- 90 Sondering avsl. uten å ha oppnådd stopp.
- 91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter norm. pros.
- 92 Ant. stein eller blokk
- 93 Ant. berg
- 94 Avsl. etter boret ønsket dybde i fjell.
- 95 Brudd i borstenger eller spiss.
- 96 Annen material- eller mask. feil
- 97 Boring avsl. (årsak notert)

## PRØVESERIE


Materialsignatur (iht. NGF)



Fjell




Stein og blokk




Grus




Sand




Silt



Leire




Skjell



Fyllmasse




Trerester  
Sagflis



Matjord



Torv  
Planterester




Gytje, dy  
(vannavsvatt)

## Anmerkning

T = tørrskorpe  
Leire: R = resedimenterte masser  
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.  
Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:



Moreneleire



Grusig morene


For konkresjoner kan bokstavssymboler settes inn i materialsignaturen.

Ca = kalkkonkresjoner  
Fe = jernkonkresjoner  
AH = aurhelle

## SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser	Bokstav-symbool	Tegn-symbool	Anmerkninger
Materiale			Jordarter beskrives i samsvar med retningslinjer gitt av NGF. Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver.
Vanninnhold Naturlig vanninnhold Plastisitetsgrense Flytegrense Flytegrense konus	W WP WL WF	• — — —	Angis i masseprosent av tørrstoff.  Metode skal angis.
Tyngdetethet / densitet Tyngdetethet Densitet Tørr densitet Korndensitet	γ φ φd φs		Tyngdetethet $\text{kN/m}^3$ . Densitet $\text{t/m}^3$ . $\gamma$ ( $\text{kN/m}^3$ )
Porositet Poretall	n e		
Skjærstyrke, udrenert Konusforsøk, uomrørt Konusforsøk, omrørt Enkelt trykkforsøk	Suk su'k sut	▼ ▼ ꝝ	Symbolet settes i ( ) hvis verdien ikke ansees representativ. Aksialdeformasjon ved brudd ( $\epsilon_f$ ) angis i % slik: $\frac{15-5}{10}$
Sensitivitet	$S_t$		Metode bør angis.
Organisk materiale			Angis i masseprosent av tørrstoff før forsøk.
Innhold av organisk karbon Glødetap Humusinnhold Formuldingsgraden	$O_c$ $O_{gl}$ $O_{Na}$ vP		Bestemt ved NaOH-metoden. Klassifisering etter von Post skala H <sub>1</sub> –H <sub>10</sub>

Forøvrig benyttes bokstavssymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.



Bilag 2  
Oversiktskart Fv. 14 Roan  
24.10.2017  
Målestokk 1:50000

## BORPUNKTER Ud580B Deponi Kråkøya

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løsmasse	Fjell	Profil	Avsett	Merknad
1	1589046,017	84319,751	68,53 Total		93	1,55	0			
2	1589006,518	84338,812	67,37 Total		93	6,9	0			
3	1588976,709	84332,729	68,46 Total		93	9,32	0			
4	1589009,782	84360,223	58,15 Total		93	10,43	0			
5	1589141,331	84339,251	48,25 Total		93	0,95	0			
6	1589182,808	84341,362	48,95 Total		93	5,95	0			
7	1589162,739	84375,27	26,64 Total		93	15,13	0			
8	1589164,813	84338,54	46,17 Total		93	3,83	0			
2_1	1589006,518	84338,812	67,37 Prøve		90	4,8				
3_1	1588976,709	84332,729	68,46 Prøve		90	6,8				
4_1	1589009,782	84360,223	58,15 Prøve		90	8,8				
6_1	1589182,808	84341,362	48,95 Prøve		90	4,8				
7_1	1589162,739	84375,27	26,64 Prøve		90	6,8				
3240_B	1588186,471	84418,825	85,7 Total		90	7,8				
3070	1588057,859	84425,859	86,2 Total		90	8,2				
3720	1588666,954	84362,158	83,2 Total Prøve		90	25,5				
2940	1587953,824	84431,039	83,6 Total		90	3,7				

# Bilag 4 - Resultater fra rutineundersøkelser



Statens vegvesen

Region Midt


## Borprofil

Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
Serienr. 1(B) Hullnummer 131  
Koordinater

Analyseår 2019

Prøvetype 54mm stål

Proveoppdrag: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent





Statens vegvesen

Region Midt


## Borprofil

Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
Serienr. 2(B) Hullnummer 135  
Koordinater

Analyseår 2019

Prøvetype 54mm stål

Proveoppdrag: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent





Statens vegvesen


## Borprofil

Region Midt

Proveoppdrag: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
Serienr. 3(B) Hullnummer 138  
Koordinater


Analyseår 2019 Prøvetype 54mm stål





Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
Serienr. 4(B) Hullnummer 144  
Koordinater

Analyseår 2019 Prøvetype 54mm stål





Statens vegvesen

Region Midt

## Borprofil, tabell

Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
 Serienr. 1(B) Hullnummer 131 Analyseår 2019 Prøvetype 54mm stål

Prøveoppdrag: (B) Byggherre (E) Entreprener (P) Produsent

Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - henhold til H014 Labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W <sub>L</sub>	Utrullingsgrense W <sub>P</sub>	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C <sub>uuc</sub>	Konus, Omrørt, C <sub>urfc</sub>	Sensitivitet, St
									C <sub>uuc</sub>	Deformasjon [%]			
		[m]		[kN/m <sup>3</sup> ]	[%]	[%]	[%]	[%]		[%]			
1	A	0.65	sand										
1	B	0.75											
1	C	0.85		16.5		42.5							
1	D	0.95											
1	E	1.05											
1	F	1.15											
2	A	3.35		20.6		27.7			5.0	14.5			
2	B	3.45											
2	C	3.55									5.4	2.1	3
2	D	3.65	Siltig sandig leire			25.8							
2	E	3.75				28.8							
2	F	3.85											



Statens vegvesen

Region Midt

## Borprofil, tabell

Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
 Serienr. 2(B) Hullnummer 135 Analyseår 2019 Prøvetype 54mm stål

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W <sub>L</sub>	Utrullingsgrense W <sub>P</sub>	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C <sub>uuc</sub>	Konus, Omrørt, C <sub>urfc</sub>	Sensitivitet, St
									C <sub>uuc</sub>	Deformasjon			
		[m]		[kN/m <sup>3</sup> ]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	0.35	grusig sand										
1	B	0.45											
1	C	0.55				27.2							
1	D	0.65											
1	E	0.75											
1	F	0.85											
2	A	1.35				25.4	28	16			13.2	4.0	3
2	B	1.45							7.8	14.6			
2	C	1.55		20.8									
2	D	1.65				24.3					22.6	4.6	5
2	E	1.75											
2	F	1.85	Siltig leire, humusholdig		2.7	23.5			12.8	14.9			



Statens vegvesen

Region Midt

## Borprofil, tabell

Oppdragsnr. 4190001 Navn Fv6312 Berfjorden  
 Serienr. 3(B) Hullnummer 138 Analyseår 2019 Prøvetype 54mm stål

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W <sub>L</sub>	Utrullingsgrense W <sub>P</sub>	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C <sub>uuc</sub>	Konus, Omrørt, C <sub>urfc</sub>	Sensitivitet, St
									C <sub>uuc</sub>	Deformasjon [%]			
		[m]		[kN/m <sup>3</sup> ]	[%]	[%]	[%]	[%]					
1	A	1.35	leire										
1	B	1.45											
1	C	1.55				29.0							
1	D	1.65											
1	E	1.75											
1	F	1.85											
2	A	2.35				28.3			5.6	11.4			
2	B	2.45			20.3								
2	C	2.55	Siltig leire			27.8	28	17			8.8	2.3	4
2	D	2.65											
2	E	2.75				24.2							
2	F	2.85											



Statens vegvesen

Region Midt

## Borprofil, tabell

Oppdragsnr.

4190001

Navn

Fv6312 Berfjorden

Serienr.

4<sub>(B)</sub>

Hullnummer

144

Analyseår


2019

Prøvetype

54mm stål


Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet [kN/m <sup>3</sup> ]	Humusinnhold [%]	Vanninnhold W	Flytegrense W <sub>L</sub>	Utrullingsgrense W <sub>P</sub>	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C <sub>uuc</sub>	Konus, Omrørt, C <sub>ufc</sub>	Sensitivitet, St
									C <sub>uuc</sub>	Deformasjon			
1	A	0.25	sandig leire				27.6						
1	B	0.35											
1	C	0.45				29.0							
1	D	0.55											
1	E	0.65											
1	F	0.75		19.9		22.6					11.0	2.9	4
2	A	2.35				27.8			5.3	9.3			
2	B	2.45		19.2									
2	C	2.55				31.6	30	17			8.8	1.3	7
2	D	2.65							4.6	14.9			
2	E	2.75											
2	F	2.85	Siltig sandig leire			27.9							
3	A	4.35				28.7							
3	B	4.45					25	15			7.1	2.4	3
3	C	4.55		19.7									
3	D	4.65				29.4					11.6	2.3	5
3	E	4.75											
3	F	4.85	Siltig leire			29.5			6.3	14.6			
4	A	6.35	leire			22.6							
4	B	6.45									13.5	3.7	4
4	C	6.55				24.2							
4	D	6.65									12.3	4.5	3
4	E	6.75		21.0					6.7	14.5			
4	F	6.85				18.7							

Statens vegvesen				Region Midt																											
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Hjemmehold til HO14 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215		Kornkurve																													
Oppdragsnr.	4190001	Oppdragsnavn	Fv6312 Berfjorden																												
Prosjektnr.		Prosjektnavn																													
Ansvarsområdenr.	43431	Ansvarsområdenavn	Skredsikring Åfjord og Roan																												
<b>Serienr.: 1<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 131, koordinater:</b>																															
Prøvenr.	2D																														
Uttaksdato	09.01.2019																														
Analysetype	Våtsikt																														
Humus (Glødetap)																															
Vanninnhold (%)	25.8																														
% <63µm av <delsikt	62.9 (22.4 mm)																														
% <20µm av <delsikt	35.5 (22.4 mm)																														
<b>Siktedata - Passert (%)</b>																															
Pr.nr.	63	125	250	500	mm																										
2D	62.9	79.4	84.7	87.4	1 2 4 8 11.2																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Leire</th> <th colspan="3">Silt</th> <th colspan="3">Sand</th> <th colspan="2">Grus</th> </tr> <tr> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <p>Passert (%)</p> <p>Maskevidde</p> <p>— 2D</p>						Leire	Silt			Sand			Grus		Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels									
Leire	Silt			Sand			Grus																								
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels																							
Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG																										
2D	FV6312	3.2 - 4.0	Siltig sandig leire	*17.7	T4																										
Sted: _____			Dato: _____			Signatur: _____																									

Statens vegvesen				Region Midt																										
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Hjemhold til HO14 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215	Kornkurve																													
Oppdragsnr.	4190001	Oppdragsnavn	Fv6312 Berfjorden																											
Prosjektnr.		Prosjektnavn																												
Ansvarsområdenr.	43431	Ansvarsområdenavn	Skredsikring Åfjord og Roan																											
<b>Serienr.: 2<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 135, koordinater:</b>																														
Prøvenr.	2F																													
Uttaksdato	08.01.2019																													
Analysetype	Våtsikt																													
Humus (Glødetap)	2.7																													
Vanninnhold (%)	23.5																													
% <63µm av <delsikt	80.2 (22.4 mm)																													
% <20µm av <delsikt	56.2 (22.4 mm)																													
<b>Siktedata - Passert (%)</b>																														
Pr.nr.	63	125	250	500																										
2F	80.2	85.5	88.9	91.2																										
	1	2	4	8																										
	93.3	95.3	97.3	100.0																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Leire</th> <th colspan="3">Silt</th> <th colspan="3">Sand</th> <th colspan="2">Grus</th> </tr> <tr> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Leire	Silt			Sand			Grus		Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin										
Leire	Silt			Sand			Grus																							
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin																							
Passert (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100																			
Maskevidde	0.002	0.006	0.01	0.02	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8																		
<p style="text-align: center;">— 2F</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prøvenr.</th> <th>Vegnr</th> <th>Dybde</th> <th>Jordart</th> <th>Cu</th> <th>TG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2F</td> <td>FV6312</td> <td>1.2 - 2.0</td> <td>Siltig leire, humusholdig</td> <td>*30.6</td> <td>T4</td> </tr> </tbody> </table>					Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG	2F	FV6312	1.2 - 2.0	Siltig leire, humusholdig	*30.6	T4														
Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG																									
2F	FV6312	1.2 - 2.0	Siltig leire, humusholdig	*30.6	T4																									
Sted:	Dato:			Signatur:																										

Statens vegvesen				Region Midt																														
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Hjemhold til HO14 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215	Kornkurve																																	
Oppdragsnr.	4190001	Oppdragsnavn	Fv6312 Berfjorden																															
Prosjektnr.		Prosjektnavn																																
Ansvarsområdenr.	43431	Ansvarsområdenavn	Skredsikring Åfjord og Roan																															
<b>Serienr.: 3<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 138, koordinater:</b>																																		
Prøvenr.	2C																																	
Uttaksdato	08.01.2019																																	
Analysetype	Våtsikt																																	
Humus (Glødetap)																																		
Vanninnhold (%)	27.8																																	
% <63µm av <delsikt	75.7 (22.4 mm)																																	
% <20µm av <delsikt	56.4 (22.4 mm)																																	
<b>Siktedata - Passert (%)</b>																																		
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8																										
2C	75.7	81.1	84.5	87.1	89.6	92.0	95.1	100.0																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Leire</th> <th colspan="3">Silt</th> <th colspan="3">Sand</th> <th colspan="2">Grus</th> </tr> <tr> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Passert (%)</p> <p>Maskevidde</p> <p>— 2C</p>					Leire	Silt			Sand			Grus		Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin														
Leire	Silt			Sand			Grus																											
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin																											
Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG																													
2C	FV6312	2.2 - 3.0	Siltig leire	*33.9	T4																													
Sted: _____		Dato: _____		Signatur: _____																														

Statens vegvesen				Region Midt																															
Laboratorium: Sentrallaboratoriet Trondheim - Hjemhold til HO14 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215		Kornkurve																																	
Oppdragsnr.	4190001	Oppdragsnavn	Fv6312 Berfjorden																																
Prosjektnr.		Prosjektnavn																																	
Ansvarsområdenr.	43431	Ansvarsområdenavn	Skredsikring Åfjord og Roan																																
<b>Serienr.: 4<sub>(B)</sub>, Hullnr.: 144, koordinater:</b>																																			
Prøvenr.	2F	3F																																	
Uttaksdato																																			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt																																	
Humus (Glødetap)																																			
Vanninnhold (%)	27.9	29.5																																	
% <63µm av <delsikt	77.7 (22.4 mm)	84.7 (22.4 mm)																																	
% <20µm av <delsikt	33.6 (22.4 mm)	57.5 (22.4 mm)																																	
<b>Siktedata - Passert (%)</b>																																			
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2																										
2F	77.7	83.7	86.9	89.2	91.3	94.2	97.3	100.0	100.0																										
3F	84.7	88.0	89.7	90.6	92.2	94.9	97.6	100.0	100.0																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Leire</th> <th colspan="3">Silt</th> <th colspan="3">Sand</th> <th colspan="2">Grus</th> </tr> <tr> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> <th>Grov</th> <th>Fin</th> <th>Middels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 										Leire	Silt			Sand			Grus		Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels									
Leire	Silt			Sand			Grus																												
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels																											
Prøvenr.	Vegnr	Dybre	Jordart	Cu	TG																														
2F	FV6312	2.2 - 3.0	Siltig sandig leire	*7.0	T4																														
3F	FV6312	4.2 - 5.0	Siltig leire	*28.3	T4																														
Sted: _____				Dato: _____				Signatur: _____																											

## Bilag 5 – Teknisk beregning

### Innhold

1	Tolkning av beregningsparametere.....	1
1.1	Kvalitet av undersøkelser .....	1
1.2	Ødometerforsøk.....	1
1.3	Treaksialforsøk.....	2
1.4	CPTU.....	2
1.5	Tyngdetetthet .....	3
1.6	Poretrykksforhold.....	3
1.6	Udrenerte skjærfasthetsparametere .....	3
1.8	Anisotropi og sprøbruddreduksjon.....	4
1.9	Effektivspenningsparameter.....	4
2	Stabilitetsberegninger .....	5
2.1	Beregningsprogram .....	5
2.2	Stabilitetsberegninger.....	5
2.2.2	Laster .....	5
2.2.3	Materialparametere .....	5
2.2.4	SHANSEP .....	5

## 1 Tolkning av beregningsparametere

Tolkningen er utført på bakgrunn av utførte grunnundersøkelser og opptatte 54mm prøver. Det er også benyttet erfaringsverdier fra Håndbok V220 (SVV, 2014).

### 1.1 Kvalitet av undersøkelser

Leira er siltig, sandig. Andelen sand kan gjøre det utfordrende å få opp gode og intakte uforstyrrede prøver i bløt leire. Prøvene er tatt fra båt noe som er med på å påvirke prøvekvaliteten. I tillegg skal det nevnes at de ble transportert ganske langt i bil, noe som kan ha ført til prøveforstyrrelser.

Alt dette gjenspeiles også i utførte laboratorieforsøk med mye dårlig prøvekvalitet og resultater, og de er benyttet videre etter beste evne. Dvs. at der det er tydelig dårlig er de lite vektlagt / brukt som grunnlag.

Det har derimot vært veldig godt med CPTU hvor alle har havnet i klasse 1

### 1.2 Ødometerforsøk

Tabell 1 Ødometerforsøk og prøvekvalitet

Borpunkt	Prøve diameter	Type forsøk	Dybde [m]	OCR	$\Delta e/e_0$	Prøvekvalitet (poretallsendring)
138	54	CRS	1,6	2-3*	0,054	Dårlig

\*Vansklig å lese pc' fra ødometerkurve. OCR tolket fra CPTU i samme bp.

Tabell 2 Klassifisering av ødometerforsøk fra OCR og poretallsendring

OCR	$\Delta e/e_0$				
	Veldig god til utmerket	God til brukbar	Dårlig	Veldig dårlig	
1-2	<0,04	0,04-0,07	0,07-0,14	>0,14	
2-4	<0,03	0,03-0,05	0,05-0,10	>0,10	
4-6	<0,02	0,02-0,035	0,035-0,7	>0,07	

### 1.3 Treaksialforsøk

Det er utført aktiv treaksialforsøk fra to borpunkt i nærhet av området. Prøvekvalitet er vurdert etter poretallsendring i konsolideringsfasen i henhold til NGF melding 11.

Tabell 3 – Treaksialforsøk og prøvekvalitet

Borpunkt	Prøve diameter	Type forsøk	Dybde [m]	OCR	$\varepsilon_{vol} [\%]$	$\Delta e/e_0$	Prøvekvalitet (poretallsendring)
135	54	CAUA	1,5	2-3	3,13	0,08	Dårlig
138	54	CAUA	2,5	2	6,50	0,16	Veldig dårlig
144	54	CAUA	4,5	1,7	7,26	0,17	Veldig dårlig

Tabell 4 Klassifisering av triaksialforsøk fra OCR og poretallsendring

OCR	$\Delta e/e_0$				
	Veldig god til utmerket	God til brukbar	Dårlig	Veldig dårlig	
1-2	<0,04	0,04-0,07	0,07-0,14	>0,14	
2-4	<0,03	0,03-0,05	0,05-0,10	>0,10	
4-6	<0,02	0,02-0,035	0,035-0,7	>0,07	

### 1.4 CPTU

Når det gjelder trykksonderingen (CPTU) er data for aktiv skjærstyrke tolket etter Lunne et al. (1990) og Karlsrud (2005) metoder, mens friksjonsjordarter er tolket ved Schmertmann (1978), Robertson og Campanella (1983) samt NTNU-metoden (alle jordarter).

N-faktorer er angitt forskjellig for leire med  $S_t < 15$  og  $S_t > 15$  ( $S_t$  = sensitiviteten).

$$\text{Aktiv skjærstyrke ut fra spissstrykket tolkes ut fra formel: } s_{ua} = \frac{q_t - \sigma_{v0}}{N_{kt}}$$

$$N_{kt} = 7,8 + 2,5 \log \text{OCR} + 0,08 I_p \text{ for } S_t > 15$$

$$= 8,5 + 2,5 \log \text{OCR} \text{ for } S_t < 15$$

der  $I_p$  = plastositeten.

$$\text{Aktiv skjærstyrke ut fra poreovertrykk tolkes ut fra formel: } s_{ua} = \frac{u_2 - u_0}{N_{\Delta u}}$$

der  $u_2$  = målt poretrykk og  $u_0$  = insitu poretrykk

$$N_{\square u} = 6,9 - 4,0 \log \text{OCR} + 0,07 I_p \text{ for } S_t < 15$$

$$= 9,8 - 4,5 \log \text{OCR} \text{ for } S_t > 15$$

$$\text{Aktiv skjærstyrke ut fra poretrykksparameter, } B_q \text{ tolkes ut fra formel: } S_{ua} = \frac{q_t - u_2}{N_{ke}}$$

$N_{ke} = 11.5 - 9.0B_q$  for  $S_t < 15$

=  $12.5 - 11.0B_q$  for  $S_t > 15$

der  $B_q = (u_2 - u_0) / (q_t - \sigma_{vo})$

**Tolkning av OCR gjøres helst ut fra spisstrykket etter formlene:**

$OCR = (Q_t/3)^{1.2}$  for  $S_t \leq 15$

=  $(Q_t/2)^{1.11}$  for  $S_t > 15$

der  $Q_t = (q_t - \sigma_{vo}) / \sigma'_{vo}$  og  $\sigma'_{vo}$  = effektivspenning

N-faktorene er basert på korrelasjoner mellom CPTU og laboratorieforsøk på blokkprøver.

Tabell 5 - For trykksonderingene ble følgende nullpunktvarsiasjoner oppnådd:

Hull nr.	Dato utført	Nullpunktvarsiasjon før / etter			Helning [°]	Anvendelseklasse
		Spisstrykk [MPa]	Poretrykk [kPa]	Sidefriksjon [kPa]		
131	19.01.2019	0,0114	1,0	0,3	5,0	1
134	19.01.2019	0,0242	0,2	0,3	4,6	1
137	19.01.2019	0,0612*	0,3	0,8	5,5*	1
138	19.01.2019	0,0093	0,0	0,2	4,0	1
144	19.01.2019	0,0101	0,8	0,1	4,8	1

\*Målt maks helning og temperaturendring er 66,7° og 49,4°C på to enkeltpunkt og anses som datafeil.

## 1.5 Tyngdetetthet

Labdata fra opptatte prøver er benyttet som grunnlag for tyngdetetthet. Dersom de målte verdiene varierer er gjennomsnittsverdier benyttet. For materiale hvor det ikke er tatt prøver benyttes erfaringsverdier fra Hb V220 (SVV, 2014).

## 1.6 Poretrykksforhold

Det er ikke satt ned noen poretrykksmålere.

Poretrykket varierer med sjøoverflaten. For stabilitetsberegninger er det benyttet Laveste astronomiske tidevann (LAT) som er -156 cm (ref. NN2000). Se bilag 11 for grunnlag.

## 1.6 Udrenerete skjærfasthetsparametere

### C<sub>uD</sub> fra enaks og konus

Resultater fra rutineundersøkelser på opptatte 54 mm prøver er betraktet som verdier for direkte skjærfasthet, C<sub>uD</sub>.

### C<sub>uA</sub> fra treaksialforsøk

Tolkning av karakteristiske verdier for aktiv skjærfasthet (C<sub>uA</sub>) er gjort individuelt for de forskjellige prøvene. Skjærfasthet er tatt ut ved peak-verdi (2 % tøyning).

Tabell 6 Tolkninger av treaksialforsøkene

Borpunkt	Prøve diameter	Type forsøk	Dybde [m]	Jordart	Tøyning [%]	C <sub>uA</sub> [kPa]	C <sub>uP</sub> [kPa]
135*	54	CAUA	1,5	Siltig leire	2,0	10	-
138*	54	CAUA	2,5	Siltig leire	2,0	16	-
144*	54	CAUA	4,5	Siltig leire	2,0	18	

\*Det er dårlig og veldig dårlig prøver. Spenningsstien er også deretter. Det er tatt ut en peak-verdi, men det er med forbehold om at den ikke er avgjørende for valg av skjærfasthetsprofil. Det bemerkes at det er 15-20% sand og rundt 5% grus i prøvene som nok er med på å påvirke prøvekvaliteten.

## 1.8 Anisotropi og sprøbruddreduksjon

Anisotropiforhold er vurdert fra NIFS-rapport 14/2014 Omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer, det er utført parallelle aktive og passive treaksialforsøk. Det ble satt opp flere prøver for plastisitetsindeks, men gikk ikke utføre pga. for grove masser med stor andel silt-/sandkorn.

Tabell 7 ADP-faktorer iht. NIFS-rapport nr. 14/2014.

$I_p$	$C_{uD}/C_{uC}$	$C_{uE}/C_{uC}$
$I_p < 10\%$	0,63	0,35
$I_p > 10\%$	$0,63 + 0,00425 * (I_p - 10)$	$0,35 + 0,00375 * (I_p - 10)$

Der  $I_p$  er plastisitetsindeks.

Tabell 8 Plastisitetsindeks fra laboratorieundersøkelser

Borpunkt	Prøve dybde	Jordart	$I_p$ [%]	Gjennomsnitt $I_p$ [%]
135	1,35	Siltig leire, humusholdig	12	4
138	2,55	Siltig leire	11	11
144	2,55	Siltig, sandig leire	13	7
144	4,45	Siltig leire	10	


Plastisitetsindeks for prøvene fra området ligger i gjennomsnitt på 11,5%. Derfor er det benyttet anisotropifaktorer for  $I_p > 10\%$  i beregningene.

Tabell 9 Benyttede ADP-faktorer i stabilitetsberegnene.

Lag	$A_a$	$A_d$	$A_p$
Siltig, (sandig) leire	1,0	0,64	0,36

## 1.9 Effektivspenningsparameter

Treaksialforsøkene har vært så dårlig at det ikke har vært mulig å tolke effektivspenningsparametere for siltig leirlaget. Det er utført en soil test i Plaxis 2D med utgangspunkt i tolket skjærstyrke og in-situ spenningstilstand ( $\sigma_{vo}'$  og  $K_0'$ ). Det er da tolket attraksjon og friksjonsvinkel utfra bruddlinje i Mohr-Coloumb diagram. Som grunnlag for input i Soil test er det tolket skjærstyrke for en viss dybde, samt  $K_0$ . I dette tilfellet er det fra typisk CPTU, og treaks i bp. 135, tatt dybde lik 1,5 m,  $S_{uA} = 10$  kPa og  $K_0 = 0,65$ . Resultat vises i figur under.



For grusig sand er det valgt friksjonsvinkel lik  $36^\circ$  og attraksjon lik 0. Samtlige CPTU viser høyere friksjonsvinkel, men det følges rimelig å velge noe lavere. Det har uansett lite å se for beregningene.

En samlet vurdering av tolkningene viser:

Siltig, leire:	Grusig sand:
$a=7,5 \text{ kPa}$	$a=0 \text{ kPa}$
$\Phi=22^\circ$	$\Phi=36^\circ$

## 2 Stabilitetsberegninger

### 2.1 Beregningsprogram

Stabilitetsberegnene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stabilitet versjon 14.0.5.0 med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetoden og anvender en versjon som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsvindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrums eller gir muligheten til å definere egne glideflater.

Stabilitetsberegnene for drenert tilstand med ulike poreovertrykk er utført med beregningsprogrammet PLAXIS 2D versjon 2016. Det er da benyttet materialmodell Mohr-Coulomb og c-phi reduksjon. Beregningsmetoden er basert på in-situ spenningsforhold, og ved å redusere attraksjon og friksjonsvinkel likt for bestemte intervall finnes sikkerhetsfaktor for kritisk bruddflate.

### 2.2 Stabilitetsberegninger

#### 2.2.2 Laster

For trafikklast fra anleggsmaskiner er det benyttet jevnt fordelt belastning på 15 kPa over hele deponiets planeringsbredde samt en partialfaktor  $\gamma_Q=1,3$ , altså en trafikklast lik 19,5 kPa i beregningene.

#### 2.2.3 Materialparametere

For drenert tilstand er det gjort egne tolkninger samt brukt erfaringsverdier fra Håndbok V220.

For udrenert tilstand er skjærfasthet til siltig leire tolket med hovedvekt på god data fra CPTU. Det er også lagt inn en tolkning fra lab, men av hensyn til prøveforstyrrelse er disse data ikke vektlagt like høyt. Som grunnlag i underkant fylling er det lagt til grunn en «samletolkning» fra flere CPTU, med en skjærstyrke på en gitt dybde og økning i skjærstyrken mot dybden. Disse er benyttet i beregningsprofil, med en konservativ tolkning av mektighet på leirlaget. Der det er CPTU i tilhørende borpunkt er denne benyttet. Det henvises til bilag 6 for tolkning av samtlige CPTU og tilhørende su-profil.

Tabell 10 – Generelt skjærfasthetsprofil

Dybde fra terreng (m)	SuA (kPa)
1	10
z	$z * 2,8$

Det gjøres oppmerksom på at under anleggsarbeidene er det satt krav til sonderinger, samt prøvetakning som vil gi ett mer konkret grunnlag.

#### 2.2.4 SHANSEP

SHANSEP er benyttet i stabilitetsberegninger for å ta inn økning i spenningen jorda får fra deponiet. Det er gjort beregninger av økt skjærstyrke utfra den økning i OCR som tilkommer fra den økte lasta.

SHANSEP ligger i utgangspunktet noe lavere enn den skjærstyrken som er tolket fra Karsrud et. al og Lunne et. al. Det er derfor vurdert det som ok å bruke SHANSEP som grunnlag til beregningene. Det er lagt opp til ett prøveprogram underveis (det er satt på begrensninger når en kan fylle til maksimal høyde) hvor det skal gjøres treaks-prøver under forhold som simulerer den økte spenningen i jorda. En vil da ha helt håndfast data.

# Bilag 6 – CPTU tolket

## Sonde og utførelse

Sonenummer	4357	Boreleder	GKA
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	8,7
Kalibreringsdato	05.04.2018	Maks helning (°)	5,0
Dato sondering	19.01.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02

### Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1310	3755	3742
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5824	0,0102	0,0204
Arealforhold	0,8430	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	34,341	0,67	0,611
Temperaturområde (°C)	40		

### Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7430,6	125,1	302,5
Registrert etter sondering (kPa)	-6,4	0,2	-0,9
Avvik under sondering(kPa)	6,4	0,2	0,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,5	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	7428,5	75,3	291,0

### Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>14,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

### Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt <b>Kråkøy</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
---------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------


Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sondenummer <b>4357</b>
---	----------------------------

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>


$u_0$ , GVS,  $u_{hydr}$ ,  $\sigma_{v0}$ ,  $\sigma'_{v0}$  (kPa)



Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
	Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>2</b>
	Revisjon	Rev. dato



Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>3</b>




Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>4357</b>	
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>4</b>

Anisotropiforhold i figur:

Enaks BH 131: cuuc/cucptu = 0,630


Konus BH 131: cufc/cucptu = 0,630

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>5</b>

Friksjonsvinkel,  $\phi$  ( $^{\circ}$ )  
attraksjon,  $a$  (kPa)




Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola
	Region Midt	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Data sondering 19.01.2019
		Revisjon Rev. dato
		Figur <b>6</b>




Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av modul			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>7</b>

## Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt <b>Kråkøy</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold		Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>8</b>

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt <b>Kråkøy</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
		Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>9</b>






Prosjekt <b>Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>131</b>
Innhold	Sondenummer		
Relativ lagringstetthet, Dr	<b>4357</b>		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>10</b>

### Robertson et al. 1986 (Bq-qt)



### Robertson et al. 1986 (Rf-qt)



Prosjekt

**Kråkøya**

Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05

Borhull

**131**

Innhold

Jordartsklassifisering etter Robertson et al. 1986

Sondenummer

**4357**



Utført

lasola

Kontrollert

lasola

Godkjent

lasola

Anvend.klasse

**1**

Region

Midt

Dato sondering

19.01.2019

Revisjon

Rev. dato

Figur

**17**

## Sonde og utførelse

Sonenummer	4357	Boreleder	GKA
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	8,6
Kalibreringsdato	05.04.2018	Maks helning (°)	4,6
Dato sondering	19.01.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1310	3755	3742
Oppløsning $2^{12}$ bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning $2^{18}$ bit (kPa)	0,5824	0,0102	0,0204
Arealforhold	0,8430	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	34,341	0,67	0,611
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktsgkontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7424,8	125,1	299,2
Registrert etter sondering (kPa)	19,2	0,2	-0,1
Avvik under sondering(kPa)	19,2	0,2	0,1
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,4	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	6104,9	145,3	329,4

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>27,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>		
Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet		Sondenummer <b>4357</b>		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Data sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse 1 Figur 1



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Revisjon Rev. dato	Figur <b>2</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier		Sondenummer <b>4357</b>	
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført <b>lasola</b> Region <b>Midt</b>	Kontrollert <b>lasola</b> Dato sondering <b>19.01.2019</b>	Godkjent <b>lasola</b> Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b> Figur <b>3</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført <b>lasola</b> Region <b>Midt</b>	Kontrollert <b>lasola</b> Dato sondering <b>19.01.2019</b>
	Godkjent <b>lasola</b>	Godkjent <b>lasola</b>
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Revisjon <b>4</b>
		Rev. dato
		Figur

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>		
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse <b>1</b> Figur <b>5</b>

Friksjonsvinkel,  $\phi$  ( $^{\circ}$ )  
attraksjon,  $a$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold	Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon	Sondenummer <b>4357</b>	
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>6</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold		Sondenummer
Tolkning av modul		<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola
	Region Midt	Godkjent lasola
	Date sondering 19.01.2019	Anvend.klasse <b>1</b>
	Revisjon Rev. dato	Figur <b>7</b>

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Overkonsolideringsgrad, OCR		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
		Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>8</b>

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'_c$		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
		Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>9</b>






Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>134</b>
Innhold	Sondenummer		
Relativ lagringstetthet, Dr	<b>4357</b>		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>10</b>

### Robertson et al. 1986 (Bq-qt)



### Robertson et al. 1986 (Rf-qt)



Prosjekt

**Deponi Kråkøya**

Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05

Borhull

**134**

Innhold

Jordartsklassifisering etter Robertson et al. 1986

Sondenummer

**4357**



Utført  
lasola

Kontrollert  
lasola

Godkjent  
lasola

Anvend.klasse  
**1**

Region  
Midt

Dato sondering  
19.01.2019

Revisjon  
Rev. dato

Figur  
**17**

## Sonde og utførelse

Sonenummer	4357	Boreleder	GKA
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	49,4
Kalibreringsdato	25.08.2016	Maks helning (°)	66,7
Dato sondering	19.01.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1312	3672	3736
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5815	0,0104	0,0204
Arealforhold	0,8140	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	20,341	0,477	0,224
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7441,1	125,2	297,4
Registrert etter sondering (kPa)	-35,5	-0,2	0,0
Avvik under sondering(kPa)	35,5	0,2	0,0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	25,1	0,6	0,3
Maksverdi under sondering (kPa)	4226,8	78,4	465,4

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>61,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>1</b>					

### Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	Ikke OK

Kommentarer:


Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
-----------------------------------	--	-----------------------

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>


$u_0$ , GVS,  $u_{hydr}$ ,  $\sigma_{v0}$ ,  $\sigma'_{v0}$  (kPa)

150 200


300



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Revisjon Rev. dato	Figur <b>2</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>3</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
	Anvend.klasse <b>1</b>	
	Revisjon Rev. dato	Figur <b>4</b>

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>5</b>

Friksjonsvinkel,  $\phi$  ( $^{\circ}$ )  
attraksjon,  $a$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold	Sondenummer <b>4357</b>		
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>6</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold		Sondenummer
Tolkning av modul		<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Revisjon Rev. dato
		Figur <b>7</b>

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Overkonsolideringsgrad, OCR		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
	Anvend.klasse <b>1</b>	
	Figur <b>8</b>	

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'_c$		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
		Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>9</b>






Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>137</b>
Innhold		Sondenummer
Relativ lagringstetthet, Dr		<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola
	Region Midt	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>10</b>
		Revisjon Rev. dato
		19.01.2019

### Robertson et al. 1986 (Bq-qt)



### Robertson et al. 1986 (Rf-qt)



Prosjekt

**Deponi Kråkøya**

Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05

Borhull

**137**

Innhold

Jordartsklassifisering etter Robertsson et al. 1986

Sondenummer

**4357**



Utført  
lasola  
Region  
Midt

Kontrollert  
lasola  
Dato sondering  
19.01.2019

Godkjent  
lasola  
Revisjon  
Rev. dato

Anvend.klasse  
**1**  
Figur  
**17**


Anisotropiforhold i figur:

Treaks BH 138: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 138: cuuc/cucptu = 0,634


Konus BH 138: cufc/cucptu = 0,634

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>		
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Region Midt	Dato sondering 09.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>5</b>

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Overkonsolideringsgrad, OCR		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Revisjon Rev. dato
		Figur <b>8</b>

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'_c$		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Revisjon Rev. dato
		Figur <b>9</b>

# Sonde og utførelse

Sonenummer	4357	Boreleder	GKA
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1,3
Kalibreringsdato	05.04.2018	Maks helning (°)	4,0
Dato sondering	09.01.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1310	3755	3742
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5824	0,0102	0,0204
Arealforhold	0,8430	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	34,341	0,67	0,611
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7392,8	125,3	297,8
Registrert etter sondering (kPa)	8,1	-0,2	0,0
Avvik under sondering(kPa)	8,1	0,2	0,0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,1	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	8481,6	24,6	215,4

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>9,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>1</b>					

## Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>		
Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sondenummer <b>4357</b>			
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Region Midt	Dato sondering 09.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>

$u_0$ , GVS,  $u_{hydr}$ ,  $\sigma_{v0}$ ,  $\sigma'_{v0}$  (kPa)

60

0

20


40

80


100

120


140



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
	Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>2</b>
	Revisjon	Rev. dato



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført <b>lasola</b> Region <b>Midt</b>	Kontrollert <b>lasola</b> Dato sondering <b>09.01.2019</b>
		Godkjent <b>lasola</b> Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b> Figur <b>3</b>



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
	Anvend.klasse 1	Anvend.klasse 1
	Figur 4	Figur 4


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 138:  $c_{uc}/c_{ucptu} = 1,000$

Enaks BH 138:  $c_{uc}/c_{ucptu} = 0,634$


Konus BH 138:  $c_{uc}/c_{ucptu} = 0,634$

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold	Sondenummer <b>4357</b>		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 09.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>5</b>

Friksjonsvinkel,  $\phi$  ( $^{\circ}$ )  
attraksjon,  $a$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold	Sondenummer <b>4357</b>		
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 09.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>6</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold		Sondenummer
Tolkning av modul		<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Revisjon Rev. dato
		Figur <b>7</b>

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Overkonsolideringsgrad, OCR		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
		Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>8</b>

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold		Sondenummer <b>4357</b>
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'_c$		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 09.01.2019
		Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>9</b>






Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>138</b>
Innhold		Sondenummer	
Relativ lagringstetthet, Dr			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 09.01.2019	Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>10</b>

Robertson et al. 1986 (Bq-qt)



Robertson et al. 1986 (Rf-qt)



Prosjekt

**Deponi Kråkøya**

Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05

Borhull

**138**

Innhold

Jordartsklassifisering etter Robertson et al. 1986

Sondenummer

**4357**

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola	Anvend.klasse
	Region Midt	Dato sondering 09.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>17</b>

# Sonde og utførelse

Sonenummer	4357	Boreleder	GKA
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	8,2
Kalibreringsdato	05.04.2018	Maks helning (°)	4,8
Dato sondering	19.01.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1310	3755	3742
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5824	0,0102	0,0204
Arealforhold	0,8430	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	34,341	0,67	0,611
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7405,6	125,5	300,9
Registrert etter sondering (kPa)	-5,3	0,0	0,7
Avvik under sondering(kPa)	5,3	0,0	0,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,0	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	5455,3	26,7	365,1

## Vurdering av anvendelsesklasse iht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk			
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>12,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	1					

## Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold	Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato


$u_0$ , GVS,  $u_{hydr}$ ,  $\sigma_{v0}$ ,  $\sigma'_{v0}$  (kPa)

100


150

200


250



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Anvend.klasse <b>1</b>
	Revisjon Rev. dato	Figur <b>2</b>



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>3</b>



Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Data sondering 19.01.2019
	Godkjent lasola	Godkjent lasola
	Anvend.klasse <b>1</b>	Revisjon Rev. dato
	Figur <b>4</b>	


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 144: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 144: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,643)


Konus BH 144: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,643)

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull
<b>Deponi Kråkøya</b>			<b>144</b>
Innhold			Sondenummer
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola Region Midt	Kontrollert lasola Dato sondering 19.01.2019	Godkjent lasola Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>5</b>

Friksjonsvinkel,  $\phi$  ( $^{\circ}$ )  
attraksjon,  $a$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold	Sondenummer <b>4357</b>		
Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon			
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>6</b>




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold		Sondenummer
Tolkning av modul		<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola
	Region Midt	Godkjent lasola
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Data sondering 19.01.2019
		Revisjon
		Rev. dato
		Figur <b>7</b>

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold		Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR	<b>4357</b>		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>8</b>

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold		Sondenummer	
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'_c$	<b>4357</b>		
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>9</b>






Prosjekt <b>Deponi Kråkøya</b>	Prosjektnummer: Ud580B	Rapportnummer: GEOT-R05	Borhull <b>144</b>
Innhold		Sondenummer	
Relativ lagringstetthet, Dr			<b>4357</b>
 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	Figur <b>10</b>

Robertson et al. 1986 (Bq-qt)



Robertson et al. 1986 (Rf-qt)



Prosjekt

**Deponi Kråkøya**

Prosjektnummer: Ud580B Rapportnummer: GEOT-R05

Borhull

**144**

Innhold

Jordartsklassifisering etter Robertson et al. 1986

Sondenummer

**4357**

 <b>Statens vegvesen</b>	Utført lasola	Kontrollert lasola	Godkjent lasola	Anvend.klasse
	Region Midt	Dato sondering 19.01.2019	Revisjon Rev. dato	Figur <b>17</b>